



Mercedes-Benz C 250 CGI

EZ 11/2014 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 256.152km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 78***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung C 250 CGI [DE - Kb5 C 250 EU6, AMG Line, 2014 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD2052451F129374	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 256.152km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 211 PS (155 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.991 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service 244.218km	Letzter Service am 02/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 11/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 130g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kerben



(5 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	165 	Seitenteil hinten rechts	165 
Motorhaube	105	Heckklappe	110
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Verschleißanzeige leuchtet;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptives Bremslicht
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Aktive Motorhaube
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beckenairbag vorn (Pelvisbag)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Design- und Ausstattungslinie AMG Line
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter)
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. mit Komfortschaltung
- Feststellbremse elektrisch
- Gepäck-/Laderaumabdeckung inkl. Sicherheitsnetz
- Getriebe Automatik - (7-Stufen)
- Infotainment-System: Mercedes me connect
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 5-türig
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Windowbag)
- Kraftstofftank: vergrößert
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mercedes-Benz Notrufsystem
- Mittelarmlehne vorn mit Fach
- Motor 2,0 Ltr. - 155 kW CGI KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Reiserechner
- Rücksitzlehne geteilt / klappbar
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Scheinwerfer mit integriertem Tagfahrlicht
- Seitenairbag (Sidebag) vorn

- | | |
|--|---|
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Start/Stop-Anlage | • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden |
| • Steckdose (12V-Anschluß) | • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond |
| • Wärmeschutzverglasung / Heckscheibe ESG | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Styling-Paket (AMG / Exterieur) | • AMG-Line Interieur |
| • Innenraumlicht-Paket | • Armaturentafel Oberteil in Ledernachbildung Artico |
| • Innenausstattung: Zierteile Aluminium | • Edelstahlpedale Sportdesign |
| • Innenhimmel schwarz | • Sitzbezug / Polsterung: Ledernachbildung Artico |
| • Sportsitze vorn | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Dachreling (Aluminium) | • Sport Direktlenkung |
| • Tempomat | • Original Fahrzeug Farbe: OBSIDIANSCHWARZ |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Anhängerkupplung (Kugelkopf schwenkbar) | • Audio-Navigationssystem: COMAND Online |
| • Ausstattungs-Paket: Business Plus | • Bereifung mit Notlaufsystem |
| • Diebstahlschutz-Paket | • Fahrassistentz-Paket Plus |
| • Fahrassistentz-System: Fernlichtassistent Adaptive plus | • Feuerlöscher |
| • Fondsicherheits-Paket | • Heckklappe mit automatischem Öffnungs- und Schließsystem |
| • Innenausstattung: Edelholz Esche, schwarz | • Intelligent Light System LED |
| • Keyless-Go Startanlage und Zentralverriegelung | • Klimaautomatik (Thermotronik) |
| • Media Interface (Universal-Schnittstelle für iPod / AUX / USB / MP3) | • Metallic-Lackierung |
| • Park-Paket | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Sitz vorn links elektr. verstellbar (mit Memory) | • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (mit Memory) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder | • Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten |
| • Spiegel-Paket | • Sport-Fahrwerk |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy / Komfort-Telefonie / LTE-fähig | • Getränkehalter vorn |
| • Infotainment-System: Remote Online | • Fahrassistentz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Scheinwerfer LED High Performance | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Audiosystem Audio 20 (mit Touchpad) | • Vorbereitung Navigationssystem (Garmin MAP Pilot) |
| • Fahrassistentz-System: aktiver Park-Assistent | • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot |
| • Sitzheizung vorn | • Kraftstofftank: vergrößert |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Diebstahl-Warnanlage |
| • Außenspiegel mit aktivem Totwinkel-Assistent | • Tempomat mit Abstandsregelung / DISTRONIC Plus |
| • PRE-SAFE-System Plus | • Fahrassistentz-System: aktiver Spurhalteassistent |
| • Seitenairbag (Sidebag) hinten | • Zeituhr (Analog) |

- | | |
|--|--|
| • Keyless Go Startanlage | • KeyFree-Startsystem |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent | • Rückfahrkamera |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















27.11.2014	1313	EZE00044	8	2	1	155/5500	244
M1	AC			4707		1810	
WDD2052451F129374		9		1467		1540	
MERCEDES-BENZ					75		
204 K				140	2115	2115	
4236P0				975	1170		
NZAAB574				975	1170		
				78	3750	74	
C 250				1800	750	5	
DAIMLER (D)				225/40 R19 93V XL			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.				255/35 R19 96V XL			
Kombilimousine							
715/2007*136/2014w				Schwarz		9	
EURO6;W:PT/CI; M, N1 T				e1*2001/116*0457*25			
Benzin				15.05.2014	K	E2832669	
0001	36w0	1991					
F.1/F.2:2175 B.ANH.BETR.*7.2/8.2:1260 B.ANH.BETR.*W.ANH.1.T							
EGTG*FZ IST BEI WERKSSEITIG MONTIERT ANH.U.ESP.M.SPEZ.FAHR							
DYN.STABL.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMPO.100 KM/H GEM.S.AEND.VO.2.							
9.AUSN.VO.Z.STVO AUSGESTATTET*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27							
11.2014***							



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Riss/Bruch)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)