



Toyota Proace City L1 Team Deutschland

EZ 12/2022 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 33.754km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 56***
Fahrzeug aufgenommen am: 12.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Toyota	Typ/Verkaufsbezeichnung Proace City L1 Team Deutschland		
Kategorie Van	FIN YARERHNP2GJ016183	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 33.754km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 110 PS (81 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 12/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)

Ohne Luft,
Kerben,
Kratzer



(4 mm)



(4 mm)

Ohne Luft



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	110	Heckklappe	120
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Einzelsitzen
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSC)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Beifahrereinzelsitz
- Bremsassistent
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning, FCW)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrkontrolle (HAC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem Toyota Connect mit automatischem Notruf (eCall)
- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz lackiert
- Beifahrersitz klappbar (Flat-Floor)
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm mit Antriebs-Schlupfregelung (VSC mit TRC)
- Fahrassistenz-System: Autonome Notbremsfunktion (AEB)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Abblendautomatik Fahrlicht, AHB)
- Fahrassistenz-System: Pre-Collision-System (PCS)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (LDA)

- | | |
|---|--|
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA) | • Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (Lenkunterstützung) |
| • Fensterheber hinten elektr. mit Einklemmschutz | • Fensterheber vorn elektr. mit Einklemmschutz |
| • Freisprechanlage mit Audiostummschaltung | • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) |
| • Gepäckraumabdeckung / Rollo | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Heckklappe mit Verglasung | • Heckklappe mit separat zu öffnendem Fenster |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibenwischer |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Kindersitz-System |
| • Karosserie/Aufbau: Kombi | • Kindersicherung elektr. betätigt |
| • Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Komfortsitze | • Kopf-Airbag-System |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Motor 1,2 Ltr. - 81 kW 12V Turbo KAT |
| • Multi-Funktions-Display (TFT) | • Nebelscheinwerfer |
| • Original Fahrzeug Farbe: BASALTGRAU | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch (EPB) | • Radstand 2785 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rückfahrkamera | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Schiebetür links mit Verglasung | • Schiebetür rechts mit Verglasung |
| • Seitenairbag hinten | • Seitenairbag vorn |
| • Seitenschutzleisten Wagenfarbe | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Smartphone-Integration x-connect (Apple CarPlay und Android Auto) | • Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten |
| • Stau-/Ablagefach über Fahrer- und Beifahrersitz (Dachhimmel) | • Steckdose 230V |
| • Stop&Go-System (TSGS) | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Toyota Safety Sense | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Universal-Schnittstelle (USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss) | • Verglasung 2./3.Reihe |
| • Verglasung getönt | • Verglasung hinten abgedunkelt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Ohne Luft, Kerben, Kratzer)



Rad (Ohne Luft, Kerben, Kratzer)



Rad (Ohne Luft)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Verformung)



Beifahrtür (Verformung)



Beifahrertür (Verformung)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)