



Mazda CX-5 Sports-Line AWD

EZ 10/2018 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 136.843km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 80***

Fahrzeug aufgenommen am: 11.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mazda	Typ/Verkaufsbezeichnung CX-5 Sports-Line AWD [DE - SUV5 2.2 SKYACTIV-D 184 EU6d-T, Sports-Line AWD, 2018 - 2021]		
Kategorie Geländewagen	FIN JMZKFGW2600761739	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 136.843km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 184 PS (135 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 2.191 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 175g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Riss/Bruch

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

(4 mm)

Reifenschäden: Felgen sind verschrammt

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	-	Seitenteil hinten rechts	-
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 10 Lautsprecher
- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Airbagsystem Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Audiobedienung am Lenkrad
- Audiosystem: Radio mit CD-Player
- Ausstattungs-Paket: I-Activesense
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsenergieerückgewinnung i-ELOOP
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Dynamische Stabilitätskontrolle (DSC)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe (HLA)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion Plus, rückwärts (SCBS R)
- Fahrassistenz-System: Fahrdynamikregelung G-Vectoring Control
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAA)
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent Plus (BSM)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung (TSR)
- Fahrmodusschalter (Mi-Drive)
- Fensterheber elektr. vorn und hinten mit Komfortschaltung
- Fernentriegelung Heckklappe
- Freisprecheinrichtung mit Voice-Control und Bluetooth
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer hinten außen

• Gurtstraffer vorn	• Handschuhfach beleuchtet
• Head-up-Display	• Heckklappe/-Deckel elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Heckleuchten LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Internetbasierende Dienste	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
• Kamerasystem 360°	• Karosserie: 5-türig
• Klimaautomatik	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
• Lenkrad heizbar	• Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchte vorn	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Log-in-System	• Make-up-Spiegel beleuchtet
• Matrix-LED-Scheinwerfer inkl. Fernlichtassistent mit adaptiver Lichtverteilung (ALH)	• Mittelarmlehne hinten
• Motor 2,2 Ltr. - 135 kW Turbodiesel KAT	• Multi-Commander
• Multi-Info-Display	• Navigationssystem: SD-Karten-Navigation
• Nebelscheinwerfer LED	• Notbrems-Warnblinkautomatik (ESS)
• Original Fahrzeug Farbe: MACHINE GREY	• Parkbremse elektrisch
• Radioempfang digital (DAB)	• Radstand 2700 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rückfahrkamera	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischerenteiser vorn
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Social Media Integration (Onlinedienste / Apps)
• Sound-System BOSE	• Sprachsteuerung, erweiterter Umfang
• Start-Stop-Knopf	• Start/Stop-Anlage (i-Stop)
• TFT-Farbdisplay	• Tagfahrlicht LED
• Touchscreen-Farbdisplay (7,0 Zoll)	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• USB-Anschluss hinten	• USB-Anschluss und AUX-IN-Anschluss
• Wegfahrsperre (elektronisch)	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Memoryfunktion für Sitz vorn links	• Metallic-Lackierung
• Sitzbezug / Polsterung: Leder Black	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitzheizung hinten	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














18.10.2018	7118	AHR000032	2	2	135/4000	211
M1	AC		4550		1840	
JMZKFGW2600761739	5		1675-1680		1740	
MAZDA				84		
KF			175	2220	2220	
GW2			1175	1145		
6AW0			1175	1145		
			69	3000	67	
MAZDA CX-5			2000	750	5	
MAZDA (J)			225/55 R19 99V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/55 R19 99V			
Kombilimousine						
715/2007*2017/1347AG			Grav		7	
EURO6:WLTP:AG:PI/CI: M, N1 I			e13*2007/46*1803*04			
Diesel			29.06.2018		K	FE780632
0002	36AG	2191				
O.1: 2100 bis 8% Steig.*						



1. Modell der Maschine und Motor	2.14	3. Farbe des Körpers	40	4. Motor	40
1.1. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.1	3.1. Farbe des Körpers	40.1	4.1. Motor	40.1
1.2. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.2	3.2. Farbe des Körpers	40.2	4.2. Motor	40.2
1.3. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.3	3.3. Farbe des Körpers	40.3	4.3. Motor	40.3
1.4. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.4	3.4. Farbe des Körpers	40.4	4.4. Motor	40.4
1.5. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.5	3.5. Farbe des Körpers	40.5	4.5. Motor	40.5
1.6. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.6	3.6. Farbe des Körpers	40.6	4.6. Motor	40.6
1.7. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.7	3.7. Farbe des Körpers	40.7	4.7. Motor	40.7
1.8. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.8	3.8. Farbe des Körpers	40.8	4.8. Motor	40.8
1.9. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.9	3.9. Farbe des Körpers	40.9	4.9. Motor	40.9
1.10. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.10	3.10. Farbe des Körpers	40.10	4.10. Motor	40.10
1.11. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.11	3.11. Farbe des Körpers	40.11	4.11. Motor	40.11
1.12. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.12	3.12. Farbe des Körpers	40.12	4.12. Motor	40.12
1.13. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.13	3.13. Farbe des Körpers	40.13	4.13. Motor	40.13
1.14. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.14	3.14. Farbe des Körpers	40.14	4.14. Motor	40.14
1.15. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.15	3.15. Farbe des Körpers	40.15	4.15. Motor	40.15
1.16. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.16	3.16. Farbe des Körpers	40.16	4.16. Motor	40.16
1.17. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.17	3.17. Farbe des Körpers	40.17	4.17. Motor	40.17
1.18. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.18	3.18. Farbe des Körpers	40.18	4.18. Motor	40.18
1.19. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.19	3.19. Farbe des Körpers	40.19	4.19. Motor	40.19
1.20. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.20	3.20. Farbe des Körpers	40.20	4.20. Motor	40.20
1.21. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.21	3.21. Farbe des Körpers	40.21	4.21. Motor	40.21
1.22. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.22	3.22. Farbe des Körpers	40.22	4.22. Motor	40.22
1.23. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.23	3.23. Farbe des Körpers	40.23	4.23. Motor	40.23
1.24. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.24	3.24. Farbe des Körpers	40.24	4.24. Motor	40.24
1.25. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.25	3.25. Farbe des Körpers	40.25	4.25. Motor	40.25
1.26. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.26	3.26. Farbe des Körpers	40.26	4.26. Motor	40.26
1.27. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.27	3.27. Farbe des Körpers	40.27	4.27. Motor	40.27
1.28. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.28	3.28. Farbe des Körpers	40.28	4.28. Motor	40.28
1.29. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.29	3.29. Farbe des Körpers	40.29	4.29. Motor	40.29
1.30. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.30	3.30. Farbe des Körpers	40.30	4.30. Motor	40.30
1.31. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.31	3.31. Farbe des Körpers	40.31	4.31. Motor	40.31
1.32. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.32	3.32. Farbe des Körpers	40.32	4.32. Motor	40.32
1.33. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.33	3.33. Farbe des Körpers	40.33	4.33. Motor	40.33
1.34. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.34	3.34. Farbe des Körpers	40.34	4.34. Motor	40.34
1.35. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.35	3.35. Farbe des Körpers	40.35	4.35. Motor	40.35
1.36. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.36	3.36. Farbe des Körpers	40.36	4.36. Motor	40.36
1.37. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.37	3.37. Farbe des Körpers	40.37	4.37. Motor	40.37
1.38. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.38	3.38. Farbe des Körpers	40.38	4.38. Motor	40.38
1.39. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.39	3.39. Farbe des Körpers	40.39	4.39. Motor	40.39
1.40. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.40	3.40. Farbe des Körpers	40.40	4.40. Motor	40.40
1.41. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.41	3.41. Farbe des Körpers	40.41	4.41. Motor	40.41
1.42. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.42	3.42. Farbe des Körpers	40.42	4.42. Motor	40.42
1.43. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.43	3.43. Farbe des Körpers	40.43	4.43. Motor	40.43
1.44. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.44	3.44. Farbe des Körpers	40.44	4.44. Motor	40.44
1.45. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.45	3.45. Farbe des Körpers	40.45	4.45. Motor	40.45
1.46. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.46	3.46. Farbe des Körpers	40.46	4.46. Motor	40.46
1.47. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.47	3.47. Farbe des Körpers	40.47	4.47. Motor	40.47
1.48. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.48	3.48. Farbe des Körpers	40.48	4.48. Motor	40.48
1.49. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.49	3.49. Farbe des Körpers	40.49	4.49. Motor	40.49
1.50. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.50	3.50. Farbe des Körpers	40.50	4.50. Motor	40.50
1.51. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.51	3.51. Farbe des Körpers	40.51	4.51. Motor	40.51
1.52. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.52	3.52. Farbe des Körpers	40.52	4.52. Motor	40.52
1.53. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.53	3.53. Farbe des Körpers	40.53	4.53. Motor	40.53
1.54. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.54	3.54. Farbe des Körpers	40.54	4.54. Motor	40.54
1.55. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.55	3.55. Farbe des Körpers	40.55	4.55. Motor	40.55
1.56. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.56	3.56. Farbe des Körpers	40.56	4.56. Motor	40.56
1.57. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.57	3.57. Farbe des Körpers	40.57	4.57. Motor	40.57
1.58. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.58	3.58. Farbe des Körpers	40.58	4.58. Motor	40.58
1.59. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.59	3.59. Farbe des Körpers	40.59	4.59. Motor	40.59
1.60. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.60	3.60. Farbe des Körpers	40.60	4.60. Motor	40.60
1.61. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.61	3.61. Farbe des Körpers	40.61	4.61. Motor	40.61
1.62. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.62	3.62. Farbe des Körpers	40.62	4.62. Motor	40.62
1.63. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.63	3.63. Farbe des Körpers	40.63	4.63. Motor	40.63
1.64. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.64	3.64. Farbe des Körpers	40.64	4.64. Motor	40.64
1.65. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.65	3.65. Farbe des Körpers	40.65	4.65. Motor	40.65
1.66. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.66	3.66. Farbe des Körpers	40.66	4.66. Motor	40.66
1.67. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.67	3.67. Farbe des Körpers	40.67	4.67. Motor	40.67
1.68. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.68	3.68. Farbe des Körpers	40.68	4.68. Motor	40.68
1.69. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.69	3.69. Farbe des Körpers	40.69	4.69. Motor	40.69
1.70. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.70	3.70. Farbe des Körpers	40.70	4.70. Motor	40.70
1.71. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.71	3.71. Farbe des Körpers	40.71	4.71. Motor	40.71
1.72. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.72	3.72. Farbe des Körpers	40.72	4.72. Motor	40.72
1.73. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.73	3.73. Farbe des Körpers	40.73	4.73. Motor	40.73
1.74. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.74	3.74. Farbe des Körpers	40.74	4.74. Motor	40.74
1.75. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.75	3.75. Farbe des Körpers	40.75	4.75. Motor	40.75
1.76. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.76	3.76. Farbe des Körpers	40.76	4.76. Motor	40.76
1.77. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.77	3.77. Farbe des Körpers	40.77	4.77. Motor	40.77
1.78. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.78	3.78. Farbe des Körpers	40.78	4.78. Motor	40.78
1.79. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.79	3.79. Farbe des Körpers	40.79	4.79. Motor	40.79
1.80. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.80	3.80. Farbe des Körpers	40.80	4.80. Motor	40.80
1.81. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.81	3.81. Farbe des Körpers	40.81	4.81. Motor	40.81
1.82. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.82	3.82. Farbe des Körpers	40.82	4.82. Motor	40.82
1.83. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.83	3.83. Farbe des Körpers	40.83	4.83. Motor	40.83
1.84. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.84	3.84. Farbe des Körpers	40.84	4.84. Motor	40.84
1.85. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.85	3.85. Farbe des Körpers	40.85	4.85. Motor	40.85
1.86. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.86	3.86. Farbe des Körpers	40.86	4.86. Motor	40.86
1.87. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.87	3.87. Farbe des Körpers	40.87	4.87. Motor	40.87
1.88. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.88	3.88. Farbe des Körpers	40.88	4.88. Motor	40.88
1.89. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.89	3.89. Farbe des Körpers	40.89	4.89. Motor	40.89
1.90. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.90	3.90. Farbe des Körpers	40.90	4.90. Motor	40.90
1.91. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.91	3.91. Farbe des Körpers	40.91	4.91. Motor	40.91
1.92. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.92	3.92. Farbe des Körpers	40.92	4.92. Motor	40.92
1.93. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.93	3.93. Farbe des Körpers	40.93	4.93. Motor	40.93
1.94. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.94	3.94. Farbe des Körpers	40.94	4.94. Motor	40.94
1.95. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.95	3.95. Farbe des Körpers	40.95	4.95. Motor	40.95
1.96. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.96	3.96. Farbe des Körpers	40.96	4.96. Motor	40.96
1.97. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.97	3.97. Farbe des Körpers	40.97	4.97. Motor	40.97
1.98. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.98	3.98. Farbe des Körpers	40.98	4.98. Motor	40.98
1.99. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.99	3.99. Farbe des Körpers	40.99	4.99. Motor	40.99
1.100. Fahrzeugtyp (Kategorie)	2.14.100	3.100. Farbe des Körpers	40.100	4.100. Motor	40.100



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Riss/Bruch)



Türe hinten rechts (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Delle)