



Ford Ranger Raptor Doppelkabine 4x4

EZ 03/2023 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 14.886km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 67***

Fahrzeug aufgenommen am: 17.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ranger Raptor Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 2.0 TDCi Panther EU6d, Raptor 4x4 Doppelkabine, (Facelift 2) 2021]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN 6FPPXXMJ2PNB65708	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 14.886km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 213 PS (157 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.996 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 9.421km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2023	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 278g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 10.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(10 mm)



(10 mm)



(9 mm)



(9 mm)



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	155	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	135	Heckklappe	130
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anhängerkupplung
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel schwarz
- Batterie verstärkt
- Bluetooth-Schnittstelle
- Bordcomputer
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe heizbar
- Getriebe Automatik - Typ: 10R80 (10-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine
- Kindersicherung elektrisch
- Laderaum-Paket 22
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Paket 129
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Premium
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- KeyFree-System
- Knieairbag Fahrerseite
- Laderaumwanne

• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Mittelkonsole Premium	• Modellpflege (2)
• Motor 2,0 Ltr. - 156 kW TDCi Panther KAT	• Rad-Paket 41
• Radstand 3220 mm	• Raptor-Paket
• Rußpartikelfilter	• Rücksitz-Paket 11
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheinwerfer LED
• Schmutzfänger hinten	• Servolenkung elektrisch
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
• Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Tagfahrlicht
• Türgriffe außen lackiert	• Verglasung getönt
• Vorbereitungs-Paket Tachograph	• Wegfahrsperrung
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	• Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor
• Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)	• Radioempfang digital (DAB)
• FordPass Connect inkl. eCall	• Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
• Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle	• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
• AUX-IN-Anschluss	• USB-Anschluss
• Farbdisplay (8 Zoll)	• Rückfahrkamera
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Aktives Überrollschutzsystem
• Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent	• Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
• Seitenairbag vorn	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
• Pritschenabdeckung (Rollo)	• Sportbügel hinten schwarz (Ladefläche)
• Getränkehalter vorn	• Reserverad in Fahrbereifung
• Off-Road-Paket	• Unterfahrschutz
• Unterfahrschutz hinten	• Sperrdifferential
• Sitz-Paket 53	• Seitenairbag vorn
• Sitzheizung vorn	• Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach)
• Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach)	• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn
• Kühlergrill schwarz	• Pritschenabdeckung (Rollo)
• Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Stoßfänger hinten schwarz (Stahl)	• Parkpilotsystem hinten
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Intelligenter Geschwindigkeits-Begrenzer
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem	• Fahrassistenz-System: Verkehrsschildassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent	• Teppichboden in Fahrgast-/Laderaum
• Klimaautomatik 2-Zonen	• Heckklappenbetätigung elektrisch
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung	• Steckdose 230V
• Rückfahrkamera	• Mittelarmlehne hinten
• 2.Sitzreihe mit Sitzbank	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Kopfstützen hinten	• 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

- Nebelscheinwerfer LED



Sonderausstattung

- Metallic-Lackierung
- Standheizung

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












15.03.2023	1566	AAN001144	2	2	157/3150	170
NIG	BA		5363-5544		2028-2028	
6FPFXMJ2PNB65708	6		1673-1873		2506-2505	
Ford			-	150		
2AB			278	3130		3130
YN2X4P			1550	1690		
50EEA9Y2D			1550	1690		
-			80	2813		73
Ranger			2500	750		5
FORD (AUS)			17285/70	R17	116S	
Geländefz.Gü.bef.b. 3,5 l			17285/70	R17	116S	
Lastkraftwagen			-			
715/2007*2018/1832AR						
EURO6;WLTP;AR;ET;CL;M1;M1L			e5*2007/46*0080*08			
Diesel			01.04.2022			GT8684B9
0002	36AR	1996				
TECHN.ZUL.GES-MASS E.D.ZUGKOMBINATION:5350KG*WW.AHK M1						
EGTG*						

[illegible]

Ablieferungs-Inspektion		Vertriebspartner	
☐ Datum:	20.3.23		Händler
☐ Kilometerstand:	5	HERBERT JOTZO GMBH	
☐ Überprüft auf offene Service Aktionen:	☒	Fabrikstr. 2, 67454 Hasselborn	
☐ Offene Service Aktionen abgearbeitet:	☐	Tel. 0 63 24 / 92 32-0 Fax 92 32 33	
		☐ Unterschrift:	

Handlungsbeleg		Vertriebspartner	
☐ Datum:	11.03.25		Händler
☐ Kilometerstand:	9421	HERBERT JOTZO GMBH	
☐ Rechnungsnummer:	1975519	Fabrikstr. 2, 67454 Hasselborn	
☐ Unterschrift:		Tel. 0 63 24 / 92 32-0 Fax 92 32 33	
☐ Nächster Service Termin:	29.4.21 bzw. 10.3.26		



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Lackschaden)