



Ford Fusion Style

EZ 02/2009 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 186.837km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 88***

Fahrzeug aufgenommen am: 26.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fusion Style [DE - LimS5 1.6 16V EU4, Style, 2007 - 2011]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0UXXGAJU8T88156	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 186.837km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 101 PS (74 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.596 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 52.333km	Letzter Service am 04/2014
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 02/2009	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 4	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 156g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben



(3 mm)

Kerben



(6 mm)

Kerben



(6 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	220 	Beifahrertür	230 
Kotflügel vorne links	310 	Kotflügel vorne rechts	320 
Türe hinten links	295 	Türe hinten rechts	235 
Seitenteil hinten links	480 	Seitenteil hinten rechts	520 
Motorhaube	195 	Heckklappe	205 
Dach	520 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Check-Control-System
- Fzg. ohne ESP (Elektron. Stabilitäts-Programm)
- Getränkehalter vorn
- Heizung mit Umluftschaltung
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Motor 1,6 Ltr. - 74 kW 16V KAT
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sonnenblende rechts mit Spiegel
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Verglasung getönt
- Zierleisten schwarz
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel mech. von innen verstellbar
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Getriebe 5-Gang
- Gurtstraffer
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne klappbar
- Servolenkung
- Sonnenblende links mit Spiegel
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Style
- Wegfahrsperre (elektronisch)



Sonderausstattung

- | | |
|---|------------------------|
| • Audiosystem 6000 (Radio/CD-Player) | • Audiosystem: Radio |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Frontscheibe heizbar |
| • Metallic-Lackierung | • Sitzheizung vorn |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Rost)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Delle)



Schweller links (Delle)



Schweller rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten links (Rost, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)