

Fiat

FIAT DUCATO H2 KASTENWAGEN (290/295)(11.2023->) 35 L3H2 180 MULTIJET MAXI HOCHDACH VERBLECHT MOTOR 2,2 LTR. - 132 KW TURBODIESEL
MULTIJET POWER KASTEN HOCHRAUM STANDARD

VIN: ZFA250005SG038223



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 24/07/2025	Laufleistung 26677 km
Farbe COLORE ESTERNO (Weiss (pastell))	Jahr 2023	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 3	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 2184	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 132 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Notrad / -	Fehlt	Ersetzen
003	Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links	Kratzer	Lackieren



004 Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Verschlissen

Ersetzen



005 Rückleuchteneinfassung / Hinten Links

Kratzer

Polieren



006 Seitenwand / Hinten Links

Kratzer

Polieren



007 Windschutzscheibe / Vorne

Steinschlag

Ersetzen



008 Klebesatz / Vorne

Verschlissen

Ersetzen

009 Seitenwand / Hinten Rechts

Delle

Reparieren



010 Kotflügelzierleiste / Hinten Rechts

Kratzer

Ersetzen



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Vorne Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	5 mm
Hinten Links	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Rechts	BRIDGESTONE	225 / 75 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz




Vorderer Fahrgastraum




Navigation




Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Notrad / - / Fehlt



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Kratzer



Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Verschlissen



Rückleuchteneinfassung / Hinten Links / Kratzer



Rückleuchteneinfassung / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Seitenwand / Hinten Links / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Windschutzscheibe / Vorne / Steinschlag



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Seitenwand / Hinten Rechts / Delle



Kotflügelzuerleiste / Hinten Rechts / Kratzer