



Skoda Superb L&K 4x4

EZ 02/2023 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 45.016km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 41***
Fahrzeug aufgenommen am: 14.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Superb L&K 4x4 [DE - Kb5 2.0 TDI EU6d, L&K 4x4, (Facelift) 2020 - 2024]		
Kategorie Kombi	FIN TMBLR9NPXP7033117	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 45.016km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 29.193km	Letzter Service am 03/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 02/2023	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.6l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	100	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	110
Dach	105		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablagefach für Regenschirm
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Bolero (MP3-fähig, SD-Karten-Schnittstelle)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel mit Abblendautomatik, links
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Dachreling eloxiert
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenz-System: Dynamischer Fernlichtassistent (Dynamic Light Assist)
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Akustikglas Türscheiben vorn
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Ausstattungs-Paket: Green tec
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Bremsenergierückgewinnung
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenz-System: Adaptive Fahrwerksregelung (DCC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Telefon mit Bluetooth

• Fußraumbeleuchtung vorn und hinten	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach beleuchtet
• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	• Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht
• Heckscheibenwischer	• Infotainment-Paket Bolero
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Pianolack, schwarz	• Innenausstattung: Leder L&K
• Innenraumbeleuchtung LED	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung elektr. betätigt	• Knieairbag Fahrerseite
• Kofferraum / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lehnenentriegelung der Rücksitzlehne im Kofferraum
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
• Lenkrad (Leder - 2-Speichen) mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)
• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole	• Lounge-Step (Teppich-Fußmatten mit Fußstützen)
• Mittelarmlehne vorn	• Modellpflege
• Motor 2,0 Ltr. - 147 kW TDI	• Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)
• Multifunktionsablage unter Gepäckraumabdeckung	• Nebelscheinwerfer LED
• Nebelscheinwerfer mit Abbiegelicht	• Notrufsystem
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	• Radioempfang digital (DAB+)
• Reifen-Reparaturkit	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzlehne geteilt/klappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schließ-/Startsystem Kessy	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Servolenkung
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitze vorn elektr. verstellbar (mit Memory)
• Sitzheizung vorn	• Sitzlehne vorn rechts klappbar
• SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)	• Sonnenblende links mit Spiegel
• Sonnenblende rechts mit Spiegel	• Sound-System Canton
• Sprachsteuerung für Infotainment-System	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn
• USB-Anschluss	• Verzurösen Koffer-/Laderaum
• Wegfahrsperre	• Wireless SmartLink
• Zentralverriegelung	



Sonderausstattung

• Audio-Navigationssystem Columbus	• Business-Paket Columbus
• Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung und Abschleppschutz	• Edelstahlpedale Sportdesign
• Einparkhilfe vorn und hinten	• Fahrassistenz-Paket: Plus
• Fahrassistenz-Paket: Stau- und Notfallassistent	• Fahrassistenz-Paket: Traveller
• Fahrassistenz-System: Anhänger-Rangierassistent (Trailer Assist)	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Frontradar-Assistent (bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Blind Spot Detection)
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Frontscheibe heizbar
• Funkschlüssel (3) klappbar	• Insassen-Schutzsystem proaktiv
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Kamerasystem 360°
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Kombiinstrument digital (virtual cockpit)
• Komfort-Paket Plus	• Komfortöffnung für elektr. Heckklappe/-Deckel
• Lenkrad heizbar	• Perleffekt-Lackierung
• Phonebox	• Progressivlenkung
• Reifendruck-Kontrollsystem (Aktiv)	• Schließ-/Startsystem Kessy
• Seitenairbag hinten	• Sicherheits-Paket
• Sitzbelüftung vorn	• Sitzheizung hinten
• Sitzheizung vorn	• Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
• Steckdose 230V	• USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)