CarOnSale

Fiat 124 Spider Lusso

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 10.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
08/2017	45.444km	140 PS	Benzin	Schaltgetriebe	1

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Fiat	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG 124 Spider Lusso [DE - Ca2 1.4 MultiAir Turbo EU6, Lusso, 2016 - 2019]	KATEGORIE Roadster/Cabrio
FIN ZFANF6E4600130128	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 45.444km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2027 / Nicht Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 140 PS (103 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt nicht vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6b
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
08/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 1
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Ja	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 148g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (17 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
4 mm	4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
3 mm	3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	95 µm	Beifahrertür	110 µm
Kotflügel vorne links	85 µm	Kotflügel vorne rechts	75 µm
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	100 µm	Seitenteil hinten rechts	100 µm
Motorhaube	80 µm	Heckklappe	75 µm
Dach	-		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem Multifunktion (Radio/CD-Player mit MP3-Wiedergabefunktion USB-/ iPod-/ AUX-Anschluss)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fensterheber elektrisch vorn
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung
- Nebelscheinwerfer
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- Überrollbügel Alu-Optik
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Heckantrieb
- Auspuffanlage (links/rechts) mit Endrohre verchromt
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Karosserie: 2-türig
- Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
- Reifen-Reparaturkit
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Tagfahrlicht
- Windschott
- Aktive Motorhaube
- Armaturenbrett Teilleder
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Getriebe 6-Gang
- Klimaautomatik
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo KAT
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Uni-Lackierung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos























FCA
FCA Italy S.p.A.
e11*2007/46* 3320
ZFANF6E4600130128
1315 Kg
--- Kg
1- 680 Kg
2- 635 Kg


CarOnSale



AUTO
A/C

MODE
RES/+
OFF/CAN
SET/−

INFO


CERTIFICATO
DI CONFORMITA' CE




28.08.2017
M1
ZFANF6B4600130128
FIAT
NP
6B4
60W1
FIAT 124 SPIDER
FCA ITALY (1)
PZ.Z.PERS.BEF.D. 8 SPI.
KABRIO-LIMOUSINE
715/2007*2015/45W
EURO6/W;PI/CI; M, N1 I
BENZIN
0001
EU 0.1 U. 0.2: KRINR*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.08.
2017*

