



BMW 218 d Luxury Line

EZ 08/2017 | Van | Diesel | Automatikgetriebe | 122.342km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 91***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 d Luxury Line [DE - Van5 218d EU6, Luxury Line, 2015 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WBA2E510505G57286	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 122.342km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 117.826km	Letzter Service am 05/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 08/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(4 mm)	(4 mm)
Kerben	Kerben	Kerben	

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	100
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chrome-Line Exterieur
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Finition
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Check-Control-System
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black
- Instrumententafel mit Kontrastnaht
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
• Kopf-Airbag-System hinten	• Kopf-Airbag-System vorn
• Lenkrad (Sport/Leder)	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Licht- und Regensensor	• Licht-Paket
• Luxury Line	• Mittelarmlehne hinten
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
• Multifunktion für Lenkrad	• Nebelscheinwerfer
• Original Fahrzeug Farbe: IMPERIALBLAU BRILLANTEFFEKT METALLI	• Parkbremse elektrisch
• Personalisierungssystem (Personal Profile)	• Reifendruck-Kontrollsystem
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40)
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang)
• Seitenairbag hinten	• Seitenairbag vorn
• Service-System: ConnectedDrive Services	• Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
• Servolenkung Servotronic	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota perforiert
• Sitze hinten mechanisch verstellbar	• Sitze vorn mechanisch verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Start/Stop-Anlage (Funktion)
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach)	• Tagfahrlicht LED
• Wegfahrsperre	• Wärmeschutzverglasung getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Alarmanlage	• Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
• Business-Paket	• CD-Laufwerk
• Dachreling schwarz	• Farbmonitor (6,5 Zoll)
• Farbmonitor (8,8 Zoll)	• Fzg. ohne Modell-Schriftzug
• Fzg. ohne Schriftzug Kotflügel vorn	• Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
• Head-up-Display	• HiFi-Lautsprechersystem
• Innenausstattung: Interieurleisten schwarz hochglänzend mit Akzentleiste	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)	• Kraftstofftank: vergrößert
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar	• Metallic-Lackierung
• Navigationssystem: Navigation (USB)	• Navigationssystem: Navigation Plus (USB)
• Panoramadach (Glas)	• Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
• Reifensystem Run-Flat (mit Notlaufeigenschaften)	• Rückfahrkamera
• Service-System: Concierge Services	• Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
• Service-System: Remote Services	• Sportsitze vorn

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos





















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Rad (Kerben)



Beifahrertür (Lackschaden)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Kratzer)