



Mercedes-Benz CLA 180

EZ 06/2016 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 71.688km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung CLA 180 [DE - Kb5 CLA 180 EU6, Urban, (Facelift) 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WDD1179421N375551	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 71.688km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja (digital)	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt	
Hubraum 1.595 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.083km	Letzter Service am 11/2024
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2016	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 128g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)

Kratzer



(6 mm)



(6 mm)

Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	95
Kotflügel vorne links	80	Kotflügel vorne rechts	60
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	60	Heckklappe	95
Dach	85		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Adaptives Bremslicht	• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
• Aktive Motorhaube	• Anti-Blockier-System (ABS)
• Antriebs-Schlupfregelung (ASR)	• Armauflage vorn mit Fach
• Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide	• Außentemperaturanzeige
• Beckenairbag vorn (Pelvisbag)	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Bremsassistent	• Chrom-Paket
• Design- und Ausstattungslinie Urban	• Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
• Einschaltautomatik für Fahrlicht	• Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
• Fahrassistentz-System: aktiver Bremsassistent	• Fahrassistentz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
• Fahrassistentz-System: Berganfahrhilfe	• Fensterheber elektrisch vorn + hinten
• Feststellbremse elektrisch	• Frontscheibe Verbundglas
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT
• Heckleuchten LED	• Heckscheibe heizbar (ESG)
• Infotainment-System: Mercedes me connect	• Innenausstattung: Matrix-Optik
• Innenhimmel Stoff	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopf-Airbag-System (Windowbag)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege mit Code

- | | |
|---|---|
| • Motor 1,6 Ltr. - 90 kW KAT | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Reiserechner | • Rücksitzlehne geteilt / klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag (Sidebag) vorn |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung Artico | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Laderaumboden | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss / AUX-IN-Anschluss |
| • Warnanlage / Statusanzeige für Sicherheitsgurte im Fond | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Sitz-Komfort-Paket | • Kühlergrill Diamant-Optik |
| • Sportsitze vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder Nappa | • Komfort-Fahrwerk tiefergelegt (Agility Control) |
| • Lenkrad (Leder) | • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion (Collision Prevention Assist) |
| • Tempomat | • Original Fahrzeug Farbe: MOUNTAINGRAU |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Ausstattungs-Paket: Business | • Fahrassistenz-Paket: Spur |
| • Fahrassistenz-System: Agility Select / Dynamic Select (Fahrmodusschalter) | • Freizeit-Paket |
| • Fußmatten Velours | • Infotainment-System: Remote Online |
| • Licht- und Sicht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Night-Paket | • Scheibenwaschanlage beheizt |
| • Sitzbelegungserkennung für Airbag Beifahrerseite | • TFT-Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Audiosystem Audio 20 mit Vorbereitung Garmin MAP Pilot | • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent |
| • Navigationsmodul Garmin MAP Pilot | • Sitzheizung vorn |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Ablage-Paket |
| • Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne | • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn links | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Armlehne hinten klappbar mit Durchlademöglichkeit (herausnehmbar) | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Kühlergrill Diamant-Optik | • Außenspiegel schwarz lackiert |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Delle)



Fahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Delle, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)