CarOnSale

Jeep Renegade Limited 4WD

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 11*** · Fahrzeug aufgenommen am 27.10.2026



06/2017	74.890km	LEISTUNG 170 PS	KRAFTSTOFF Benzin	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe	3

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Jeep	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG Renegade Limited 4WD [AT - SUV5 1.4 MultiAir EU6, Limited AWD, 2015 - 2018]	KATEGORIE Geländewagen
FIN 1C4BU0000HPF66032	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 74.890km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 06/2027 / Vorhanden	POLSTER Leder	LEISTUNG 170 PS (125 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 3	SERVICEHEFT Nein
SCHECKHEFTGEPFLEGT Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	HUBRAUM 1.368 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE -	LETZTER SERVICE AM -	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 5	TÜREN 4/5	GETRIEBE-TYP Automatikgetriebe
06/2017	FARBE Grau	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 3
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Österreich
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 160g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 6.9l/100km (NEFZ)

Digitales Serviceheft COS PRO

COS PRO

Alle Werkstattbesuche einsehen

Dieses Fahrzeug hat digitale Werkstatteinträge. Mit COS Pro sehen Sie die vollständige Historie auf der Detailseite.

Service Historie anzeigen ›

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Sommerreifen

FELGE
Leichtmetall (18 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 3 mm	✓ 3 mm
HINTEN LINKS	**HINTEN RECHTS**
✓ 4 mm	✓ 4 mm

Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Fahrertür	110 µm	Beifahrertür	115 µm
Kotflügel vorne links	100 µm	Kotflügel vorne rechts	115 µm
Türe hinten links	120 µm	Türe hinten rechts	110 µm
Seitenteil hinten links	140 µm	Seitenteil hinten rechts	165 µm ⚠
Motorhaube	95 µm	Heckklappe	130 µm
Dach	100 µm		

Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	● Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	● Keine Auffälligkeiten;
Batterie	● Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	● Keine Auffälligkeiten;
Differential	● Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Hutablage fehlt;

Verschleißteile

Bremsanlage	● Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	● Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	● Keine Auffälligkeiten;

OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

Alle Fehlercodes einsehen

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

Serienausstattung

- Adaptive Bremsleuchte
- Ambiente-Beleuchtung LED
- Anhängerregulierung (inkl. Niveauregulierung hinten)
- Auspuffendrohr verchromt
- Außenspiegel lackiert
- Fahrassistenz-System: Überschlag-Schutzsystem (ERM)
- Fußmatten
- Heckscheibe heizbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Kopfstützen hinten
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Mobile Online Dienste Live Service
- Motor 1,4 Ltr. - 125 kW M-Air KAT
- Original Fahrzeug Farbe: GRANITE CRYSTAL
- Parkbremse elektro-mechanisch
- Radiovorbereitung, 6 Lautsprecher
- Radstand 2570 mm
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitz vorn links verstellbar (6-fach)
- Sitz vorn rechts verstellbar (4-fach)
- Sitzlehne vorn rechts klappbar
- Steckdose 12V-Anschluß
- Steckdose 12V-Anschluß im Gepäckraum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber
- Fensterheber elektrisch hinten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Verglasung hinten abgedunkelt
- Armlehne vorn
- Audiobedienung am Lenkrad
- Lenkrad (Leder)
- Lenkrad mit Multifunktion
- Rücksitzlehnen geteilt/klappbar
- Sitz vorn links elektr. verstellbar
- 2. USB-Anschluss in Mittelkonsole
- Audio-Navigationssystem: UConnect Smartouch VP4 Navigation (Touchscreen 6,5")
- Info-Center (EVIC) mit 7"-Display
- USB-Anschluss
- 3-Punkt-Sicherheitsgurte hinten mit Gurtstraffer
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem (Forward Collision Warning)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Sicherheits-Paket
- Start/Stop-Anlage
- Traction-Control-System (Selec-Terrain)
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht
- Fahrassistenz-System: Eco-Drive (Drive Monitor System)
- Antriebsart: Active Drive (Allrad)
- Getriebe Automatik - (9-Stufen)
- Servolenkung


Sonderausstattung

- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Raucher-Paket
- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Sitzbezug / Polsterung: Leder
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Gepäckraumboden höhenverstellbar
- Reserverad in Fahrbereifung
- Metallic-Lackierung
- Sitzheizung vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (Adaptive Cruise Control, ACC)
- Lenkrad heizbar
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest
- Alarmanlage
- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos



















FCA US LLC
1C4BU0000HPF66032

CarOnSale






Jeep





Gesamte Umgebung überprüfen
RADIO
MEDIA
NAV
PHONE
APPS



Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank
FCA

Datenauszug aus der Genehmigungsdatenbank



217951
M1/Personenkraftwagen
JEEP
RENEGADE
BUAXE22/05A

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Schweller links (Delle)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller rechts (Kratzer)