CarOnSale

# Ford Kuga Titanium

Differenzbesteuert (§24 UStG) · Fahrzeugstandort 86*** · Fahrzeug aufgenommen am 09.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/2014 | 84.380km | 140 PS | Diesel | Schaltgetriebe | 1 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Ford | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>Kuga Titanium [AT - SUV5 2.0 TDCi EU5, Titanium 4x4, 2012 - 2014] | KATEGORIE<br>Geländewagen |
| FIN<br>WF0AXXWPMAES03399 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>84.380km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>11/2026 / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Teilleder | LEISTUNG<br>140 PS (103 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Diesel | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Ja |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Ja, ausschließlich bei freier Werkstatt | HUBRAUM<br>1.997 ccm | BORDMAPPE<br>liegt vor |
| LETZTER SERVICE<br>79.978km | LETZTER SERVICE AM<br>11/2025 | EMISSIONSKLASSE<br>Euro 5 |
| SITZE<br>5 | TÜREN<br>4/5 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 11/2014 | FARBE<br>Grau | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>1 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Österreich |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>154g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>5.9l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz

Montiert

REIFENTYP
**Sommerreifen**

FELGE
**Leichtmetall (17 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

### 2. Satz

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Stahl (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| 5 mm | 5 mm |
| **HINTEN LINKS** | **HINTEN RECHTS** |
| 5 mm | 5 mm |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 180 µm ⚠ | Beifahrertür | 130 µm |
| Kotflügel vorne links | 130 µm | Kotflügel vorne rechts | 120 µm |
| Türe hinten links | 130 µm | Türe hinten rechts | 120 µm |
| Seitenteil hinten links | 150 µm | Seitenteil hinten rechts | 140 µm |
| Motorhaube | 150 µm | Heckklappe | 120 µm |
| Dach | 140 µm | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Unterer Motorbereich | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage | ● Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | ● Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | ● Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (Monochrom / grafikfähig)
- Batterie verstärkt
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Notfall-Assistent (Ford Emergency Assist)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag hinten
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Lenkrad (Leder 4-Speichen)
- Leseleuchten im Fond
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Radstand 2690 mm
- Rußpartikelfilter
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung
- Servolenkung elektrisch
- Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet)
- Start/Stop-Anlage
- Stoßfänger Wagenfarbe
- USB-Anschluss
- Verglasung getönt
- Wegfahrsperre (elektronisch)
- 6 Lautsprecher
- Aktives Überrollschutzsystem
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent (Scheinwerfer mit Abblendautomatik)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
- Intelligent Protection System (IPS)
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopf-Schulter-Airbag vorn
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40)
- Schaltpunktanzeige
- Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sportsitze vorn
- Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts
- Tagfahrlicht
- Unterfahrschutz
- Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachkonsole mit Leseleuchten und Zusatzspiegel
- Doppelendrohr Auspuffanlage
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußraumleuchte vorn
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts
- Leseleuchte vorn
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Power KeyFree-Startfunktion
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Seitenairbag vorn
- Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet)
- Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Unterfahrschutz hinten
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Zusatzheizer für Dieselmotor

## Sonderausstattung

- Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA)
- Anhängerkupplung Vorbereitung
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Dachreling (Aluminium)
- Dachreling silber
- Easy-Driver-Paket plus
- Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist)
- Frontscheibe heizbar
- Fußmatten Teppich
- Parkpilotsystem hinten
- Parkpilotsystem vorn und hinten
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Sitzheizung vorn
- Style-Paket
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Winter-Paket

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos






















WF0AXXWPMAES03399


CarOnSale




Nachweise - Ablieferungs-inspektion und Wartung
Rudolf Reichel Gmbh
KFZ Krappinger GmbH


REICHEL


Ford




A7 Nationaler Code 195907
J Klasse / Fahrzeugart M1/Personenkraftwagen
D1 Marke FORD
D3 Handelsbezeichnung KUGA TITANIUM 4WD 2.0D
D2 Type/Variante/Version DM2UFMA2A/BPMAQE
A22 Anzahl der Vorbesitzer 0
A21 Anlage

## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Steinschlag)



- Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



- Beifahrertür (Kratzer)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden)



- Heckklappe (Delle, Kratzer, Verformung)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer, Verschleiß)