



Opel Astra ON Start/Stop

EZ 07/2018 | Kleinwagen | Benzin | Automatikgetriebe | 86.342km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 12***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Astra ON Start/Stop [DE - LimS5 1.4 Turbo EU6, ON Start/Stop, 2017 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0VBF6EC0JG113930	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 86.342km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 05/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.399 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 73.067km	Letzter Service am 06/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2018	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 127g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 5.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links


(5 mm)
Kratzer

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	120
Motorhaube	105	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Ölwechsel demnächst fällig

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Ecoflex
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Lenkrad mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V SIDI Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Reifen-Reparaturkit
- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
- OnStar SOS Service
- Reifendruck-Kontrollsystem

- | | |
|--|---|
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sicht-Paket |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Wegfahrsperre | • Winter-Paket |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN) |
| • Check-Control-System | • Anti-Blockier-System (ABS) |
| • Elektron. Traktionskontrolle | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung | • Leseleuchten im Fond |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Einschaltautomatik für Fahrlicht |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Sitzheizung vorn | • Lenkrad heizbar |
| • Original Fahrzeug Farbe: DARK CARAMEL | |



Sonderausstattung


- | | |
|--|--|
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Feel Good Paket |
| • OPC-Line Sport-Paket | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Rückfahrkamera |
| • Frontkamera | • Sicht-Paket |
| • Einschaltautomatik für Fahrlicht | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrassistenz-System: Abstandswarner | • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent |
| • Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem | • Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung |
| • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent | • Lenkrad (Leder) |
| • Schwellerabdeckung / -verkleidung Wagenfarbe | • Frontschürze |
| • Heckschürzenlippe | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













11.07.2018	1844	AED005598	2	1	110/5000	21
M1	AB		4370-4386		1809-1809	
WOVBF6EC0JG113930	6		1485-1485		1335-1335	
OPEL			-	75	-	
B-K			127	1845	1845	
CA0DBA812			950	910	-	
BK1E4AACKS			950	910	-	
			73	3400	70	
ASTRA+			1420	620	5	
Opel Automobile			225/45 R17 91V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/45 R17 91V			
Schrägheckklimate						
715/2007*136/2014W			Braun	8		
EURO6:W:PI/CI; M, N1			24*2007/46*0296*11			
Benzin			31.08.2017	K	FZ751956	
0001	36W0	1399				
7.2/8.2:+40 B.ANH.BETR.*S.1:MAX.8-PL.*WW.AHK LT.EGTG*D						
ATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 11.07.2018*						



6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☒ Hauptinspektion

Datum: 19.06.2021 km: 18312

Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W-20

Gehörschutz, Kühlfüssigkeit: -28 °C

Ja Nein
☒ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

KADEA Berlin GmbH
BoschstraÙe 28-36 • 12103 Berlin
Tel. 030 7 50 61 50
Fax 030 7 50 61 591

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 07. JUNI 2021 km: 30 410

Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W-20

Gehörschutz, Kühlfüssigkeit: -25 °C

Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen

KADEA Berlin GmbH
BoschstraÙe 28-36 • 12103 Berlin
Tel. 030 7 50 61 50
Fax 030 7 50 61 591

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 3.6.22 km: 40 961

Motoröl
Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐
dexos1 Gen2 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 0 W-20

Gehörschutz, Kühlfüssigkeit: -24 °C

Ja Nein
☐ Batterie (Funkfernbedienung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Automobilforum
BuschkrugstraÙe 43
Tel.: 030 6 62 85-4
www.automobilforum.de



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Schweller links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)