



BMW 430 i xDrive Luxury Line

EZ 03/2018 | Limousine | Benzin | Automatikgetriebe | 121.743km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 44***

Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 430 i xDrive Luxury Line [DE - LimS5 430 i EU6, xDrive Luxury Line, (Facelift) 2017 - 2018]		
Kategorie Limousine	FIN WBA4H910X0BN87256	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.743km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 252 PS (185 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2018	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 138g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)

Kerben,
Kratzer,
Rost



(2 mm)

Kerben,
Kratzer, Rost



(4 mm)

Kerben,
Kratzer,
Rost



(4 mm)

Kerben,
Kratzer, Rost



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	165 	Beifahrertür	155
Kotflügel vorne links	155	Kotflügel vorne rechts	155
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	155
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	145		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig)
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Außenspiegel heizbar
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter
- Freisprecheinrichtung mit USB-Schnittstelle
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - mit Steptronic (8-Stufen)
- Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Pearl Glossy Chrome
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armauflage vorn
- Auspuffanlage (2-Rohr-Anlage) mit Chromblenden
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsassistent
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten
- Farbmonitor (6,5 Zoll)
- Frontscheibe mit Bandfilter oben
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Innenspiegel mit Abblendautomatik

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Licht- und Regensensor
- Luftauslass (Air Breather) Chrom
- Luxury Line
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer LED
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Seitenairbag vorn
- Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices
- Sitzausstattung: 5-Sitzer
- Sitzheizung vorn
- Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich
- Wegfahrsperre
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Original Fahrzeug Farbe: SAPHIRSCHWARZ
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenkrad (Sport/Leder) mit Multifunktion
- Licht-Paket
- Lufteinlassblende Chrom
- Mittelarmlehne hinten
- Motor 2,0 Ltr. - 185 kW
- Personalisierungssystem (Personal Profile)
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen und Außenspiegel beheizt
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Servolenkung Servotronic
- Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
- Start/Stop-Anlage (Funktion)
- Warndreieck
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Ambiente-Beleuchtung



Sonderausstattung

- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Innenausstattung: Interieurleisten Edelholz Esche mit Metallintarsie
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Paketkombination: Business-Paket in Verbindung mit Navigations-Paket ConnectedDrive
- Raucher-Paket
- Sicherheitssystem Active Protection
- Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
- Navigations-Paket ConnectedDrive
- Service-System: ConnectedDrive Services
- Service-System: Concierge Services
- WLAN-Hotspot
- Instrumentenkombination (erweiterter Umfang)
- Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Sitzheizung vorn
- HiFi-Lautsprechersystem
- Innovations-Paket
- Metallic-Lackierung
- Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten
- Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas)
- Spiegel-Paket
- Nebelscheinwerfer LED
- Head-up-Display
- Fahrassistenz-System: Speed-Limit-Anzeige
- Fahrassistenz-System: Driving Assistant
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Service-System: Remote Services
- Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI)
- Audio-Navigationssystem Professional
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Alarmanlage

- Außenspiegel elektr. anklappbar

- Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag, Rost)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Rad (Kerben, Kratzer, Rost)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Delle)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)




Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)