

Fiat

FIAT SCUDO (506) KASTEN (2022->) L1 BASIS MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW MULTIJET KAT KASTEN

VIN: VXFVFEHTMP7859720



Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 09/11/2023	Laufleistung 80854 km
Farbe -	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 4	Anzahl der Sitze 2	Generation -
Karosserietyp Van	Hubraum 1499 cc	Getriebe Schaltgetriebe
Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Diesel	Anzahl Gänge 6
Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 75 KW	

Bewertungsdetails

Bewertungsort
AKB Schöneck

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Inspektion	Fehlt	Ausführen
002	Füllflasche Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
003	Kompressor Nothilfekit / -	Fehlt	Ersetzen
004	Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links	Gebrochen	Ersetzen



005

Stoßfänger / Hinten

Kratzer

Ersetzen



006

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Delle

Ersetzen



007

Schriftzug Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links

Verschlissen

Ersetzen




008

Seitenwand / Hinten Links

Delle

Smart Repair



009

Türeinstieg / Vorne Links

Kratzer

Lackieren




010

Stoßfänger / Vorne

Kratzer

Ersetzen



011	Seitenwand / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren
			
012	Windschutzscheibe / Vorne Entspiegelt : Ja / Regensensor : Ja	Riss	Ersetzen
			
013	Klebesatz / Vorne	Verschlissen	Ersetzen

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Hutablage
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	7 mm
Vorne Rechts	BARUM	215 / 65 / 16 / Ganzjahresreifen	6 mm
Hinten Links	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	7 mm
Hinten Rechts	FALKEN	215 / 65 / 16 / Winter	7 mm

Kommentar

Bilder




Vorne Links



Kofferraum geöffnet




Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung



Navigation




Spare Tyre




Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Hauptreifensatz / Vorne Links



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links



Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Warnleuchte Inspektion / Fehlt



Innenverkleidung Laderaum / Hinten Links / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Delle



Schütz Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten Links / Verschlissen




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle



Seitenwand / Hinten Links / Delle




Seitenwand / Hinten Links / Delle



Türeinstieg / Vorne Links / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Seitenwand / Hinten Rechts / Kratzer



Windschutzscheibe / Vorne / Riss



Windschutzscheibe / Vorne / Riss