



## Ford Custom 310 L1 Trend

EZ 11/2016 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 191.103km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 21\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                   |                                             |                                        |
|------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------|
| Hersteller<br>Ford                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Custom 310 L1 Trend [DE - Kb4 2.0 TDCi EU6, 310 L1 Trend, 2015 - 2018] |                                             |                                        |
| Kategorie<br>Van                                     | FIN<br>WF01XXTTG1GD31719                                                                          | Kennzeichen<br>-                            | Laufleistung laut Tacho<br>191.103km   |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>10/2026 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                  | Leistung<br>105 PS (77 KW)                  | Kraftstoff<br>Diesel                   |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja                                                                                 | Scheckheftgepflegt<br>Scheckheft lückenhaft |                                        |
| Hubraum<br>1.995 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                            | Letzter Service<br>144.102km                | Letzter Service am<br>03/2023          |
| Emissionsklasse<br>Euro 6b                           | Sitze<br>9                                                                                        | Türen<br>4/5                                | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe         |
| EZ<br>11/2016                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                     | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>2        |                                        |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                     | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland   |                                        |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                   | CO2-Emissionen<br>156g/km (NEFZ)            | Kraftstoffverbrauch<br>6l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links    Vorne rechts    Hinten links    Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)

## Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm) | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm) |
|-------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| Fahrertür               | 105                      | Beifahrertür             | 105                      |
| Kotflügel vorne links   | 120                      | Kotflügel vorne rechts   | 125                      |
| Türe hinten links       | -                        | Türe hinten rechts       | 120                      |
| Seitenteil hinten links | 120                      | Seitenteil hinten rechts | 130                      |
| Motorhaube              | 120                      | Heckklappe               | 90                       |
| Dach                    | 125                      |                          |                          |



## Technischer Zustand



Tonaufnahme des Motors:

[Hier die Tonaufnahme anhören](#)

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2. Batterie
- Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bodenbelag: Gummi im Lade-/Fahrgastraum (vollständig)
- Dachverkleidung Himmel im Fahrgastraum
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe links
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe links
- Fensterheber elektrisch
- Getriebe 6-Gang
- Heckscheibenwischer
- Karosserie/Aufbau: Kombi
- Abbiegelicht im Scheinwerfer
- Airbag Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Multi-Funktions-Display
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 1.Reihe rechts
- Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, 2.Reihe rechts
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckflügeltüren mit Verglasung
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach

|                                                                               |                                                          |
|-------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • Lenkrad (Leder)                                                             | • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar            |
| • Motor 2,0 Ltr. - 77 kW TDCi KAT                                             | • Nebelscheinwerfer                                      |
| • Original Fahrzeug Farbe: FROZEN WHITE                                       | • Radstand 2933 mm                                       |
| • Radvollabdeckungen                                                          | • Reserverad in Fahrbereifung                            |
| • Rußpartikelfilter                                                           | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                    |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                                | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts                   |
| • Schmutzfänger vorn                                                          | • Schmutzfänger vorn und hinten                          |
| • Seitenschutzleisten                                                         | • Servolenkung                                           |
| • Sitz-Paket 13: Fahrersitz (4-fach verstellbar) - Beifahrerdoppelsitz, Stoff | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                          |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz                                    | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 2-fach kippbar                             | • Sitze im Lade-/FG-Raum: 2.Reihe, 2-fach kippbar        |
| • Start/Stop-Anlage                                                           | • Stoßfänger teillackiert                                |
| • Trend                                                                       | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Kunststoff               |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle              | • Wegfahrsperre                                          |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                                       | • Zusatzheizung elektrisch                               |
| • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung                                         |                                                          |



## Sonderausstattung

|                                                 |                                       |
|-------------------------------------------------|---------------------------------------|
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar    | • Doppelklimaanlage                   |
| • Fondraumheizung                               | • Frontscheibe heizbar                |
| • Sicht-Paket 1                                 | • Steckdose 12V im Lade-/Fahrgastraum |
| • Trittstufe unter Schiebetür links             | • Trittstufe unter Schiebetür rechts  |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Verglasung stark getönt             |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos











## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden, Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Lackschaden)



Heckklappe (Lackschaden)