



Audi A4 Avant

EZ 10/2017 | Kombi | Benzin | Automatikgetriebe | 121.919km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 61***

Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A4 Avant [DE - Kb5 2.0 TFSI EU6, design, 2016 - 2018]		
Kategorie Kombi	FIN WAUZZZF45JA054317	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 121.919km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 252 PS (185 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.984 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 142g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Reifenschäden: Kratzer;

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	125
Motorhaube	135	Heckklappe	95
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Kofferraum lässt sich nur über den Innenraum öffnen, am Kofferraum selbst nicht, defekt;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Bremsassistent
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung (Pausenempfehlung)
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Glanz-Paket
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Licht-Paket
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR) mit EDS
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Dachkantenspoiler
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion (Audi pre sense City)
- Gepäck-/Laderaumabdeckung elektrisch
- Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium
- Karosserie: 4-türig
- Ladekantenschutz (Edelstahl)
- Make-up-Spiegel beleuchtet

- | | |
|---------------------------------------|---|
| • Motor 2,0 Ltr. - 185 kW 16V TFSI | • Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus |
| • Original Fahrzeug Farbe: MONSUNGRAU | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifenkontroll-Anzeige | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektro-mechanisch |
| • Sitze vorn manuell einstellbar | • Start/Stop-Anlage |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wendeladeboden (Ladeboden) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Akustikglas Türscheiben vorn | • Anhängerkupplung Vorbereitung |
| • Assistenz-Paket Stadt | • Assistenz-Paket Tour |
| • Audi Smartphone Interface | • Audi connect (Internetbasierende Dienste) |
| • Audi connect (Notruf- und Assistance-System) | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar | • Außenspiegel mit Bordsteinautomatik, rechts |
| • Bluetooth-Freisprecheinrichtung mit Spracherkennung (Audi Phone Box) | • Bluetooth-Schnittstelle (Mobiltelefon) inkl. Gurtmikrofon |
| • Dachhimmel Stoff, schwarz | • Dachreling |
| • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumabsicherung / Abschleppschutz | • Einparkhilfe vorn und hinten, akustisch und optisch mit selektiver Anzeige (APS Plus) |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug | • Exterieur-Paket S line |
| • Fahrassistenz-System: Abbiege-Assistent links | • Fahrassistenz-System: Anfahr-Assistent (hold assist) |
| • Fahrassistenz-System: Ausweich-Assistent | • Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (Adaptive Cruise Control) mit Stop&Go inkl. Audi pre sense front |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (Audi pre sense front) | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Fahrassistenz-System: Insassen-Schutzsystem (Audi pre sense basic) | • Fahrassistenz-System: Parklenkassistent |
| • Fahrassistenz-System: Prädiktiver Effizienz-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (active lane assist) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) inkl. Audi pre sense rear | • Fahrassistenz-System: Stauassistent |
| • Fahrassistenz-System: Tempolimit-Anzeige | • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdisplay | • Head-up-Display |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Kombiinstrument digital (virtual cockpit) |
| • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen | • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar |
| • Lenkrad (Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion plus | • Licht- und Regensensor |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne vorn Komfortausstattung |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus mit MMI Touch | • Nichtraucher-Paket |
| • Panoramadach vorn elektrisch, hinten fest | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Rückfahrkamera | • Scheinwerfer LED |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Schwellerleisten Sport-Design |


- | | |
|-------------------------------|--|
| • Seitenairbag hinten | • Sitzbezug / Polsterung: Leder Milano |
| • Sitzheizung vorn und hinten | • Sound-System DSP / Audi Sound-System |
| • Sportsitze vorn | • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten |
| • Wagenheber | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)