

Minderwertgutachten

Fahrzeugdaten	Hersteller		Typ		Modell		
	Audi		A6 Avant 40 TDI quattro sport		40 2.0 TDI EU6d, quattro sport, 202..		
	VIN		Aufbau		Anzahl Türen	Kraftstoff	KBA-Schlüssel
	WAUZZZF27PN076917		Kombi		5	Diesel	0588/BNF
	Erstzulassung		Halter lt. Zulbesch. II	Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder	Hubraum (ccm)
	07.06.2023		k. A.	k. A.	150 kW	4	1968
	HU		Halter lt. Zulbesch. II		Halter lt. Kunde	Leistung (kW)	Anzahl Zylinder
	06/26		k. A.		k. A.	150 kW	4
	Batteriezustand (SoH %)		Ladestand (SoC %)		HV-Batterie (kWh)		Energieeffizienzklasse
	0,00 %		0,00 %		0		keine Angabe
	CO ₂ -Emission (g/km)		Gesamtfahrh. lt. Halter		Gesamtfahrh. lt. Km-Zähler		max. km-Stand bei Übergabe
	145-166 (WLTP)		k. A.		126.232 km		k. A.
	Raucherfahrzeug		letzte KD am		letzte KD (km)		letzte KD (km)
	nein		03/26		115.146 k..		115.146 k..
	Farbe		Lackierung		Reimport		nächster KD in Tagen
	Brillantschwarz		Uni normal		nein		k. A.
	Scheckheft		Scheckheft Bemerkung		Reimport		nächster KD in Tagen
	Servicehistory Digital				nein		k. A.
	Polster		Polsterfarbe		Getriebe		Schadstoffk.
	Stoff Rhythmus		schwarz-schwarz		Getriebe 7-Gang - Dop..		Euro6d
	Ehemalige Nutzung		Eigentum des Kunden		Reimport		nächster KD in Tagen
	keine Sondernutzung		k. A.		nein		k. A.
Sonstiges	Zahnriemen gewechselt: keine Angabe		Dieselpartikelfilter vorhanden: ja		Chiptuning: nein		

Ausstattung	Serienausstattung:		
	Airbag Beifahrerseite abschaltbar Antriebsart: Allradantrieb Audi Drive Select Außenspiegel Wagenfarbe Dachhimmel Stoff, Silber Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) Fahrerassistenz-System: Spurverlassenswarnu.. Frontscheibe Wärmeschutzverglasung Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe .. Heckleuchten LED Karosserie: 4-türig Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multif.. Mild-Hybrid 150 kW (Motor 2,0 Ltr. - 150 kW .. Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI R.. Progressivlenkung Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) Scheibenwaschdüsen heizbar SCR-System (AdBlue-Technologie) Sitze vorn manuell einstellbar Start/Stop-Anlage Wagenheber Zentralverriegelung / Startanlage Keyless-Go	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite Audi connect (Internetbasierende Dienste) Außenspiegel asphärisch, links Bedienelemente schwarz matt Dachreling eloxiert Fahrerassistenz-System: Bremsassistent (Audi .. Fahrer-Informationen-System (FIS) mit Farbdis.. Gepäckraumklappe elektr. betätigt (öffnen +.. Glanz-Paket Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium .. Kopf-Airbag-System (Sideguard) Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsver.. Mild-Hybrid-Technologie Multi-Media-Interface MMI Navigation Radioempfang digital (DAB) Rußpartikelfilter Scheinwerfer LED Seitenairbag vorn Sportsitze vorn Tagfahrlicht LED Wärmeschutzverglasung (seitlich / hinten)	Anti-Blockier-System (ABS) Audi connect (Notruf- und Assistance-System) Außenspiegel asphärisch, rechts Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage Fahrerassistenz-System: Insassen-Schutzsystem.. Fondsitzeinlage (3 Sitzplätze) Geschwindigkeits-Begrenzeranlage Heckklappenöffnung automatisch Isofix-Aufnahmen für Kindersitz Kraftstofftank: 63 Ltr. LM-Felgen Mittelarmlehne vorn Nichtraucher-Paket Reifenkontroll-Anzeige Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d Schienensystem im Gepäckraum Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rhythmus Standard-Fahrwerk Uni-Lackierung Wegfahrsperre (elektronisch)
	Sonderausstattung:		
	Ablage-Paket Harnstofftank (SCR): 24 Ltr. Rückfahrkamera	Audi Smartphone Interface Kombiinstrument digital (virtual cockpit plus) Sound-System DSP / Audi Sound-System	Business-Paket Reserverad als Notrad Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyvergl..

Minderwertgutachten

Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):																						
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe														
	-		-		-		-		0,00 €														
	Vorschäden lt. Bewerter:																						
	Tauschaggregat		Nachlackierung		Technischer Mangel		Sonstiges		Vorschadenhöhe														
	nein		nein		nein		nein		0,00 €														
Unfallfreiheit	Unfallfrei = ja																						
Optischer Zustand																							
LNRBeschreibung - Reparaturart 1. Alufelge hinten rechts verschrammt - lackieren mit Lackaufbau 2. Fußmatten hinten links und rechts 3. Heckklappe Lackierung unterhalb, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau 4. Kotflügel vorne rechts Lackierung, zerkratzt - lackieren mit Lackaufbau 5. Lackvorbereitung 6. Motorhaube Lackierung, viele Steinschläge - Gebrauchsspur 7. Seitenschweller rechts Schwellerblende, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau 8. Sommerreifen aufziehen und auswuchten, ohne Felgen im Kofferraum 9. Stoßfänger vorne Lackierung, verschrammt - lackieren mit Lackaufbau 10. Tür vorne rechts, deformiert - instandsetzen und lackieren mit Lackaufbau Zwischensumme (Netto)																							
Technischer Zustand / Zustandsbeschreibung																							
LNRBeschreibung - Reparaturart 1. Aludecorabdeckung Türverkleidung vorne links verkratzt - erneuern 2. Inspektion - Fahrzeugabmeldung 3. Schlüsselbatterie defekt - erneuern 4. Stoßfänger hinten beschädigt und deformiert - erneuern 5. Türdichtung vorne links beschädigt - erneuern Zwischensumme (Netto)																							
Fehlteile und Dienstleistungen																							
LNRBeschreibung - Reparaturart 1. COC-Papiere fehlen 2. HU-Bescheinigung fehlt 3. Kundendienstscheckheft fehlt 4. Zulassungsbescheinigung Teil II fehlt Zwischensumme (Netto)																							
Summe Minderwerte																							
Optischer Zustand Technischer Zustand Fehlteile und Dienstleistungen Endbetrag (Netto) 19% Mehrwertsteuer Endbetrag (Brutto)																							
Wertminderung aus Vorschäden (In den Minderwerten nicht enthalten) steuerneutral																							
<table><tr><td>LNR</td><td>Beschreibung - Reparaturart</td><td>Schadenshöhe</td><td>Wertminderung</td></tr><tr><td>---</td><td>---</td><td>---</td><td>---</td></tr><tr><td colspan="2">Summe</td><td>0,00 €</td><td>0,00 €</td></tr></table>												LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung	---	---	---	---	Summe		0,00 €	0,00 €
LNR	Beschreibung - Reparaturart	Schadenshöhe	Wertminderung																				
---	---	---	---																				
Summe		0,00 €	0,00 €																				
Lackdicke	Fondseite links serienmäßig	Tür hinten links serienmäßig	Tür vorne links serienmäßig	Kotflügel vo.li. serienmäßig	Heckklappe serienmäßig	Dach serienmäßig	Motorhaube serienmäßig	Fondseite rechts serienmäßig	Tür h. rechts serienmäßig	Tür vorne rechts serienmäßig	Kotflügel vo.re. serienmäßig												

Minderwertgutachten

Reifen u. Felgen	Reifenart (montiert)		Felgenbeschreibung
	Sommerreifen (LM-Felgen)		Leichtmetall
	Reifen vorne	VL	VR
	225/55 R18 102Y	3,00 mm (Michelin)	3,00 mm (Michelin)
	Reifen hinten	HL	HR
	225/55 R18 102Y	5,00 mm (Michelin)	5,00 mm (Michelin)
	Zweiter Reifensatz		Felgenbeschreibung
	k. A.		k. A.
Reifen vorne		VL	VR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Reifen hinten		HL	HR
k. A.		k. A. (k. A.)	k. A. (k. A.)
Bemerkung			Ausstattung ER
			Notrad (0,00 mm)

Minderwertgutachten

Bestätigung des Fahrzeugeigentümers / Leasingnehmers				
Der Fahrzeugeigentümer / Leasingnehmer bestätigt hiermit, dass - er zum Zeitpunkt der Übergabe alle zum Fahrzeug gehörenden Schlüssel abgibt und den Verbleib von fehlenden Schlüsseln mitteilt, - das Gebrauchtfahrzeug im Fall einer INZAHLUNGNAHME sein unbeschränktes EIGENTUM ist und keine Rechte Dritter darauf ruhen, - das Gebrauchtfahrzeug keine Veränderungen aufweist, die zum Erlöschen der ALLGEMEINEN BETRIEBSERLAUBNIS führen können, - er bis zur Übergabe eintretende ÄNDERUNGEN umgehend, spätestens aber bei Übergabe mitteilt, - der HEREINNAHMEPREIS im Fall einer INZAHLUNGNAHME neu festgelegt werden kann, wenn sich bis zur Übergabe wesentliche Änderungen ergeben. Der Fahrzeughalter versichert: - Die hier gemachten Angaben zur Nutzung und Historie, zu Tauschteilen und zur Ausstattung entsprechen den Tatsachen und sind vollständig, andere als die aufgeführten Schäden sind nicht bekannt. Kunde anwesend bei: ☐ Vorbewertung ☐ Herein. Bewertung	Der Fahrzeugeigentümer/ Leasingnehmer übergibt:			
	Zulassungsbescheinigung Teil I	X	Zulassungsbescheinigung Teil II	
	Alle Fahrzeugschlüssel (2 fach) vollständig			X
	COC-Papiere		Kundendienstcheckheft	
	Verbandskasten	X	Werkzeug	X
	Warndreieck	X	HU-Bescheinigung	
	Ladekabel		Ladegerät	
	Felgenschlösser		Navigations-Datenträger	
	Windschott		Kundenrechnung	
	Reparaturnachweis		Schlüssel Anhängerkupplung	
	Fernbedienung / Schlüssel Standheizung			
	Anhängerkupplung / Kugelkopf		Laderaumabdeckung	X
	Trennnetz	X	Feuerlöscher	
	Bordbuch / -mappe	X	Zigarettenanzünder	
	Wagenheber	X	Kompressor	
	Füllmittel			
	Fahrzeugsoftware auf Werkseinstellungen zurückgesetzt			
	Zweiter Radsatz			
Wichtige Eckdaten				
Vorschäden	Vorschäden lt. Halter (Diese Angaben wurden vom Bewerter geprüft.):			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	-	-	-	-
Vorschadenhöhe				
0,00 €				
	Vorschäden lt. Bewerter:			
	Tauschaggregat	Nachlackierung	Technischer Mangel	Sonstiges
	nein	nein	nein	nein
Vorschadenhöhe				
0,00 €				
weitere	Gesamtfahrleistung lt. Eigentümer			
	k.A.			
Ich bestätige hiermit die Vollständigkeit und Richtigkeit der Angaben bei der Übergabe.				

Ort / Datum Übergabe

Fahrzeughalter / Leasingnehmer