



Citroen Berlingo Shine

EZ 10/2015 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 161.585km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 02***
Fahrzeug aufgenommen am: 17.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Citroen	Typ/Verkaufsbezeichnung Berlingo Shine [DE - Van5 1.6 BlueHDi 120 FAP EU6, Shine Stop&Start, (Facelift) 2015 - 2017]		
Kategorie Van	FIN VF77JBHZMFJ833019	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 161.585km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.560 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 150.941km	Letzter Service am 10/2025
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2015	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Korrosion, Gebrauchsspuren

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	220 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Dämmmatte Motorraum beschädigt

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem: Radio mit CD-Player inkl. MP3-/WMA-Wiedergabefunktion (Tri-Tuner)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Dachreling
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektr. vorn mit Impulsgeber
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtstraffer mit Kraftbegrenzer
- Heckscheibe aufstellbar
- Heckscheibenwischer
- Karosserie: 5-türig
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehnen an Vordersitze
- Ausstellfenster hinten
- Bordcomputer
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einzelsitze hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappe, Scheibe fest
- Heckscheibe heizbar
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kindersicherung elektr. betätigt

- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- Kopf-Airbag-System
- Lenksäule (Lenkrad) mech. höhen-/längsverstellbar
- Modellpflege
- Nebelscheinwerfer
- Raucher-Paket
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schiebetür rechts mit Ausstellfenster
- Seitenairbag vorn
- Servolenkung
- Sitz vorn rechts umklappbar
- Sonnenschutzrollo an Türscheiben hinten
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen lackiert
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Connecting-Box
- USB-Box
- Außenspiegel elektr. verstellbar, links
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel anklappbar, beide
- Einparkhilfe hinten
- Antischlupfregelung (ASR)
- Heckscheibe abgedunkelt
- Original Fahrzeug Farbe: BLANC BANQUISE
- Klimaautomatik
- Kopf-Airbag-System hinten
- Mittelarmlehne vorn
- Motor 1,6 Ltr. - 88 kW Blue-HDI FAP
- Pyrotechnischer Gurtstraffer
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 (PSA Euro 6.1)
- Schiebetür links mit Ausstellfenster
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Seitenschutzleisten Wagenfarbe
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Stop-Start-Anlage
- Tagfahrlicht LED
- Wegfahrsperre
- Radioempfang digital (DAB)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel elektr. verstellbar, rechts
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Einparkhilfe vorn
- Klapptisch in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Frontscheibe (Sun-Protect)



Sonderausstattung

- Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar)
- Modutop (Dachstausystem)
- Sitzheizung vorn
- Kindersicherung elektr. betätigt
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Kinder-Paket
- Reserverad in Fahrbereifung
- Sonnenschutzrollo an Seitenscheiben hinten
- Kinderspiegel (zusätzlicher Innenspiegel für den Fond)
- USB-Box

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 17.10.2022 km: 110.054
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

CITROËN 2711
 Autohaus Gotthard e.K.
 Am Flugplatz 20
 02628 GOMMIGSEN
 Telefon (03 55 23) 8 66 21
 E-Mail: info@autohaus-gotthard.de

Nächste Wartung bei 11. Anlage km bzw. am 18.10.2023

Datum: 16.10.2024 km: 137.263
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

CITROËN 2711
 Autohaus Gotthard e.K.
 Am Flugplatz 20
 02628 GOMMIGSEN
 Telefon (03 55 23) 8 66 21
 E-Mail: info@autohaus-gotthard.de

Nächste Wartung bei 11. Anlage km bzw. am 20.10.2025

* Regelmäßiges Wartungsintervall beachten.

WARTUNGSNACHWEIS

Datum: 14.10.2022 km: 98.792
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

CITROËN 2711
 Autohaus Thomas
 Hauptstraße 32
 02699 OSTRITZ
 Telefon (03 55 23) 8 66 21

Nächste Wartung bei 11. Anlage km bzw. am 16.10.2023

Datum: 15.10.2022 km: 150.941
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

CITROËN 2711
 Autohaus Gotthard e.K.
 Am Flugplatz 20
 02628 GOMMIGSEN
 Telefon (03 55 23) 8 66 21
 E-Mail: info@autohaus-gotthard.de

Nächste Wartung bei 11. Anlage km bzw. am 30.10.2026

* Regelmäßiges Wartungsintervall beachten.

WARTUNGSNACHWEIS

Die folgenden Seiten werden mit dem Firmestempel einer Kfz-Fachwerkstatt versehen, die die Wartung Ihres CITROËN durchführt.

Lassen Sie die folgenden Felder (Datum, Kilometerstand, nächste Wartung usw.) entsprechend den Betriebsbedingungen Ihres Fahrzeuges von der Kfz-Fachwerkstatt Ihrer Wahl ausfüllen.

Wir empfehlen Ihnen, alle Reparaturen, Checklisten, für durchgeführte Arbeiten und Unterlagen in Zusammenhang mit den Wartungsarbeiten an Ihrem Fahrzeug aufzubewahren.

Beim Weiterverkauf des Fahrzeuges müssen alle Borddokumente für das Fahrzeug an den neuen Besitzer übergeben werden.

Die Durchführung der Wartungen ist für alle Fahrzeugmodelle und Garantierechnungen des Herstellers unbedingt erforderlich.

Datum: 15.10.2016 km: 16.387
 Normale Betriebsbedingungen ☐ Erschwerte Betriebsbedingungen ☒

CITROËN 2711
 Autohaus Thomas
 Im Klaus-Dietrich-Garten
 Hauptstraße 32
 02699 OSTRITZ
 Telefon (03 55 23) 8 66 21

Nächste Wartung bei 11. Anlage km bzw. am 1.11.2018

Datum: 05.10.2017 km: 37.887
 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐

CITROËN 2711
 Autohaus Thomas
 Im Klaus-Dietrich-Garten
 Hauptstraße 32
 02699 OSTRITZ
 Telefon (03 55 23) 8 66 21

Nächste Wartung bei 11. Anlage km bzw. am 15.10.2019

* Regelmäßiges Wartungsintervall beachten.



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Beifahrtür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Rost, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Schweller rechts (Lackschaden, Kratzer, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Rost, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)



Heckklappe (Lackschaden, Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)



Innenraum (Verschleiß, Kratzer)