



Volkswagen Touran Comfortline BMT/Start-Stopp

EZ 04/2021 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 104.221km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Comfortline BMT/Start-Stopp [DE - Van5 2.0 TDI BMT/Start-Stopp EU6d, Comfortline, 2020 - 2024]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZMW029967	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 104.221km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 122 PS (90 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe- Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2021	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 118g/km (WLTP)		Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Kratzer

Vorne rechts



(4 mm)

Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Kratzer

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	240 	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	230 	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	300 	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	330 	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	115	Heckklappe	190 
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
- Fensterzierleisten schwarz
- Fußmatten Textil
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chrom-Paket (1)
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckmanagement-Paket
- Gepäckraumbeleuchtung

- | | |
|--|---|
| • Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich | • Gepäckraumboden höhenverstellbar |
| • Getriebe 6-Gang | • Handschuhfach mit Kühlfunktion |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen New Brushed Design |
| • Insassen-Schutzsystem proaktiv | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 4-türig | • Kennzeichenbeleuchtung LED |
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kühlergrill schwarz mit Chromleisten | • Lautsprecher (8) |
| • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung | • Leseleuchten vorn und hinten |
| • Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar | • Mobile Online Dienste Vorbereitung We Connect und We Connect Plus |
| • Motor 2,0 Ltr. - 90 kW TDI | • Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR) |
| • Multifunktionsanzeige Plus | • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn |
| • Nebelschlussleuchte | • Nichtraucher-Paket |
| • Original Fahrzeug Farbe: CARRIBEAN BLUE | • Parkbremse elektrisch |
| • Radioempfang digital (DAB+) | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set) |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer |
| • Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Sitze: Komfortsitze vorn | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum | • Stoßfänger lackiert |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verbandkasten und Warndreieck |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten | • Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn |
| • Wegfahrsperre (elektronisch) | • Wärmeschutzverglasung grün getönt |
| • Zentralverriegelung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Antennen-Diversity | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, Bluetooth, USB) | • Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Abblendautomatik, links |
| • Außenspiegel mit Umfeldleuchte | • Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts |
| • Business-Paket Premium mit Navigation | • Fahrassistent-Paket |
| • Fahrassistent-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h) | • Fahrassistent-System: City-Notbremsfunktion |
| • Fahrassistent-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) | • Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netztrennwand) | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter |

• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen	• Lendenwirbelstützen vorn, links elektr. verstellbar
• Lenkrad (Leder) mit Multifunktion	• Leuchtweitenregelung automatisch
• Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)	• Metallic-Lackierung
• Mobiltelefon Schnittstelle Comfort mit kabelloser Ladefunktion	• Notrufsystem
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts	• Sitz vorn links ErgoActive (inkl. Sitzverstellung 14-Wege, Massagefunktion)
• Sitz vorn links mit Massagefunktion	• Sitz vorn links mit ausziehbarer Oberschenkelauflage
• Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Mikrovlies ArtVelours	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn
• Sitzheizung vorn	• Spiegel-Paket
• Tagfahrlicht LED	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









25.04.2021	0603	CNT00034	2	1	90/2750	196
M1	AC		4527		1829	
WVGZZZ1TZMW029967		3	1613		-1589	
VOLKSWAGEN, VW				80		
1T			138	2190	2190	
DTRCAC			1150	1036		
FM6FM6C90044BISS0VR21CA0M			1150	1090		
TOURAN			70	2375	68	
VOLKSWAGEN-VW			1500	750	5	
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			205/60 R16 96V XL			
Kombimousseine			205/60 R16 96V XL			
715/2007*2018/1832AP						
EURO6.WLTP.AP.PVC: M, N11			0lau		5	
Diesel			e1*2001/116*0211*58			
0002	36AP	1968	05.01.2021	K	GC222138	
F.1/JF.2:+0 U. 7.2/8.2:+15 B.ANHÄNGEBETRIEB*0.1:1800 BIS 8%						
STEIG.*TECHN.ZUL.GES.MASSE D.ZUGKOMBINATION:3690KG*BIS 8% S						
TEIG.3990*BEI WERKSEITIG MONTIERTER AHK: ESP M.SPEZ.FAHRDY						
N.STABI.SYST.F.ANH.BETR.F.TEMP.100 KM/H GEM.3.AEND.VO.Z.S.A						
USN.VO.Z.STVO*WW.AHK LT.EGTG*Datum zur Emissionsklasse: 26.						
04.2021*						



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)