



Volkswagen Tiguan Highline BMT/Start-Stopp

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 74.438km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Tiguan Highline BMT/Start-Stopp [DE - SUV5 1.5 TSI BMT/Start-Stopp EU6d-T, Highline OPF, 2019 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN WVGZZZ5NZKW390183	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 74.438km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 62.032km	Letzter Service am 07/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 174g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(6 mm)

Vorne rechts



(6 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten links



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	115	Heckklappe	115
Dach	115		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Aktive Frontklappe
- Ambiente-Paket
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel lackiert
- Außenspiegel mit autom. Absenkfunktion, rechts
- Bremsassistent
- Chromleisten an Seitenfenstern
- Doppeltonhorn
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Ablagefach auf Instrumententafel mit Deckel
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS) mit Leaving Home / Coming-Home-Lichtfunktion
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Außenspiegel mit Umfeldleuchte
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachreling silber
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Einstiegsleisten (Aluminium) beleuchtet
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

• Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm	• Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)
• Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung
• Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)	• Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist)	• Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion
• Fensterheber elektrisch vorn und hinten	• Frontscheibe Verbundglas getönt
• Fußmatten Textil	• Fußraumbeleuchtung vorn
• Gepäckraumabdeckung / Rollo	• Gepäckraumbeleuchtung
• Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DSG	• Handschuhfach abschließbar und beleuchtet
• Handschuhfach mit Kühlfunktion	• Heckleuchten LED, abgedunkelt
• Heckscheibenwischer	• Innenausstattung: Dekoreinlagen Dark Grid
• Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitze (inkl. i-Size-Kindersitze)
• Karosserie: 4-türig	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert	• Klimaanlage Climatronic 3-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Kopfstützen hinten (3-fach)
• Kühlergrill im Stoßfänger verchromt	• Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung
• Leseleuchten vorn und hinten LED	• Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar
• Motor 1,5 Ltr. - 110 kW 16V TSI ACT	• Multifunktionsanzeige Premium (Farbdisplay)
• Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht	• Nebelschlussleuchte
• Nichtraucher-Paket	• Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE
• Otto-Partikelfilter (OPF)	• Parkbremse elektrisch
• Radstand 2677 mm	• Rücksitz geteilt / klappbar und verschiebbar
• Rücksitzlehnen mit Fernentriegelung umklappbar	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer mit Regensensor	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit	• Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer
• Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Spiegel-Paket	• Start/Stop-Anlage
• Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen beleuchtet, vorn	• Verbandkasten und Warndreieck
• Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Winter-Paket	• Wärmeschutzverglasung grün getönt
• Zentralverriegelung mit Fernbedienung	



Sonderausstattung

• Active Info-Display (Instrumentenanzeige digital)	• Active Lighting-Paket
• Antennen-Diversity	• App-Connect
• App-Connect	• Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
• Audiosystem: CD-Player	• Außenspiegel mit Memoryfunktion
• Dachspoiler R-Line	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Fahrassistenz-System: Dynamische Fernlichtregulierung (Dynamic Light Assist)	• Fahrassistenz-System: Fahrprofilauswahl
• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)	• Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist) inkl. Rückfahrkamera
• Freilaufkupplung für Doppelkupplungsgetriebe	• Fzg. ohne Reifen-Reparaturkit
• Innenausstattung: Leder Vienna (inkl. Sitzheizung vorn)	• Kofferraumdeckel / Heckklappe elektr. betätigt (öffnen + schliessen)
• Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) inkl. AUX-IN und 1 x USB-Ladeanschluß
• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN
• Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN	• Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)
• Notrufsystem	• Panorama Schiebe-/Hebedach vorn elektrisch, mit Panoramadach hinten
• Progressivlenkung	• R-Line-Paket Exterieur
• Radioempfang digital (DAB+)	• Radlaufverbreiterung
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera (Rear View)
• Scheinwerfer LED mit dynamischem Kurvenlicht	• Sitze: Top-Komfortsitze vorn elektr. verstellbar (12-fach, mit Memory)
• Sonderlackierung Pure-White uni	• Stoßfänger R-Line
• Umgebungsansicht Area View inkl. Rückfahrkamera Rear View	• Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)
• Volkswagen Media Control	• Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos














13.06.2019	0603	CIB015041	2	1	1	110/50/0	200
M1	AC		4490-4510	1859-1859			
WVG2225N2K390181	0 7		1625-1654	1550-1550			
VOLKSWAGEN, VW							
SN			174	2130	2130		
ACTADAXI			1090	1090			
FD7FD7G2C008N5BATVR27CPLCBB			1090	1090			
			75	3750	66		
TIGUAN			1300	750			
VOLKSWAGEN, VW							
FE. Z. Pers. bef. h. 8 Sol.			255/45R19 100V				
Kombi			255/45R19 100V				
715/2007*2017/134TAG							
FAHROG;WUTD;AG;PI/CI; M, N1			01*2001/116*0450*41				
Benzin			21.02.2019	R	F5021297		
0001	16AG	1498					
F.1/F.2+10 H. 7.2/8.2+140 B. ANHÄNGEBETRIEB*TECHN. 100							
GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION:3400KG*BEI WERKSEITIG MONTI							
ERTER AHK: ESP M.SPEZ. FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.F.ETR.F.							
*MP.100 VM/11 GEM. 1. ABND.VO. 2.9.AUSN.VO. 2.STVO*WV.AHK							
LT.FGTG*VU V.7.: NEF3 ENTSPRECHT 138 G/10M***							

13.06.2019		18.12.2019	
Region Hannover		Der Landrat des LAG-BL11-Kreis	
Der Regionspräsident		Verkehrsabteilung	
Im Auftrage:		A. Suhl	
F 5021297		F 5021297	
VOLKSWAGEN, VW		VOLKSWAGEN, VW	
M1		M1	
ACTADAXI		ACTADAXI	
FD7FD7G2C008N5BATVR27CPLCBB		FD7FD7G2C008N5BATVR27CPLCBB	
TIGUAN		TIGUAN	
VOLKSWAGEN, VW		VOLKSWAGEN, VW	
0603		0603	
WVG2225N2K390181		WVG2225N2K390181	
M1		M1	
FE. Z. Pers. bef. h. 8 Sol.		FE. Z. Pers. bef. h. 8 Sol.	
Kombi		Kombi	
WUTD		WUTD	
AG		AG	
PI/CI		PI/CI	
M, N1		M, N1	
Benzin		Benzin	
0001		0001	
16AG		16AG	
1498		1498	
F.1/F.2+10 H. 7.2/8.2+140 B. ANHÄNGEBETRIEB*TECHN. 100		F.1/F.2+10 H. 7.2/8.2+140 B. ANHÄNGEBETRIEB*TECHN. 100	
GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION:3400KG*BEI WERKSEITIG MONTI		GES-MASSE D. ZUGKOMBINATION:3400KG*BEI WERKSEITIG MONTI	
ERTER AHK: ESP M.SPEZ. FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.F.ETR.F.		ERTER AHK: ESP M.SPEZ. FAHRDYN.STABI.SYST.F.ANH.F.ETR.F.	
*MP.100 VM/11 GEM. 1. ABND.VO. 2.9.AUSN.VO. 2.STVO*WV.AHK		*MP.100 VM/11 GEM. 1. ABND.VO. 2.9.AUSN.VO. 2.STVO*WV.AHK	
LT.FGTG*VU V.7.: NEF3 ENTSPRECHT 138 G/10M***		LT.FGTG*VU V.7.: NEF3 ENTSPRECHT 138 G/10M***	

[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)