CarOnSale

# Mercedes-Benz CLK-Klasse

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 97*** · Fahrzeug aufgenommen am 05.11.2026



| | | LEISTUNG | KRAFTSTOFF | GETRIEBE-TYP | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/2001 | 200.855km | 163 PS | Benzin | Schaltgetriebe | 5 |

## Fahrzeugdaten

| | | |
|---|---|---|
| HERSTELLER<br>Mercedes-Benz | TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG<br>CLK-Klasse | KATEGORIE<br>Coupé |
| FIN<br>WDB2083441F185572 | KENNZEICHEN<br>- | LAUFLEISTUNG LAUT TACHO<br>200.855km |
| HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN<br>- / Nicht Vorhanden | POLSTER<br>Stoff | LEISTUNG<br>163 PS (120 kW) |
| KRAFTSTOFF<br>Benzin | ANZAHL SCHLÜSSEL<br>2 | SERVICEHEFT<br>Nein |
| SCHECKHEFTGEPFLEGT<br>Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden | HUBRAUM<br>1.998 ccm | BORDMAPPE<br>liegt nicht vor |
| LETZTER SERVICE<br>- | LETZTER SERVICE AM<br>- | EMISSIONSKLASSE<br>Other |
| SITZE<br>4 | TÜREN<br>2/3 | GETRIEBE-TYP<br>Schaltgetriebe |
| 03/2001 | FARBE<br>Silber | GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER<br>5 |
| IMPORTFAHRZEUG<br>Kein Reimportfahrzeug | COC DOKUMENTE VORHANDEN<br>Nein | LAND DER LETZTEN ZULASSUNG<br>Deutschland |
| UNTYPISCHE VORNUTZUNG<br>Keine | CO2-EMISSIONEN<br>230g/km (NEFZ) | KRAFTSTOFFVERBRAUCH<br>9.6l/100km (NEFZ) |

## Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

**1. Satz** — Montiert

REIFENTYP
**Winterreifen**

FELGE
**Leichtmetall (16 Zoll)**

| VORNE LINKS | VORNE RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm<br>Rost | ⚠ 2 mm<br>Rost |

| HINTEN LINKS | HINTEN RECHTS |
|---|---|
| ⚠ 2 mm<br>Rost | ⚠ 2 mm<br>Rost |

## Lackwerte

Auffälligkeit

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| | | | |
|---|---|---|---|
| Fahrertür | 220 µm ⚠ | Beifahrertür | 100 µm |
| Kotflügel vorne links | 90 µm | Kotflügel vorne rechts | 90 µm |
| Türe hinten links | - | Türe hinten rechts | - |
| Seitenteil hinten links | 110 µm | Seitenteil hinten rechts | 120 µm |
| Motorhaube | 250 µm ⚠ | Heckklappe | 300 µm ⚠ |
| Dach | 345 µm ⚠ | | |

## Technischer Zustand

| | |
|---|---|
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential | Keine Auffälligkeiten; |
| Unterer Motorbereich | Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet; |
| Klimaanlage | Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.; |

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

**Keine**

ZUSATZINFORMATIONEN

**Raucherfahrzeug;**

## Verschleißteile

| | |
|---|---|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk | Keine Auffälligkeiten; |

## OBD-2 Motor Fehlercodes

COS PRO

COS PRO

**Alle Fehlercodes einsehen**

Dieses Fahrzeug hat OBD-2 Fehlercodes. Mit COS Pro sehen Sie den vollständigen Bericht auf der Detailseite.

Fehlercodes anzeigen ›

## Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Audiosystem MB Audio 10 CC (Radio/Cassette)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Innenraumfilter: Staubfilter
- Motor 2,0 Ltr. - 120 kW Kompressor KAT
- Seitenairbag (Sidebag) vorn
- Lautsprecher vorn und hinten
- Getriebe mechanisch - Varianten
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Ausstiegsleuchten
- Fensterheber elektrisch vorn
- Karosserie: 2-türig
- Reifen 205/55 R16 ..V
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Ausstiegsleuchten
- Original Fahrzeug Farbe: BRILLANTSILBER - METALLICLACK
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Design- und Ausstattungslinie Elegance
- Getriebe 6-Gang
- Katalysator geregelt
- Rücksitze klappbar 1/3-2/3 mit Durchladeeinrichtung und Lastenverankerung
- Audiosystem: Radio
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

## Sonderausstattung

- Felgen-Design: 5-Loch (Merak)
- Innenspiegel und Außenspiegel links mit Abblendautomatik
- Klimaanlage
- Scheibenwaschanlage beheizt
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Klimaanlage (Varianten)
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

## Fahrzeugfotos















CarOnSale


495.6
200855





DAIMLERCHRYSLER AG
e1*96/27*0054*12
WDB2083441F185572
1840 kg
3340 kg
1- 925 kg
2- 975/1020 kg
Mercedes-Benz
744
TYP: 208
PZ: 9
1.0 %
Made in Germany

CarOnSale












## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Stoßstange vorne (Kratzer)



- Scheinwerfer (links) (Blind)



- Scheinwerfer (rechts) (Blind)



- Motorhaube (Lackschaden)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Rad (Rost)



- Fahrertür (Rost)



- Beifahrertür (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne links (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Kotflügel vorne rechts (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten links (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)



- Seitenteil hinten rechts (Rost)

## Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)



- Innenraum (Verschmutzung, Verschleiß)