



Ford Fiesta Titanium

EZ 03/2014 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 151.480km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Fiesta Titanium [DE - LimS5 1.0 EcoBoost EU5, Titanium Start/Stop, 2012 - 2015]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WF0DXXGAKDEY23727	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 151.480km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 08/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 125 PS (92 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 998 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 103.384km	Letzter Service am 06/2023
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 99g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 4.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 15)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	125
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	125
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR) + ABS
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fußmatten Velours
- Getränkehalter vorn
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- Lenkrad (Leder 3-Speichen)
- Leseleuchte vorn
- Mittelarmlehne vorn mit Staufach und 12V-Anschluß
- Motor 1,0 Ltr. - 92 kW EcoBoost KAT
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung vorn (LED)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachhimmel Stoff
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fensterrahmen mit Chromblenden (Chromblendensatz)
- Getriebe 5-Gang - Typ: IB5
- Gurtstraffer
- Heckklappengriff verchromt
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Knieairbag Fahrerseite
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Mittelarmlehne hinten mit Fach
- Mittelkonsole mit Armlehne
- Projektor-Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|--|
| • Rücksitz geteilt / klappbar | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer Projektionslinsen-Design | • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Start/Stop-Anlage | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Verglasung getönt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Zusatzheizung | • Zweiter Schlüssel mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 8 Lautsprecher | • AUX-IN-Anschluss |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem Sony (Radio/CD-Player) mit Ford SYNC |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Cool & Sound-Paket 4 |
| • Easy-Driver-Paket | • Einstiegsleisten (Edelstahl) |
| • Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung | • Frontscheibe heizbar |
| • Klimaautomatik | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) |
| • Sitzheizung vorn | • USB-Anschluss |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • Winter-Paket | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













Ford		Ford	
1) Anzahl der Achsen und Räder		Normen des Bauunternehmens und des letzten gültigen Zulassungsscheins	
2) Bauartbeschreibung (Anzahl, Lage, gegenseitige Verteilung)		Typ (DW) 400 101112	
3) Bauart		1.1. Poltriebfahrer (Typ)	
4) Radartyp		mit 26	mit 26, Poltriebfahrer
4.1 - Achsbauart 1:2:2:2:4	1409 mm	CD	—
4.2 - Längs	1409 mm	IRC	—
4.3 - Quer	1409 mm	IRC	—
4.4 - Motor	1409 mm	IRC - NGR	—
4.5 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.6 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.7 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.8 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.9 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.10 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.11 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.12 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.13 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.14 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.15 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.16 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.17 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.18 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.19 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.20 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.21 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.22 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.23 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.24 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.25 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.26 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.27 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.28 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.29 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.30 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.31 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.32 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.33 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.34 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.35 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.36 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.37 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.38 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.39 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.40 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.41 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.42 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.43 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.44 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.45 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.46 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.47 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.48 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.49 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.50 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.51 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.52 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.53 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.54 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.55 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.56 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.57 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.58 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.59 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.60 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.61 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.62 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.63 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.64 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.65 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.66 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.67 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.68 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.69 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.70 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.71 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.72 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.73 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.74 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.75 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.76 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.77 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.78 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.79 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.80 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.81 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.82 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.83 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.84 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.85 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.86 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.87 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.88 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.89 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.90 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.91 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.92 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.93 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.94 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.95 - Motor	1409 mm	IRC	—
4.96 - Motor</			



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag)



Dach (Steinschlag)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)