



Nissan X-Trail Tekna

EZ 10/2014 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 167.518km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 27***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Nissan	Typ/Verkaufsbezeichnung X-Trail Tekna [DE - SUV5 1.6 dCi EU5, Tekna 4x2, 2014 - 2015]		
Kategorie Geländewagen	FIN JN1TCAT32U0003772	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 167.518km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 134.319km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2014	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 129g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(4 mm)	(4 mm)	(5 mm)	(5 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: Korrosion

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	90
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	80
Türe hinten links	500 	Türe hinten rechts	80
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	80
Motorhaube	200 	Heckklappe	-
Dach	70		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite und Seitenairbag vorn
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit 6 Lautsprecher
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bremsassistent (Nissan Brake-Assist)
- Einparkhilfe
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistent-System: Aktive Fahrkomfortregelung (Fahrwerksdämpfung)
- Fahrassistent-System: Geschwindigkeits-Warnanlage akustisch (Speed-Limiter)
- Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor
- Fahrassistent-System: Stauassistent inkl. Stop&Go-Funktion
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprechanlage Bluetooth
- Getriebe 6-Gang
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-/Bordcomputerbedienung am Lenkrad
- Automatische Fahrlichtschaltung
- Bordcomputer
- Coming-Home-Lichtfunktion (Friendly Lightning)
- Einparkhilfe elektronisch
- Fahrassistent-Paket Tekna
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistent-System: Kurvenbremskontrolle (Aktive Spurkontrolle)
- Fahrassistent-System: Park-Assistent mit 360° Bewegungssensoren
- Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent
- Fernentriegelung Tankklappe
- Frontscheibe Verbundglas
- Gurtstraffer

• Heckscheibe heizbar	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz	• Karosserie: 5-türig
• Kindersicherung	• Klimaautomatik 2-Zonen
• Komfortsitz vorn links	• Komfortsitz vorn rechts
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen vorn verstellbar
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links	• Lenkrad (Leder)
• Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar	• Leseleuchte vorn
• Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter	• Mittelarmlehne vorn
• Motor 1,6 Ltr. - 96 kW dCi Turbodiesel KAT	• Nebelscheinwerfer
• Nebelschlussleuchte	• Panorama-Glasdach
• Parkbremse elektrisch	• Radstand 2706 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Reserverad als Notrad
• Rußpartikelfilter	• Rücksitzbank verschiebbar
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5	• Schalt-/Wählhebelgriff Leder
• Schaltpunktanzeige	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer LED	• Servolenkung elektronisch gesteuert
• Sitz vorn links höhenverstellbar	• Sitzausstattung: 5-Sitzer
• Sitzbezug / Polsterung: Leder	• Sitze vorn elektr. verstellbar
• Sitzheizung vorn	• Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
• Style-Paket	• Tagfahrlicht LED
• Türgriffe außen verchromt	• USB-Schnittstelle
• Verglasung hinten abgedunkelt	• Wegfahrsperre (elektronisch)
• Wärmeschutzverglasung mit UV-Schutz	• Zentralverriegelung mit Fernbedienung
• Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)	• Außenspiegel elektr. anklappbar
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent	• Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent
• Bluetooth-Schnittstelle	• Innenraumfilter: Pollenfilter
• Dachreling silber	• Betätigung Heckklappe/-Deckel elektrisch
• Schließ-/Startsystem intelligent key	• Start-Stop-Knopf
• Original Fahrzeug Farbe: GREY	




Sonderausstattung


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos












[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)




Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten links (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Kratzer, Delle)



Schweller rechts (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne links (Kratzer, Delle)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Verformung, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)