



Skoda Kodiaq Ambition 4x4

EZ 09/2019 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 130.812km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 90***
Fahrzeug aufgenommen am: 19.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Skoda	Typ/Verkaufsbezeichnung Kodiaq Ambition 4x4 [DE - SUV5 2.0 TDI EU6d-T, Ambition 4x4 (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Geländewagen	FIN TMBLJ9NS7L8501790	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 130.812km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2019	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 171g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.5l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(4 mm)	(4 mm)

2. Satz

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

Reifenschäden: 4 Felgen sind verschürft

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	130	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bremsassistent
- Brillenfach
- Chromzierleisten an Seitenfenstern
- Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenten-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 8 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Außenspiegel elektr. anklappbar, alle Spiegel mit Abblendautomatik
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsenergie rückgewinnung
- CargoFlex-System
- Dachreling
- Elektron. Querdifferentialsperre (XDS)
- Fahrassistenten-System: Auffahrwarnsystem mit City-Notbremsfunktion (Frontradar-Assistent)
- Fahrassistenten-System: Einschaltautomatik für Fahrlicht (Fahrlichtassistent)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäck-/Laderaumabdeckung

• Geschwindigkeits-Begrenzeranlage	• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
• Getriebe 6-Gang	• Gurtstraffer hinten
• Heckleuchten LED (Kristallglas-Optik)	• Heckscheibenwischer
• Innenausstattung: Dekoreinlagen Anthrazit - Brushed	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaanlage Climatronic 2-Zonen
• Knieairbag Fahrerseite	• Komfort-Freisprecheinrichtung Bluetooth
• Kopf-Airbag-System	• Kopfstützen hinten
• Kopfstützen vorn	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
• Lendenwirbelstütze Sitz vorn rechts	• Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar
• Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar	• Line-In-Audioanschluss in Mittelkonsole
• Mittelarmlehne vorn	• Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
• Multifunktionsanzeige	• Nebelscheinwerfer
• Notrufsystem	• Radioempfang digital (DAB+)
• Radstand 2791 mm	• Reifen-Reparaturkit
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rußpartikelfilter
• Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
• Schalt-/Wählhebelgriff Leder	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Scheibenwischer Aero (Flachblattscheibenwischer)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)	• Seitenairbag vorn
• Servolenkung elektronisch (Servotronic)	• Sitz vorn links höhenverstellbar
• Sitz vorn rechts höhenverstellbar	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Ambition Schwarz
• Sonnenblende links mit Spiegel	• Sonnenblende rechts mit Spiegel
• Start/Stop-Anlage	• Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
• Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn	• Stoßfänger Wagenfarbe
• Tagfahrlicht LED	• Türgriffe außen Wagenfarbe
• Türgriffe innen verchromt	• Verglasung getönt
• Verzurrösen Koffer-/Laderaum	• Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite
• Wegfahrsperre	• Zentralverriegelung
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Kennzeichenbeleuchtung LED
• Original Fahrzeug Farbe: CERNA MAGIC/BLACK MAGIC	



Sonderausstattung

• Business-Paket Amundsen	• Einparkhilfe vorn und hinten
• Insassen-Schutzsystem proaktiv	• Lenkrad heizbar
• Perleffekt-Lackierung	• Scheinwerfer LED mit adaptiver Lichtverteilung (AFS)
• Sitzheizung vorn	• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt (SunSet)	• Sprachsteuerung für Infotainment-System
• Vorrichtung WLAN-Hotspot	• Phonebox

- SmartLink (MirrorLink, Apple CarPlay und Android Auto)
- Maxi-DOT Farbdisplay
- Audio-Navigationssystem Amundsen
- Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
- Steckdose 230V
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung
- Seitenairbag hinten
- Tagfahrlicht LED

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos













23.09.2019	8004	ARU 00728	2	2	110/3500	197
M1	AC		4697-4798		1882	
TMBLJ9NS7L8501790	0		1660-1681		1725	
SKODA				100		
NS			171	2340	2340	
ACDFGAX1			1180	1210		
NAM6AM6BB0034BF0NS5N1C7A			1180	1210		
			71	2375	70	
KODIAQ			1950	750	5	
SKODA (CZ)			215/65 R17 99V			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/65 R17 99V			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DG			Schwarz	9		
EURO6;WLTP;DG:PI/CI; M, N1 I			e8*2007/46*0249*12			
Diesel			24.06.2019	K	FP030467	
0002	36DG	1968				
7.2/8.2:+100 B.ANHÄNGEBETRIEB*TECHN.ZUL.GES-MASS D.ZUGKOMB						
INATION:4290KG*STUFE PM 5 AB TAG ERSTZUL.*WW.AHK LT.BGTG*						

IP 626852 Nächste HU fällig im - OKT. 2024 - NOV. 2026

IP 626852 Nächste HU fällig im - OKT. 2024 - NOV. 2026

Zur Beachtung!
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach Maßgabe der Fahrzeugsteuerung gefolgt. Bei Verletzung der Zulassungsbestimmungen ist Teil 1 und Teil 2 der Zulassungserklärung sowie der Seiten und die Angaben der Zulassungserklärung zu beachten und bei Verletzung der Zulassungserklärung zu beachten.

Unterzeichnung der verantwortlichen Maßnahmen (Abmeldung, Strafrecht bei Diebstahl oder Verlust, in einem anderen Zulassungsweg, Strafrecht, Verordnungen) kann durch Beschlüsse geändert werden.

Definition der Felder:
Feld Beschreibung
8 Datum der Erstzulassung der Fahrzeugart
D.1 Marke
D.2 Typkennzeichen
D.3 Handelskennzeichen
4 Fahrzeugkennzeichen
7.1 Fahrzeugkennzeichen
7.2 Fahrzeugkennzeichen
7.3 Fahrzeugkennzeichen
7.4 Fahrzeugkennzeichen
7.5 Fahrzeugkennzeichen
7.6 Fahrzeugkennzeichen
7.7 Fahrzeugkennzeichen
7.8 Fahrzeugkennzeichen
7.9 Fahrzeugkennzeichen
7.10 Fahrzeugkennzeichen
7.11 Fahrzeugkennzeichen
7.12 Fahrzeugkennzeichen
7.13 Fahrzeugkennzeichen
7.14 Fahrzeugkennzeichen
7.15 Fahrzeugkennzeichen
7.16 Fahrzeugkennzeichen
7.17 Fahrzeugkennzeichen
7.18 Fahrzeugkennzeichen
7.19 Fahrzeugkennzeichen
7.20 Fahrzeugkennzeichen
7.21 Fahrzeugkennzeichen
7.22 Fahrzeugkennzeichen
7.23 Fahrzeugkennzeichen
7.24 Fahrzeugkennzeichen
7.25 Fahrzeugkennzeichen
7.26 Fahrzeugkennzeichen
7.27 Fahrzeugkennzeichen
7.28 Fahrzeugkennzeichen
7.29 Fahrzeugkennzeichen
7.30 Fahrzeugkennzeichen
7.31 Fahrzeugkennzeichen
7.32 Fahrzeugkennzeichen
7.33 Fahrzeugkennzeichen
7.34 Fahrzeugkennzeichen
7.35 Fahrzeugkennzeichen
7.36 Fahrzeugkennzeichen
7.37 Fahrzeugkennzeichen
7.38 Fahrzeugkennzeichen
7.39 Fahrzeugkennzeichen
7.40 Fahrzeugkennzeichen
7.41 Fahrzeugkennzeichen
7.42 Fahrzeugkennzeichen
7.43 Fahrzeugkennzeichen
7.44 Fahrzeugkennzeichen
7.45 Fahrzeugkennzeichen
7.46 Fahrzeugkennzeichen
7.47 Fahrzeugkennzeichen
7.48 Fahrzeugkennzeichen
7.49 Fahrzeugkennzeichen
7.50 Fahrzeugkennzeichen
7.51 Fahrzeugkennzeichen
7.52 Fahrzeugkennzeichen
7.53 Fahrzeugkennzeichen
7.54 Fahrzeugkennzeichen
7.55 Fahrzeugkennzeichen
7.56 Fahrzeugkennzeichen
7.57 Fahrzeugkennzeichen
7.58 Fahrzeugkennzeichen
7.59 Fahrzeugkennzeichen
7.60 Fahrzeugkennzeichen
7.61 Fahrzeugkennzeichen
7.62 Fahrzeugkennzeichen
7.63 Fahrzeugkennzeichen
7.64 Fahrzeugkennzeichen
7.65 Fahrzeugkennzeichen
7.66 Fahrzeugkennzeichen
7.67 Fahrzeugkennzeichen
7.68 Fahrzeugkennzeichen
7.69 Fahrzeugkennzeichen
7.70 Fahrzeugkennzeichen
7.71 Fahrzeugkennzeichen
7.72 Fahrzeugkennzeichen
7.73 Fahrzeugkennzeichen
7.74 Fahrzeugkennzeichen
7.75 Fahrzeugkennzeichen
7.76 Fahrzeugkennzeichen
7.77 Fahrzeugkennzeichen
7.78 Fahrzeugkennzeichen
7.79 Fahrzeugkennzeichen
7.80 Fahrzeugkennzeichen
7.81 Fahrzeugkennzeichen
7.82 Fahrzeugkennzeichen
7.83 Fahrzeugkennzeichen
7.84 Fahrzeugkennzeichen
7.85 Fahrzeugkennzeichen
7.86 Fahrzeugkennzeichen
7.87 Fahrzeugkennzeichen
7.88 Fahrzeugkennzeichen
7.89 Fahrzeugkennzeichen
7.90 Fahrzeugkennzeichen
7.91 Fahrzeugkennzeichen
7.92 Fahrzeugkennzeichen
7.93 Fahrzeugkennzeichen
7.94 Fahrzeugkennzeichen
7.95 Fahrzeugkennzeichen
7.96 Fahrzeugkennzeichen
7.97 Fahrzeugkennzeichen
7.98 Fahrzeugkennzeichen
7.99 Fahrzeugkennzeichen
7.100 Fahrzeugkennzeichen

Außerbetriebsetzung
am 23.12.2025
Landratsamt Hasberge
97437 Hasfurt

Landratsamt Zollernalbkreis
KZ-Zulassungen
72334 Balingen

Unterschrift: *W. Klement*

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)




Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)




Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrertür (Anderer Schaden): Fehlt



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden)




Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer, Verformung)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)