



Citroën C5 Aircross Max

EZ 05/2025 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 24.744km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 35***
Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Citroën	Typ/Verkaufsbezeichnung C5 Aircross Max [DE - SUV5 1.2 Mild-Hybrid 145 EU6e, MAX (EURO 6e), (Facelift) 2025 - 2025]		
Kategorie Geländewagen	FIN VR7ARHPY5SL020036	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 24.744km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 05/2025	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 130g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 5.8l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links



(5 mm)

Vorne rechts



(5 mm)
Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	100	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	150	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	145	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	130	Heckklappe	150
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service fällig

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (ACC) inkl. Stop&Go
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audio-Navigationssystem: Connect Nav mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Comfort Federung (Citroen Advanced)
- Dachreling schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera mit Top Rear Vision und Parksensoren seitlich
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Highway Drive Assist
- Fahrassistenz-System: Notruf- und Assistance-System (CITROEN Connect)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung Plus (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem mit digitalem Radioempfang DAB / DAB+
- Bordcomputer
- Dachfarbe Perla-Nera-Schwarz
- Drive-Assist-Paket
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent (Active Safety Brake)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Kollisionswarnsystem
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurassistent (Lenkunterstützung)
- Fensterheber elektrisch vorn

• Fußmatten	• Getriebe Automatik - Doppelkupplungsgetriebe (6-Stufen, Hybrid)
• Innenausstattung: Urban Black	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz	• Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
• Karosserie: 5-türig	• Klimaautomatik, Fahrer-/Beifahrerseite getrennt regelbar
• Koffer-/Laderaumboden variabel (Moduboard)	• Komfortsitze vorn
• Kopf-Airbag-System	• Kopf-Airbag-System hinten
• Kopfstützen vorn verstellbar	• Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, verstellbar
• Lenkrad (Spaltleder)	• Mild-Hybrid 107 kW (Motor 1,2 Ltr. - 100 kW)
• Modellpflege	• Nebelscheinwerfer mit statischem Abbiegelicht
• Original Fahrzeug Farbe: GRIS PLATINIUM	• Otto-Partikelfilter (GPF)
• Park-Paket	• Parkbremse elektrisch
• Pyrotechnischer Gurtstraffer	• Radstand 2730 mm
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e
• Scheibenwaschanlage vorn mit integrierten Scheibenwaschdüsen (Magic)	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Scheinwerfer Full-LED	• Seitenairbag vorn
• Seitenscheiben Verbundglas	• Seitenscheiben hinten und Heckscheibe dunkel getönt
• Sitzbezug / Polsterung: Alcantara / Kunstleder	• Sitze vorn höhenverstellbar
• Sitzheizung vorn	• Steuer-AV FB-CON - Marketingmaßnahme
• Stop-Start-Anlage	• Style-Paket Schwarz
• Tagfahrlicht LED	• Zentralverriegelung / Startanlage Keyless System



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------|---|
| • Reifen-Reparaturkit | • Sonderlackierung Platinum-Grau Metallic |
|-----------------------|---|

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos
















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Steinschlag)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Verformung, Delle)



Beifahrertür (Verformung, Delle)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Türe hinten rechts (Verformung, Kratzer)



Schweller rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)