



Audi A3 Sportback

EZ 05/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 199.422km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 71***
Fahrzeug aufgenommen am: 27.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A3 Sportback [DE - LimS5 1.4 TFSI EU6, sport, 2016 - 2017]		
Kategorie Kleinwagen	FIN WAUZZZ8V3HA136577	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.422km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.395 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2017	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 115g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



(5 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	150	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	140	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	130	Heckklappe	140
Dach	150		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 8 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audi Drive Select
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bremsanlage mit Rekuperationssystem
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Elektron. Stabilitätskontrolle (ESC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Innenausstattung: Aluminium-Optik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung, manuell
- Knieairbag Fahrerseite
- Kopfstützen hinten (3-fach)
- Modellvariante COD (cylinder on demand)
- Multi-Media-Interface MMI Basic Plus / MMI Radio Plus
- Adaptives Bremslicht
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- AUX-IN-Anschluss
- Außenspiegel konvex, rechts
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrer-Informations-System (FIS)
- Fußmatten Velours
- Gepäckraumboden doppelt und herausnehmbar
- Heckscheibe heizbar
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Aluminium Mistral
- Karosserie: 4-türig
- Knieairbag Beifahrerseite
- Kopf-Airbag-System (Sideguard)
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen) mit Multifunktion
- Motor 1,4 Ltr. - 110 kW 16V TFSI ACT
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|--|---|
| • Parkbremse elektro-mechanisch | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Rallye |
| • Sitze vorn höhenverstellbar | • Sitze vorn mit ausziehbarer Oberschenkelauflege |
| • Sport-Fahrwerk | • Sportsitze vorn |
| • Start/Stop-Anlage | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle |
| • Wagenheber | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Original Fahrzeug Farbe: MYTHOSSCHWARZ | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi connect (Internetbasierende Dienste) | • Ausstattungs-Paket: S line Selection |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • Dachhimmel Stoff, schwarz |
| • Einparkhilfe hinten (APS) | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Komfort-Klimaautomatik 2-Zonen | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Multi-Media-Interface MMI Navigation |
| • Sitzheizung vorn | • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacyverglasung) |
| • Glanz-Paket | • Exterieur-Paket S line |
| • Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage und Schriftzug, beleuchtet | • Dachkantenspoiler S-line |
| • Stoßfänger Sport-Design mit Diffusoreinsatz hinten | • Scheinwerfer LED |
| • Heckleuchten LED mit dynamischem Blinklicht | • Tagfahrlicht |
| • Licht- und Regensensor | • Frontscheibe mit Bandfilter oben |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Delle, Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)




Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer, Delle, Lackschaden)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Fahrtür (Riss/Bruch)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten links (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rückscheibe (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Lackschaden, Verformung)



Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)




Kotflügel vorne rechts (Steinschlag, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)



Heckklappe (Kratzer, Lackschaden, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Diverse Schäden, Verschmutzung)



Innenraum (Nicht vorhanden)