



Ford Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4

EZ 07/2015 | Pritschenwagen/Pick-Up | Diesel | Automatikgetriebe | 131.085km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 23***
Fahrzeug aufgenommen am: 24.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Ranger Wildtrak Doppelkabine 4x4 [DE - PickupDK4 3.2 TDCi EU5, Wildtrak 4x4 Doppelkabine, 2011 - 2016]		
Kategorie Pritschenwagen/Pick-Up	FIN 6FPPXXMJ2PFD64544	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 131.085km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 03/2028 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 200 PS (147 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 3.198 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 124.340km	Letzter Service am 09/2025
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2015	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 265g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 10l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Offroadreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(10 mm)



(10 mm)



(10 mm)



(10 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	130	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	130	Heckklappe	90
Dach	90		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Andere: Kundenangabe: Motorschaden ;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Raucherfahrzeug; Kundenangabe: Motorschaden

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 2. Sitzreihe mit Sitzbank
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antriebsart: Allradantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel lackiert
- Batterie verstärkt
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dachreling (Aluminium)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Fußmatten Teppich
- Getriebe Automatik - (6-Stufen)
- Heckscheibe heizbar
- Intelligent Protection System (IPS)
- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem Ford SD (mit Ford SYNC)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bordcomputer
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch hinten
- Frontscheibe heizbar
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Gurtstraffer
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz

- | | |
|--|--|
| • Karosserie/Aufbau: Pritsche, Doppelkabine | • Kindersicherung elektrisch |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Knieairbag Fahrerseite |
| • Kühlergrill im Sport-Design | • Laderaumwanne |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar |
| • Mittelkonsole Premium | • Motor 3,2 Ltr. - 147 kW TDCi KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Radstand 3220 mm | • Reserverad in Fahrbereifung |
| • Rußpartikelfilter | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5 |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Chrom / Leder | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor | • Schmutzfänger hinten |
| • Schmutzfänger vorn | • Schwellerrohre (Edelstahl) |
| • Servolenkung | • Sitz vorn links elektr. verstellbar (8-fach) |
| • Sitzbezug / Polsterung: Teilleder | • Sitzheizung vorn |
| • Sportbügel hinten (aerodynamisch geformt, schwarz, Ladefläche) | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Stoßfänger hinten Sport-Ausführung mit Trittstufe | • Stoßfänger Sport-Ausführung |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht |
| • Türgriffe außen lackiert | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Vorbereitungs-Paket Tachograph |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Sitzausstattung: 5-Sitzer | • Kopfstützen hinten |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • USB-Anschluss |
| • Farbdisplay (8 Zoll) | • Rückfahrkamera |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion | • Aktives Überrollschutzsystem |
| • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten | • Seitenairbag vorn |
| • 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten | • Getränkehalter vorn |
| • Original Fahrzeug Farbe: Panther-Schwarz Metallic | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|-----------------------|
| • Anhängerkupplung | • Metallic-Lackierung |
| • Off-Road-Paket | • Raucher-Paket |
| • Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) | • Unterfahrschutz |
| • Sperrdifferential | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Handwritten document with various codes and stamps. Visible text includes: "1566 AAC00111", "02 0147/03000", "175", "05274 05480 1850", "1815 1848 02191 02290", "0265 003200 003200", "01480 01850", "01480 01850", "077 02250 073", "01480 0750 005", "0157 00816 1117", "15/2007 136/2014", "N1 III, N2", "35M0 03196", "16.05.2014", "K 0147/03000", "TECHN. ZUL. GES. MASSE D. ZUGKOMBINATION 6000KG WW. ANH. LT", "EGTG*", "IM AURIMAR", "LÄBBECK".

Official document from TÜV NORD. It includes a registration stamp for "23.07.2026", a green "TEE18261" stamp, and a blue "HANSESTADT LÜBECK" stamp. The text mentions "REISEWITZER STR. 82". There are also handwritten notes and signatures.

Official document from the "Europäische Gemeinschaft". It includes a table with various codes and values, and a signature at the bottom. The text is in German and English.

Official document from Ford. It includes a table with various codes and values, and a signature at the bottom. The text is in German and English. The document is titled "VOLKSWAGEN FABRIK".

Official document from Ford. It includes a table with various codes and values, and a signature at the bottom. The text is in German and English. The document is titled "VOLKSWAGEN FABRIK".

Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Datum: 25.04.2015 Kilometerstand: 119.340 Neuzulassung: 160.000 Fahrzeugnummer: 7464 Fahrzeugkategorie: ☐	Händlerstempel: SK-Service AT-Service Tel.: 04511-7174511 Unterschrift: Villen
Datum: Kilometerstand: Neuzulassung: Fahrzeugnummer: Fahrzeugkategorie: ☐	Händlerstempel: Unterschrift:
Datum: Kilometerstand: Neuzulassung: Fahrzeugnummer: Fahrzeugkategorie: ☐	Händlerstempel: Unterschrift:

Bericht von Ablieferungs-Inspektion und Wartung

Ablieferungs-Inspektion Datum: 26.2.2015 Kilometerstand: 30 Neuzulassung: ☒ Fahrzeugnummer: ☒	Händlerstempel: Sachverständiger: Unterschrift:
Datum: 26. Mai 2017 Kilometerstand: 70.620 Neuzulassung: 60.000km Fahrzeugnummer: 530.10 Fahrzeugkategorie: ☒	Händlerstempel: HUGO PFOHE GmbH Eismachstraße 13-15 23795 Bad Segeberg Tel.: 04551-8611-0 Unterschrift:
Datum: 27. Nov. 2019 Kilometerstand: 60336 Neuzulassung: 90.000km Fahrzeugnummer: 54.010 Fahrzeugkategorie: ☒	Händlerstempel: HUGO PFOHE GmbH Eismachstraße 13-15 23795 Bad Segeberg Tel.: 04551-8611-0 Unterschrift:



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Verformung)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Fahrentür (Kratzer)



Fahrentür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)