



Peugeot 308 Active

EZ 09/2015 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 214.156km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 37***
Fahrzeug aufgenommen am: 29.06.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Peugeot	Typ/Verkaufsbezeichnung 308 Active [DE - Kb5 2.0 BlueHDi 150 FAP EU6, Active S&S, 2014 - 2016]		
Kategorie Kombi	FIN VF3L9AHRHFS196100	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.156km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 192.000km	Letzter Service am 06/2024
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 09/2015	Farbe Silber	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 101g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 3.8l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer	(5 mm) Kratzer

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)	(3 mm)

Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	100
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	100	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	90	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	-
Dach	80		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anzeige Motorölstand
- Autom. Begleitfunktion der Beleuchtung (Coming Home, Leaving Home)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Bremskraftregler
- Einparkhilfe hinten
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Gurtstraffer
- Handschuhfach beleuchtet
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem WIP Sound (Radio)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP, Bosch)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschaltung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Gurtkraftbegrenzer
- Handbremshebelgriff Leder
- Handschuhfach mit Kühlfunktion
- Heckscheibe heizbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter

- | | |
|--|---|
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kartentasche an Vordersitze |
| • Kindersicherung elektrisch | • Klimaautomatik, getrennt regelbar
Fahrer-/Beifahrerseite |
| • Kopf-Airbag-System | • Kopfstützen hinten (3-fach) |
| • Kopfstützen vorn verstellbar | • Kühlergrill schwarz |
| • Lendenwirbelstütze vorn | • Lenkrad (Leder) |
| • Lenkrad mit Multifunktion | • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar |
| • Leuchtweitenregelung | • Mittelarmlehne vorn |
| • Motor 2,0 Ltr. - 110 kW Blue-HDI FAP | • Multifunktionsanzeige mit Touchscreen-Farbdisplay |
| • Parkbremse elektrisch | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzbank klappbar 1/3-2/3 | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder |
| • Schaltpunktanzeige | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn (doppelt) |
| • Seitenaufprallschutz | • Servolenkung elektronisch gesteuert |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitz vorn rechts höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonderlackierung Hurricane Grau |
| • Start/Stop-Anlage | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Tagfahrlicht LED |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • Verglasung getönt |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Wegfahrsperre mit Transponder |
| • WIP-Bluetooth | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • Audiosystem mit 6 Lautsprecher |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth | • USB-Schnittstelle |
| • Einparkhilfe akustisch | • Licht- und Regensensor |
| • Antischlupfregelung (ASR) | • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz |
| • Licht- und Regensensor | • Heckscheibe getönt |
| • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe getönt | • Freisprecheinrichtung Bluetooth |
| • Original Fahrzeug Farbe: GRIS ALUMINIUM | |



Sonderausstattung

- | | |
|-----------------------------------|---|
| • City-Paket | • Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera |
| • Navigationssystem Plus | • Außenspiegel klappbar + elektr. verstellbar |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel mit Umfeldleuchte |
| • Nebelscheinwerfer | • Einparkhilfe vorn und hinten |
| • Einparkhilfe hinten | • Einparkhilfe akustisch |
| • Einparkhilfe vorn | • Einparkhilfe hinten |
| • Einparkhilfe akustisch | • Einparkhilfe vorn |

- Nebelscheinwerfer

- Rückfahrkamera

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











01.09.2015	3003	AVZ000036	2	1	110/4000	215
M1	AF		4585-4585		1804-1804	
VF3L9AHRHFS196100		6	1460-1470		1390-1570	
PEUGEOT			-	71		
L			93	1970		1970
9			1050	980		-
AHRH-R2K000			1050	980		-
-			78	3000		73
308			1500	690	5	-
PEUGEOT (F)			225/40 R18 (91V)			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			225/40 R18 (91V)			
Mehrzweckfahrzeug			-			
715/2007*136/2014W						7
EURO6;W;PI/CI; M, N1 1			e2*2007/46*0405*07			
Hybr.Diesel/E			20.01.2015	K	EM468823	
0010	36W0	1997	-			

Datum: 23.08.12 km: 149553 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐		Datum: 17.06.12 km: 112523 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	
PEUGEOT SERVICE-VERTRAGSPARTNER A. BRUNGE Breitscheidstraße 37 34119 Kassel Tel. 0561 / 103631 Fax 0561 / 7099225 Hdl.-Nr. 261102		PEUGEOT SERVICE-VERTRAGSPARTNER A. BRUNGE Breitscheidstraße 37 34119 Kassel Tel. 0561 / 103631 Fax 0561 / 7099225 Hdl.-Nr. 261102	
Nächste Wartung* <i>et. Brunge</i> bei 174.000 km bzw. am 23.05.123		Nächste Wartung* <i>et. Brunge</i> bei 172.000 km bzw. am 17.06.124	
Datum: 01.10.12 km: 181462 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐		Datum: 02.10.12 km: 192620 Normale Betriebsbedingungen ☒ Erschwerte Betriebsbedingungen ☐	
PEUGEOT SERVICE-VERTRAGSPARTNER A. BRUNGE Breitscheidstraße 37 34119 Kassel Tel. 0561 / 103631 Fax 0561 / 7099225 Hdl.-Nr. 261102		PEUGEOT SERVICE-VERTRAGSPARTNER A. BRUNGE Breitscheidstraße 37 34119 Kassel Tel. 0561 / 103631 Fax 0561 / 7099225 Hdl.-Nr. 261102	
Nächste Wartung* bei 240.000 km bzw. am 01.10.12025		Nächste Wartung* bei 232.520 km bzw. am 02.10.12026	

Regelmäßige Wartung
Firmenstempel

*Polieröl 4l
Bremsflüssigkeit
oel F. 4l*

*Leitfalter David Lötter
Inventurplan, auch
Berechnung Zeit zu-
wehrt 1/12/13 beigefügt*



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Spaltmaße ungenau)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Rost)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Dach (Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller rechts (Delle, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Diverse Schäden)