



Volkswagen Transporter FWD EcoProfi

EZ 07/2022 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 176.276km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 99***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Transporter FWD EcoProfi [DE - Ka4 2.0 TDI EU6d, EcoProfi, 2021 - 2022]		
Kategorie Kastenwagen	FIN WV1ZZZ7HZNX031185	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 176.276km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.968 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 149.450km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 2	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2022	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 186g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links



(4 mm)

Vorne rechts



(4 mm)

Hinten links



(5 mm)

Hinten rechts



(5 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	110	Heckklappe	110
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrer abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bordwerkzeug
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Bremsassistent, ASR/ABS, EDS und Berganfahrhilfe
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Frontscheibe Verbundglas
- Getriebe 6-Gang
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 70 Ltr.
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Nebelschlussleuchte
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem Composition Audio (Radio, SD-Karten-Schnittstelle, MP3-Wiedergabefunktion)
- Außenspiegel konvex, links
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- EcoProfi
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)
- Fensterheber elektrisch
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleisten
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW TDI
- Nichtraucher-Paket

- | | |
|--|---|
| • Original Fahrzeug Farbe: INDIUMGRAU | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radkappen | • Radstand 3000 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Rußpartikelfilter |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d | • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts |
| • Servolenkung elektro-mechanisch | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage Motor | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück) |
| • Tagfahrlicht | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Wärmeschutzverglasung | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Abfallbehälter | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest | • Anzeige für Waschwasserstand |
| • Ausstattungs-Paket Licht + Sicht Plus | • Ausstattungs-Paket: Komfort-Paket Plus |
| • Automatische Fahrlichtschaltung | • Bodenbelag im Lade-/Fahrgastraum Universal-Boden Holz |
| • Fahrassistenz-System: Einparkhilfe vorn und hinten | • Fahrassistenz-System: Fernlichtregulierung (Light Assist) |
| • Federung hinten verstärkt | • Frontscheibe heizbar |
| • Fzg. ohne Kindersicherung im Lade-/Fahrgastraum | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage | • Haltegriffe A-Säulen |
| • Handschuhfach beleuchtet | • Heckflügeltüren mit Verglasung |
| • Heckscheibe heizbar | • Heckscheibe heizbar, mit Wischanlage |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn | • Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: Trittstufenleuchten |
| • Innenspiegel abblendbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaanlage Climatic (Fahrerhaus) | • LKW-Zulassung |
| • Lackierung: Metallic-Lackierung | • Laderaumtrennwand hoch mit Fenster feststehend |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home) | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht |
| • Regensensor | • Reifenkontroll-Anzeige |
| • Scheibenwaschdüsen beheizt | • Scheibenwaschdüsen beheizt und Anzeige für Waschwasserstand |
| • Seitenairbag / Kopfairbag (Curtain-Airbag) vorn | • Sitzbezug / Polsterung: Robustsitzbezüge |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Bricks | • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Beifahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Armlehnen, Fahrersitz | • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz mit Armlehnen vorn | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar |
| • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz höhenverstellbar | • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstütze Fahrersitz |
| • Sitze im Fahrerhaus: Lendenwirbelstützen Fahrer- und Beifahrersitz | • Sonnenblenden mit Spiegel |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch | • Verzurrösen verstärkt |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,00 t | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Heckklappe (Anderer Schaden): Schraube locker/knackt

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)