

Volkswagen

VOLKSWAGEN TAIGO (CS1)(08.2021->) LIFE MOTOR 1,0 LTR. - 70 KW TSI 5-TÜRIG

VIN: WVZZZCSZPY012371



Beschreibung


	Zulassungsdatum 31/05/2023	Laufleistung 90875 km
Farbe Rauchgrau Metallic	Jahr 2021	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp SUV	CO2 132 g/km	Hubraum 999 cc
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 5	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 70 KW

Bewertungsdetails



Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger unterhalb / Vorne	Gebrochen	Ersetzen
			
002	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren
			
003	Tür / Vorne Rechts	Delle	Smart Repair




004

Motorhaube / Vorne

Delle

Smart Repair



005

Türeinstieg / Vorne Rechts

Delle

Reparieren



006

Stoßfänger unterhalb / Hinten

Kratzer

Smart Repair



007

Stoßfänger oberhalb / Hinten

Kratzer

Lackieren



008

Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten

Kratzer

Smart Repair











009

Tür / Vorne Links

Kratzer

Lackieren



010	Dach / -	Delle	Smart Repair
			
011	Antenne / -	Fehlt	Ersetzen
			
012	Kappe Wischerarm / Hinten	Fehlt	Ersetzen
			
013	Windschutzscheibe / Vorne Regensensor : Ja	Steinschlag	Akzeptabel

Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Ersatzrad
- ☒ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Serviceheft
- ☒ Füllflasche Nothilfekit
- ☒ Kompressor Nothilfe
- ☒ Pannenset
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Vorne Rechts	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Links	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm
Hinten Rechts	HANKOOK	205 / 60 / 16 / Ganzjahresreifen	4 mm

Kommentar

Bilder



Vorne Links



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Laufleistung




Navigation



Spare Tyre



Vin




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger unterhalb / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Tür / Vorne Rechts / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Motorhaube / Vorne / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Türeinstieg / Vorne Rechts / Delle



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger unterhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Stoßfänger oberhalb / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / Hinten / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer



Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer




Tür / Vorne Links / Kratzer



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle




Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Dach / - / Delle



Antenne / - / Fehlt



Kappe Wischerarm / Hinten / Fehlt



Kappe Wischerarm / Hinten / Fehlt