



Volkswagen Touran Sound BMT/Start-Stopp

EZ 10/2017 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 214.913km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 45***
Fahrzeug aufgenommen am: 04.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Volkswagen	Typ/Verkaufsbezeichnung Touran Sound BMT/Start-Stopp [DE - Van5 1.6 TDI BMT/Start-Stopp EU6, Sound, 2017 - 2018]		
Kategorie Van	FIN WVGZZZ1TZJW035597	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 214.913km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 116 PS (85 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.598 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2017	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(3 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



(4 mm)

Kerben,
Kratzer



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	140	Beifahrertür	140
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	140
Seitenteil hinten links	155	Seitenteil hinten rechts	145
Motorhaube	150	Heckklappe	125
Dach	135		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kühler verformt ; Beim Öl: Ölverlust nicht einsehbar;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 2.Sitzreihe Einzelsitze und Armlehnen (3 Sitzplätze)
- Ablagefächer in Dachkonsole
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Antennen-Diversity
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Anzeige für Waschwasserstand
- Audiosystem Composition Media (Touchscreen, Radio/CD-Player, MP3, Bluetooth)
- Auto-Hold-Funktion
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Bluetooth-Schnittstelle für Mobiltelefon
- Chrom-Paket (1)
- Chromeinfassung Lichtschalter
- Dachreling silber
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Ablage tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- App-Connect
- Audiosystem: CD-Player
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Fensterheberschalter / Spiegelverstellung
- Dachhimmel Stoff, grau
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Einparkhilfe vorn und hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)

- Fahrassistenz-System: Anhänger-Stabilisierungs-Programm

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake)

- Fahrassistenz-System: Umfeldbeobachtungssystem (Front assist) mit City-Notbremsfunktion

- Fensterzierleisten schwarz

- Fußmatten Textil

- Gepäckraumabdeckung / Rollo

- Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich

- Getriebe 6-Gang

- Heckscheibenwischer

- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter

- Insassen-Schutzsystem proaktiv

- Karosserie: 4-türig

- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- Knieairbag Fahrerseite

- Kühlergrill schwarz mit Chromleisten

- Lendenwirbelstützen vorn

- Leseleuchten vorn und hinten

- Motor 1,6 Ltr. - 85 kW TDI

- Multifunktionsanzeige Plus

- Multimediabuchse AUX-IN

- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle

- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- Original Fahrzeug Farbe: CARRIBEAN BLUE

- Pedale Edelstahl

- Rußpartikelfilter

- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6

- Scheibenwaschdüsen heizbar

- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn rechts

- Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit

- Sicherheitsgurte hinten außen mit Gurtstraffer

- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- Sitze: Komfortsitze vorn

- Sitzlehne vorn rechts umklappbar

- Start/Stop-Anlage

- Stoßfänger Wagenfarbe, mit Chromleiste vorn

- Verbandkasten und Warndreieck

- Volkswagen Media Control und App-Connect / MirrorLink

- Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn

- Fahrassistenz-System: Autom. Distanzregelung (ACC) mit Umfeldbeobachtungssystem (Front assist, bis 210 km/h)

- Fahrassistenz-System: City-Notbremsfunktion

- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung

- Fensterheber elektrisch vorn und hinten

- Frontscheibe Verbundglas getönt

- Gepäckmanagement-Paket

- Gepäckraumbeleuchtung

- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage

- Handschuhfach mit Kühlfunktion

- Innenausstattung: Dekoreinlagen Equalizer

- Innenspiegel abblendbar

- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz

- Kennzeichenbeleuchtung LED

- Klimaanlage Climatronic 3-Zonen

- Kopfstützen hinten (3-fach)

- Lautsprecher (8)

- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung

- Mittelarmlehne vorn höhen-/längsverstellbar

- Motor-Schleppmoment-Regulator (MSR)

- Multimedia-Schnittstelle USB (iPhone / iPod) mit AUX-IN

- Multimediabuchse AUX-IN und USB-Schnittstelle

- Navigationsmodul Discover Media (für Audiosystem)

- Nebelschlussleuchte

- Parkbremse elektrisch

- Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)

- SCR-System (AdBlue-Technologie)

- Schalt-/Wählhebelgriff Leder

- Scheibenwischer mit Intervallschaltung, regulierbar

- Schublade / Ablagefach unter Sitz vorn links

- Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn

- Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic)

- Sicherheitsgurte vorn mit Gurtstraffer, höhenverstellbar

- Sitze vorn höhenverstellbar

- Sitzheizung vorn

- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)

- Steckdose 12V im Koffer-/Laderaum

- Türgriffe außen Wagenfarbe

- Volkswagen Media Control

- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten

- Wegfahrsperre (elektronisch)

- Wärmeschutzverglasung grün getönt
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Zentralverriegelung



Sonderausstattung


- 3. Sitzreihe mit Einzelsitzen (2 Sitzplätze)
- Leuchtweitenregelung automatisch
- Mobile Online Dienste Car-Net
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Sitzheizung hinten (2. Sitzreihe außen)
- Sitzheizung vorn und hinten
- Wendematte Gepäckraum
- Lenkrad heizbar (Leder) mit Multifunktion
- Metallic-Lackierung
- Raucher-Paket
- Scheinwerfer LED
- Sitzheizung vorn
- Standheizung mit Standlüftung
- Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich)

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible][illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden, Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden, Kratzer)



Fahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)




Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Lackschaden, Kratzer)



Beifahrertür (Delle)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)




Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten links (Delle)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Türe hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Kratzer, Steinschlag)



Dach (Delle)



Rückscheibe (Kratzer)



Rücklicht (links) (Kratzer)



Rücklicht (rechts) (Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Stoßstange hinten (Lackschaden, Kratzer)



Schweller links (Lackschaden, Kratzer)



Schweller rechts (Delle)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne links (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten links (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)



Heckklappe (Lackschaden, Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)