CarOnSale

Smart fortwo Edition #1 52 kW

Differenzbesteuert (§25a UStG) · Fahrzeugstandort 49*** · Fahrzeug aufgenommen am 12.11.2026



		LEISTUNG	KRAFTSTOFF	GETRIEBE-TYP	
09/2017	75.056km	71 PS	Benzin	Schaltgetriebe	2

Fahrzeugdaten

HERSTELLER Smart	TYP/VERKAUFSBEZEICHNUNG fortwo Edition #1 52 kW [DE - LimS3 1.0 EU6, passion Edition #1, 2014 - 2016]	KATEGORIE Kleinwagen
FIN WME4533421K241313	KENNZEICHEN -	LAUFLEISTUNG LAUT TACHO 75.056km
HU BIS / HU-BERICHT VORHANDEN 10/2026 / Nicht Vorhanden	POLSTER Stoff	LEISTUNG 71 PS (52 kW)
KRAFTSTOFF Benzin	ANZAHL SCHLÜSSEL 2	SERVICEHEFT Ja (digital)
SCHECKHEFTGEPFLEGT Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	HUBRAUM 999 ccm	BORDMAPPE liegt vor
LETZTER SERVICE 57.725km	LETZTER SERVICE AM 09/2025	EMISSIONSKLASSE Euro 6
SITZE 2	TÜREN 2/3	GETRIEBE-TYP Schaltgetriebe
09/2017	FARBE Weiß	GESAMTZAHL DER BEKANNTEN HALTER 2
IMPORTFAHRZEUG Kein Reimportfahrzeug	COC DOKUMENTE VORHANDEN Nein	LAND DER LETZTEN ZULASSUNG Deutschland
UNTYPISCHE VORNUTZUNG Keine	CO2-EMISSIONEN 97g/km (NEFZ)	KRAFTSTOFFVERBRAUCH 4.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

BESICHTIGUNGSBEDINGUNGEN

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzungder Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz — Montiert

REIFENTYP
Allwetterreifen

FELGE
Leichtmetall (15 Zoll)

VORNE LINKS	VORNE RECHTS
✓ 4 mm	✓ 4 mm

HINTEN LINKS	HINTEN RECHTS
⚠ 3 mm	⚠ 3 mm

Lackwerte

Lackschichtdicke (in µm)

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrertür	-	Beifahrertür	-
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	**125 µm**	Seitenteil hinten rechts	**125 µm**
Motorhaube	-	Heckklappe	-
Dach	-		

Technischer Zustand

Tonaufnahme des Motors:	Hier die Tonaufnahme anhören
Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Andere: Klimaanlage erfolgreich geprüft, Kühlleistung witterungsbedingt nicht überprüfbar.;

SONSTIGE TECHNISCHE MÄNGEL

Keine

ZUSATZINFORMATIONEN

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;

Serienausstattung

- Audiosystem Smart
- Blinkleuchten seitlich Weiß
- Design- und Ausstattungslinie passion
- Karosserie: 3-türig
- Motor 1,0 Ltr. - 52 kW KAT
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Steckdose (12V-Anschluß)
- Lenkrad (Sport/Leder, 3-Speichen)
- AUX-IN-Anschluss
- USB-Anschluss
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) mit Anfahr-Assistent
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kopf-Airbag-System / Seitenairbag
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Wegfahrsperre
- Direktlenkung mit variabler Lenkkraft-Unterstützung
- Außenspiegel Farbe Tridion-Sicherheitszelle
- Bodypanel Kristall-Weiß / Crystal White (Farbcode EAZO)
- Edelstahlpedale Sportdesign
- Kombiinstrument mit Monochrom-Display
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Sitzlehne vorn rechts umklappbar
- Tridion-Sicherheitszelle Lava Orange
- Lenkrad mit Multifunktion
- Bordcomputer
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Klimaautomatik
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Tagfahrlicht LED
- Sport-Fahrwerk
- Außentemperaturanzeige
- Cool & Audio-Paket
- Heckscheibenwischer
- Kühlermaske weiß
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Sport-Paket
- Fensterheber elektr. vorn, mit Einklemmschutz
- Verzurrösen Koffer-/Laderaum
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Knieairbag Fahrerseite
- Start/Stop-Anlage
- Getriebe 5-Gang

Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos






















smart
DAIMLER AG
e1*2001/116*0413
WME4533421K241313
1180 kg
1- 520 kg
2- 690 kg
MADE IN FRANCE

CarOnSale

CarOnSale


OK
OFF
LIM
CANCEL







27.09.2017 1313 EGE00070
M1 AD
WME4533421K241313
SMART
451
5311G0
KZBAA202
FORTWO COUPE
DAIMLER (D)
PZ.Z.PERS.BEF.B. 8 SPL.
COUPE
715/2007*136/2014W
EURO6;W;P1/C1; M, N1 I
BENZIN
0001 3GW0 00999
DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 27.09.2017*
02 01 00052/06000 151
- - 02740 - - 1672
- - 1555 - - 000935
0094 001180 001180
00520 00690
00520 00690
084 03750 070
002
165/65 R15 81T
165/60 R15 81T
WEIB/WEIB 0/0
61*2001/116*0413*38
29.05.2017 BV153633


HU TÜV NORD
SEP. 2022
TÜV NORD Mobilität
HU TÜV NORD
SEP. 2024
TÜV NORD Mobilität
TÜVNORD
OKT 2026
TÜV NORD Mobilität
Abmeldung
26.10.26
feb909c
KREIS MINDEN-LÜBBECKE
Der Landrat
Straßenverkehrsamt
Im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Fahrertür (Kratzer)



- Dach (Verformung)



- Stoßstange hinten (Lackschaden)



- Schweller links (Kratzer)



- Schweller links (Kratzer)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)



- Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



- Innenraum (Kratzer)