



Audi A5 Cabriolet

EZ 03/2014 | Roadster/Cabrio | Diesel | Automatikgetriebe | 261.436km

Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)

Fahrzeugstandort: 92***

Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Audi	Typ/Verkaufsbezeichnung A5 Cabriolet [DE - Ca2 3.0 TDI DPF EU5, quattro, (Facelift) 2011 - 2015]		
Kategorie Roadster/Cabrio	FIN WAUZZZ8F4EN010418	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 261.436km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 245 PS (180 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 2.967 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 156.825km	Letzter Service am 06/2020
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 03/2014	Farbe Braun	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine	CO2-Emissionen 154g/km (NEFZ)		Kraftstoffverbrauch 5.9l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 20)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)

Kratzer,
Kerben



(3 mm)

Kratzer



(3 mm)

Kratzer,
Kerben



Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	195 	Beifahrertür	240 
Kotflügel vorne links	240 	Kotflügel vorne rechts	190 
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	1200 	Seitenteil hinten rechts	120 
Motorhaube	120 	Heckklappe	120 
Dach	-		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb permanent
- Außenspiegel asphärisch, rechts
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Einstiegshilfe Easy-Entry
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getränkehalter in Mittelkonsole
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kombiinstrument mit Funkuhr
- Lenksäule (Lenkrad) mech. Höhen-/Längsverstellung
- Modellpflege
- Motor 3,0 Ltr. - 180 kW V6 24V TDI
- Reifen-Reparaturkit
- Rußpartikelfilter
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außentemperaturanzeige
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe S-tronic
- Glanz-Paket
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Mikrometallic
- Karosserie: 2-türig
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen)
- Make-up-Spiegel beleuchtet
- Monochrom-Display (6,5 Zoll)
- Nebelscheinwerfer integriert
- Reifenkontroll-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Seitenairbag vorn
- Sitze vorn höhenverstellbar

- | | |
|--|---|
| • Start/Stop-Anlage | • Tagfahrlicht |
| • Verdeckbetätigung vollautomatisch | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Modellpflege / Facelift ab Modelljahr 2012 | • Original Fahrzeug Farbe: TEAKBRAUN |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Audi Drive Select | • Audi music interface |
| • CD-Wechsler im Handschuhfach | • Einparkhilfe vorn und hinten, optisch (APS Plus) |
| • Exterieur-Paket S line | • Fahrassistenz-System: Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Adaptive Cruise Control) mit Autom. Distanzregelung |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechsel- u. Spurhalteassistent (Side Assist und Lane Assist) | • Fahrer-Informationssystem (FIS) mit Farbdisplay |
| • Getränkehalter hinten | • Innenausstattung: Leder Feinnappa |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Beifahrersitz | • Komfort-Klimaautomatik 3-Zonen |
| • Licht-Paket | • Metallic-Lackierung |
| • Mittelarmlehne vorn | • Mobiltelefon/Handy (Bluetooth) mit Audi connect |
| • Multi-Media-Interface MMI Navigation Plus | • Radioempfang digital (DAB) |
| • Schließ-/Startsystem Advanced Key (Komfortschlüssel) | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzheizung vorn | • Sound-System Bang & Olufsen |
| • Sport-Fahrwerk S-line | • Sportsitze vorn |
| • Türarmlehnen beledert | • Xenon-Scheinwerfer Plus adaptive light (Abbiegelicht integriert) |
| • Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent (Side Assist) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent (Lane Assist) |
| • Airbag Beifahrerseite abschaltbar | • Licht- und Regensensor |
| • Lendenwirbelstützen vorn, elektr. verstellbar | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos




















Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer)




Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Kratzer)




Fahrrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer, Delle)



Beifahrertür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer, Verformung)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Spaltmaße ungenau)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Verformung)



Heckklappe (Rost)



Heckklappe (Rost)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)