



Mercedes-Benz 116 CDI RWD lang PRO

EZ 05/2024 | Kastenwagen | Diesel | Schaltgetriebe | 72.081km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 31***
Fahrzeug aufgenommen am: 05.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Mercedes-Benz	Typ/Verkaufsbezeichnung 116 CDI RWD lang PRO [DE - Ka4 116 CDI EU6e, RWD lang Pro, (Facelift 2) 2024 - 2026]		
Kategorie Kastenwagen	FIN W1VVLBEZ7S4401582	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 72.081km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 163 PS (120 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.950 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 3	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 05/2024	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 185g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Stahl (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(3 mm)



(3 mm)



-



-



Lackwerte

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	100	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	95	Kotflügel vorne rechts	100
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	100	Heckklappe	125
Dach	115		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Bei den Kontrollleuchten: Motorkontrolllampe leuchtet;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Fehlermeldung: Not Brems Assistent ohne Funktion

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig; Fehlermeldung: Not Brems Assistent ohne Funktion

Verschleißteile


Bremsanlage	Handbremse ohne Funktion;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Tasten-Fernbedienung für Zentralverriegelung
- 3. Bremsleuchte
- Adaptives Bremslicht
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Außenspiegel mit Totwinkel-Assistent
- Außentemperaturanzeige
- BlueEfficiency-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor)
- Fahrassistenz-System: Pannenmanagement
- Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent
- Fensterheber elektr. mit Komfortschließung
- Generator 250 A
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage 210 km/h
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getriebe 6-Gang - TSG (Eco Gear)
- Getränkehalter vorn
- Handschuhfach abschließbar
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Klimaanlage geregelt (Tempmatik)
- Kombiinstrument mit Farbdisplay
- Komfortschließung
- Kommunikationsmodul (LTE) für digitale Dienste
- Kraftstofftank: 70 Ltr.

• LKW-Zulassung	• Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)
• Lenkrad mit Multifunktion	• Leuchtweitenregelung
• Mercedes-Benz Notrufsystem	• Modellpflege (2) mit Code
• Motor 2,0 Ltr. - 120 kW CDI KAT	• Multimediasystem MBUX (Touchscreen 10,25")
• Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS	• Pro
• Radstand 3200 mm	• Radvollabdeckung
• Reifendruck-Kontrollsystem	• Rückfahrkamera
• Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e	• Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
• Servolenkung elektro-mechanisch	• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Beifahrerseite)
• Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrerseite)	• Sitzbezug / Polsterung: Stoff Caluma
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort	• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Lendenwirbelstütze
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Sitztiefenverstellung	• Start/Stop-Anlage Motor
• Steckdose (12V-Anschluß) im Fahrerhaus	• Vlies-Batterie 92 Ah
• Wartungsintervall-Anzeige Assyst	• Wegfahrsperre
• Wärmeschutzverglasung	• Zul. Gesamtgewicht 2,80 t
• Zweiwege Lautsprecher vorn	



Sonderausstattung

• Anhängerkupplung: Elektrik für Anhängersteckdose	• Fahrassistenz-System: Verkehrs-Informations-System Live Traffic
• Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung	• Fußmatten Allwetter
• Hecktür ohne Verglasung (Öffnungswinkel 270 Grad)	• Holzfussboden im Laderaum
• Laderaumleuchte LED	• Laderaumtrennwand mit Fenster
• Navigationssystem für Multimediasystem MBUX	• Park-Paket
• Scheibenwaschanlage beheizt	• Schienensystem Lastenverankerung
• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Beifahrerseite	• Schulter-Becken-Airbag (Thorax-Pelvis-Sidebag) Fahrerseite
• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz als Zweiersitz	• Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz heizbar
• Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz heizbar	• Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Sperrholz
• Winter-Paket	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos









23.05.2024	2223	BBJ08519 6	2	1	120/4400	189
N1	BB		5140		1928	
W1VVLBEZ7S4401582	X		1909		1907	
MERCEDES-BENZ				100		
639/4			185	2800		2800
KWU4L280TX			1550	1600		
2SLRFX23BEXX			1550	1600		
VITO			76	3300	69	
MERCEDES-BENZ			2000	750	3	
FZ.2.GU.BEF. B. 3,5 T			225/55R 17C 109/107 H			
VAN			225/55R 17C 109/107 H			
715/2007*2023/443EA			weiß		0	
EURO6;WLTP:EA:PI/CI;M, N1			E1*2007/46*0458*29			
DIESEL			07.02.2024	K	HB954963	
0002	36EA	1950	Selbstf-VermietFzg			
ZU 20: MAX.1983*AHK LT. EGTGS.1:MAX. S-PL.*P.4: MIN.3800MIN-1*						

Staum für weitere schriftlich zugelassene Eintragungen

TOVNIORD
Karte Nr. 102
19. JUNI 2026
NORD MOBILITÄT

Außenbeschriftung 19. JUNI 2026

6cc8de7
Dokument nicht mehr gültig
dAVV554

Landeshauptstadt Wiesbaden
Der Oberbürgermeister
Allgemeine Ordnungsbehörde (OrdnA)
Im Auftrag

Zur Beachtung:
Die Angaben müssen ständig
aktuell gehalten werden. Bei
Veränderung des Fahrzeuges
sowie der Zulassung muss die
Zulassungsbehörde informiert
werden. Bei Änderungen muss die
Zulassung neu beantragt werden.
(Unterstützung der Zulassung
bei einem Unfall oder anderen
Veränderungen) kann nicht
erstattet werden.

Defizite der Zulassung:
1. Fahrzeug
2. Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
3. Marke
4. Typkennzeichen
5. Baujahr
6. Fahrzeugkategorie
7. Fahrzeugkategorie
8. Fahrzeugkategorie
9. Fahrzeugkategorie
10. Fahrzeugkategorie
11. Fahrzeugkategorie
12. Fahrzeugkategorie
13. Fahrzeugkategorie
14. Fahrzeugkategorie
15. Fahrzeugkategorie
16. Fahrzeugkategorie
17. Fahrzeugkategorie
18. Fahrzeugkategorie
19. Fahrzeugkategorie
20. Fahrzeugkategorie
21. Fahrzeugkategorie
22. Fahrzeugkategorie
23. Fahrzeugkategorie
24. Fahrzeugkategorie
25. Fahrzeugkategorie
26. Fahrzeugkategorie
27. Fahrzeugkategorie
28. Fahrzeugkategorie
29. Fahrzeugkategorie
30. Fahrzeugkategorie
31. Fahrzeugkategorie
32. Fahrzeugkategorie
33. Fahrzeugkategorie
34. Fahrzeugkategorie
35. Fahrzeugkategorie
36. Fahrzeugkategorie
37. Fahrzeugkategorie
38. Fahrzeugkategorie
39. Fahrzeugkategorie
40. Fahrzeugkategorie
41. Fahrzeugkategorie
42. Fahrzeugkategorie
43. Fahrzeugkategorie
44. Fahrzeugkategorie
45. Fahrzeugkategorie
46. Fahrzeugkategorie
47. Fahrzeugkategorie
48. Fahrzeugkategorie
49. Fahrzeugkategorie
50. Fahrzeugkategorie
51. Fahrzeugkategorie
52. Fahrzeugkategorie
53. Fahrzeugkategorie
54. Fahrzeugkategorie
55. Fahrzeugkategorie
56. Fahrzeugkategorie
57. Fahrzeugkategorie
58. Fahrzeugkategorie
59. Fahrzeugkategorie
60. Fahrzeugkategorie
61. Fahrzeugkategorie
62. Fahrzeugkategorie
63. Fahrzeugkategorie
64. Fahrzeugkategorie
65. Fahrzeugkategorie
66. Fahrzeugkategorie
67. Fahrzeugkategorie
68. Fahrzeugkategorie
69. Fahrzeugkategorie
70. Fahrzeugkategorie
71. Fahrzeugkategorie
72. Fahrzeugkategorie
73. Fahrzeugkategorie
74. Fahrzeugkategorie
75. Fahrzeugkategorie
76. Fahrzeugkategorie
77. Fahrzeugkategorie
78. Fahrzeugkategorie
79. Fahrzeugkategorie
80. Fahrzeugkategorie
81. Fahrzeugkategorie
82. Fahrzeugkategorie
83. Fahrzeugkategorie
84. Fahrzeugkategorie
85. Fahrzeugkategorie
86. Fahrzeugkategorie
87. Fahrzeugkategorie
88. Fahrzeugkategorie
89. Fahrzeugkategorie
90. Fahrzeugkategorie
91. Fahrzeugkategorie
92. Fahrzeugkategorie
93. Fahrzeugkategorie
94. Fahrzeugkategorie
95. Fahrzeugkategorie
96. Fahrzeugkategorie
97. Fahrzeugkategorie
98. Fahrzeugkategorie
99. Fahrzeugkategorie
100. Fahrzeugkategorie

Mercedes-Benz

Übernahmebestätigung der Zulassung
für ein Fahrzeug

1. Fahrzeugkategorie
2. Fahrzeugkategorie
3. Fahrzeugkategorie
4. Fahrzeugkategorie
5. Fahrzeugkategorie
6. Fahrzeugkategorie
7. Fahrzeugkategorie
8. Fahrzeugkategorie
9. Fahrzeugkategorie
10. Fahrzeugkategorie
11. Fahrzeugkategorie
12. Fahrzeugkategorie
13. Fahrzeugkategorie
14. Fahrzeugkategorie
15. Fahrzeugkategorie
16. Fahrzeugkategorie
17. Fahrzeugkategorie
18. Fahrzeugkategorie
19. Fahrzeugkategorie
20. Fahrzeugkategorie
21. Fahrzeugkategorie
22. Fahrzeugkategorie
23. Fahrzeugkategorie
24. Fahrzeugkategorie
25. Fahrzeugkategorie
26. Fahrzeugkategorie
27. Fahrzeugkategorie
28. Fahrzeugkategorie
29. Fahrzeugkategorie
30. Fahrzeugkategorie
31. Fahrzeugkategorie
32. Fahrzeugkategorie
33. Fahrzeugkategorie
34. Fahrzeugkategorie
35. Fahrzeugkategorie
36. Fahrzeugkategorie
37. Fahrzeugkategorie
38. Fahrzeugkategorie
39. Fahrzeugkategorie
40. Fahrzeugkategorie
41. Fahrzeugkategorie
42. Fahrzeugkategorie
43. Fahrzeugkategorie
44. Fahrzeugkategorie
45. Fahrzeugkategorie
46. Fahrzeugkategorie
47. Fahrzeugkategorie
48. Fahrzeugkategorie
49. Fahrzeugkategorie
50. Fahrzeugkategorie
51. Fahrzeugkategorie
52. Fahrzeugkategorie
53. Fahrzeugkategorie
54. Fahrzeugkategorie
55. Fahrzeugkategorie
56. Fahrzeugkategorie
57. Fahrzeugkategorie
58. Fahrzeugkategorie
59. Fahrzeugkategorie
60. Fahrzeugkategorie
61. Fahrzeugkategorie
62. Fahrzeugkategorie
63. Fahrzeugkategorie
64. Fahrzeugkategorie
65. Fahrzeugkategorie
66. Fahrzeugkategorie
67. Fahrzeugkategorie
68. Fahrzeugkategorie
69. Fahrzeugkategorie
70. Fahrzeugkategorie
71. Fahrzeugkategorie
72. Fahrzeugkategorie
73. Fahrzeugkategorie
74. Fahrzeugkategorie
75. Fahrzeugkategorie
76. Fahrzeugkategorie
77. Fahrzeugkategorie
78. Fahrzeugkategorie
79. Fahrzeugkategorie
80. Fahrzeugkategorie
81. Fahrzeugkategorie
82. Fahrzeugkategorie
83. Fahrzeugkategorie
84. Fahrzeugkategorie
85. Fahrzeugkategorie
86. Fahrzeugkategorie
87. Fahrzeugkategorie
88. Fahrzeugkategorie
89. Fahrzeugkategorie
90. Fahrzeugkategorie
91. Fahrzeugkategorie
92. Fahrzeugkategorie
93. Fahrzeugkategorie
94. Fahrzeugkategorie
95. Fahrzeugkategorie
96. Fahrzeugkategorie
97. Fahrzeugkategorie
98. Fahrzeugkategorie
99. Fahrzeugkategorie
100. Fahrzeugkategorie

1. Fahrzeugkategorie
2. Fahrzeugkategorie
3. Fahrzeugkategorie
4. Fahrzeugkategorie
5. Fahrzeugkategorie
6. Fahrzeugkategorie
7. Fahrzeugkategorie
8. Fahrzeugkategorie
9. Fahrzeugkategorie
10. Fahrzeugkategorie
11. Fahrzeugkategorie
12. Fahrzeugkategorie
13. Fahrzeugkategorie
14. Fahrzeugkategorie
15. Fahrzeugkategorie
16. Fahrzeugkategorie
17. Fahrzeugkategorie
18. Fahrzeugkategorie
19. Fahrzeugkategorie
20. Fahrzeugkategorie
21. Fahrzeugkategorie
22. Fahrzeugkategorie
23. Fahrzeugkategorie
24. Fahrzeugkategorie
25. Fahrzeugkategorie
26. Fahrzeugkategorie
27. Fahrzeugkategorie
28. Fahrzeugkategorie
29. Fahrzeugkategorie
30. Fahrzeugkategorie
31. Fahrzeugkategorie
32. Fahrzeugkategorie
33. Fahrzeugkategorie
34. Fahrzeugkategorie
35. Fahrzeugkategorie
36. Fahrzeugkategorie
37. Fahrzeugkategorie
38. Fahrzeugkategorie
39. Fahrzeugkategorie
40. Fahrzeugkategorie
41. Fahrzeugkategorie
42. Fahrzeugkategorie
43. Fahrzeugkategorie
44. Fahrzeugkategorie
45. Fahrzeugkategorie
46. Fahrzeugkategorie
47. Fahrzeugkategorie
48. Fahrzeugkategorie
49. Fahrzeugkategorie
50. Fahrzeugkategorie
51. Fahrzeugkategorie
52. Fahrzeugkategorie
53. Fahrzeugkategorie
54. Fahrzeugkategorie
55. Fahrzeugkategorie
56. Fahrzeugkategorie
57. Fahrzeugkategorie
58. Fahrzeugkategorie
59. Fahrzeugkategorie
60. Fahrzeugkategorie
61. Fahrzeugkategorie
62. Fahrzeugkategorie
63. Fahrzeugkategorie
64. Fahrzeugkategorie
65. Fahrzeugkategorie
66. Fahrzeugkategorie
67. Fahrzeugkategorie
68. Fahrzeugkategorie
69. Fahrzeugkategorie
70. Fahrzeugkategorie
71. Fahrzeugkategorie
72. Fahrzeugkategorie
73. Fahrzeugkategorie
74. Fahrzeugkategorie
75. Fahrzeugkategorie
76. Fahrzeugkategorie
77. Fahrzeugkategorie
78. Fahrzeugkategorie
79. Fahrzeugkategorie
80. Fahrzeugkategorie
81. Fahrzeugkategorie
82. Fahrzeugkategorie
83. Fahrzeugkategorie
84. Fahrzeugkategorie
85. Fahrzeugkategorie
86. Fahrzeugkategorie
87. Fahrzeugkategorie
88. Fahrzeugkategorie
89. Fahrzeugkategorie
90. Fahrzeugkategorie
91. Fahrzeugkategorie
92. Fahrzeugkategorie
93. Fahrzeugkategorie
94. Fahrzeugkategorie
95. Fahrzeugkategorie
96. Fahrzeugkategorie
97. Fahrzeugkategorie
98. Fahrzeugkategorie
99. Fahrzeugkategorie
100. Fahrzeugkategorie

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Motorhaube (Delle)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag, Riss/Bruch)



Fahrtür (Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle)



Stoßstange hinten (Riss/Bruch, Kratzer, Delle)



Schweller links (Lackschaden, Rost)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Verformung, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Delle, Lackschaden)



Heckklappe (Verformung, Delle, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Riss/Bruch)