



Dacia Duster TCe 130 Extreme 4x4

EZ 07/2024 | Geländewagen | Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid) |
Schaltgetriebe | 15.710km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 15***
Fahrzeug aufgenommen am: 16.06.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Dacia	Typ/Verkaufsbezeichnung Duster TCe 130 Extreme 4x4 [DE - SUV5 1.2 TCe 130 Mild-Hybrid EU6e, Extreme 4x4, 2024 - 2025]		
Kategorie Geländewagen	FIN UU1DJF01271808394	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 15.710km
HU bis / HU-Bericht vorhanden - / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 131 PS (96 KW)	Kraftstoff Benzin-Hybrid · MHEV (Mild-Hybrid)
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Noch kein Service fällig	
Hubraum 1.199 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6e	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2024	Farbe Grün	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 135g/km (WLTP)	Kraftstoffverbrauch 6.1l/100km (WLTP)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	120	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	140	Kotflügel vorne rechts	140
Türe hinten links	130	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	150	Seitenteil hinten rechts	140
Motorhaube	140	Heckklappe	140
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Verteilergetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 4 Lautsprecher
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiosystem: Radio mit DAB+, Touchscreen-Farbdisplay (Media-Display)
- Außenspiegel Kupfer-Optik
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Dachreling mit Dachlängsträger modular
- Einparkhilfe hinten mit Rückfahrkamera
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Aktiver Notbrems-Assistent mit Fußgänger- und Fahrraderkennung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent Aktiv
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung mit Geschwindigkeits-Warnanzeige
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber links vorn
- Airbag Beifahrerseite
- Airbag Fahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Automatische Fahrlichtschaltung / Lichtsensor
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Dachreling Schwarz
- Eco Mode (Fahrmodusschalter)
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Bergabfahr-Assistent (HDC)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Spurwechsel-Warnsystem
- Fensterheber elektr. mit Impulsgeber
- Freisprecheinrichtung Bluetooth

- | | |
|--|---|
| • Fußmatten Gummi | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) | • Getriebe 6-Gang |
| • Halterung Smartphone | • Heckscheibe heizbar |
| • Heckscheibenwischer | • Innenausstattung: Dekoreinlagen Grau-Blau |
| • Innenausstattung: Türverkleidung und Armaturen mit Textil Dekor (MicroCloud) | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik | • Kombiinstrument digital (7,0 Zoll Farbdisplay) |
| • Kopf-Airbag-System (Windowbag) vorn + hinten | • Kopfstützen vorn und hinten verstellbar |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Lenkrad (Leder-Optik) |
| • Lenkrad mit Multifunktion für Audio-/Telefonbedienung | • Mild-Hybrid 96 kW (Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE) |
| • Mittelkonsole erhöht, mit Armlehne und Staufach | • Motor 1,2 Ltr. - 96 kW TCE Mild-Hybrid |
| • Nebelscheinwerfer | • Radioempfang digital (DAB+) |
| • Radstand Standard | • Reifen-Reparaturset |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera |
| • Rücksitzbank (2.Reihe) geteilt, klappbar (1/3-2/3) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6e |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Seitenairbag vorn |
| • Servolenkung elektrisch | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: MicroCloud Extreme | • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole vorn |
| • Tagfahrlicht LED | • Touchscreen-Farbdisplay (10,1 Zoll) |
| • Türgriffe außen Wagenfarbe | • USB-Anschluss (2) Mittelkonsole hinten |
| • USB-Anschlüsse (Typ C) Mittelkonsole vorn | • Unfalldaten-Speicher (Black-Box) |
| • Unterfahrschutz Grau | • Verglasung getönt |
| • Verglasung hinten abgedunkelt | • Vorbereitung für Alkohol-Wegfahrsperre |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurte | • Zentralverriegelung / Startanlage Keycard Handsfree |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- Sonderlackierung Zeder-Grün / Oxide-Grün Metallic

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











29.07.2024	8212	AFQ000021	2	2	96/4500	180
M1		AB	4345-4345		1813-1813	
UU1DJF01271808394		1	1610-1650		1465-1511	
DACIA			-	75	-	
DJF			137	1895	1895	
PG4			1005	960	-	
MW6WB22M500B			1005	960	-	
-			75	3750	68	
DUSTER			1500	730	5	
DACIA (RO)			215/60 R18 98H			
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			215/60 R18 98H			
Schräghecklimousine			-			
715/2007*2023/443EA			Grün		6	
EURO6;WLTP;EA.P/CI;M, N1 V2			19*2007/46*0026*23			
Hybr.Benzin/E			05.04.2024	K	HS235091	
0008	36EA	1139	-			
P.2: ELEKTRO 12,3 KW*P.4:4500-5000*WW.AHK LT. EGTG*						

Zulassungsbescheinigung Teil II

29.07.2024

HS235091

DACIA
DJF
PG4
MW6WB22M500B
DUSTER
Dacia (RO)

29.07.2024 AFQ000021

M1

Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.

Schräghecklimousine

715/2007*2023/443EA

EURO6;WLTP;EA.P/CI;M, N1 V2

Hybr.Benzin/E

05.04.2024

K

Bürgeramt Bremerhaven
Stroverstraße 48
18122 2025
im Auftrag



Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)