



BMW 218 i Advantage

EZ 11/2022 | Van | Benzin | Schaltgetriebe | 39.717km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 12***
Fahrzeug aufgenommen am: 10.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 218 i Advantage [DE - Van5 218i EU6d, Advantage OPF, (Facelift) 2020 - 2023]		
Kategorie Van	FIN WBA6V710505W01309	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 39.717km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 136 PS (100 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.499 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 34.524km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 11/2022	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 155g/km (WLTP) 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP) 6.1l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	130
Motorhaube	120	Heckklappe	100
Dach	140		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

• Ablage-Paket	• Advantage
• Airbag Beifahrerseite	• Airbag Beifahrerseite abschaltbar
• Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	• Airbag Fahrerseite
• Anti-Blockier-System (ABS)	• Auspuffanlage (1-Rohr-Anlage) mit Blende
• Außenspiegel Wagenfarbe	• Außenspiegel elektr. verstellbar
• Außentemperaturanzeige	• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
• Blinkleuchte in Außenspiegel integriert	• Bordcomputer
• Bremsassistent	• Check-Control-System
• DAB-Tuner (Radioempfang digital)	• Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
• Dynamische Bremsleuchte	• Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
• Dynamische Traction Control (DTC)	• Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
• Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion	• Fahrassistenz-System: Aufmerksamkeits-Assistent
• Fahrassistenz-System: Fahrerlebnisschalter	• Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
• Fußmatten Velours	• Gepäckraumabdeckung / Rollo
• Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion	• Getriebe 6-Gang
• Heckklappenbetätigung automatisch	• Innenausstattung: Instrumententafel - unterhalb Piano Black

- | | |
|---|---|
| • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz | • Karosserie: 5-türig |
| • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control | • Kopf-Airbag-System hinten |
| • Kopf-Airbag-System vorn | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar |
| • Licht- und Regensensor | • Mittelarmlehne hinten |
| • Mittelarmlehne vorn | • Modellpflege |
| • Motor 1,5 Ltr. - 100 kW 12V | • Multifunktion für Lenkrad |
| • Original Fahrzeug Farbe: SCHWARZ II/BONNET FLUID BLACK | • Otto-Partikelfilter (OPF) |
| • Parkbremse elektrisch | • Personalisierungssystem (Personal Profile) |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d |
| • Schalt-/Wählhebelgriff Leder | • Schaltpunktanzeige |
| • Scheinwerfer LED | • Seitenairbag hinten |
| • Seitenairbag vorn | • Service-System: ConnectedDrive Services |
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Service-System: Remote Services |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Grid |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sitze vorn mechanisch verstellbar |
| • Start/Stop-Anlage (Funktion) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole und Koffer-/Laderaum (4-fach) |
| • Tagfahrlicht LED | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|-------------------------|---|
| • Lenkrad (Sport/Leder) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Uni-Lackierung | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Formular der Bundespolizei, Bundesgrenzschutz, Fahrzeugbescheinigung Teil 0. Das Dokument enthält Felder für Fahrzeugdaten, Fahrerinformationen und eine Tabelle für die Fahrzeugbescheinigung. Es ist mit einem roten Stempel und einer Unterschrift versehen.

Formular der Bundespolizei, Bundesgrenzschutz, Fahrzeugbescheinigung Teil 0. Das Dokument enthält Felder für Fahrzeugdaten, Fahrerinformationen und eine Tabelle für die Fahrzeugbescheinigung. Es ist mit einem roten Stempel und einer Unterschrift versehen.

Formular der Bundespolizei, Bundesgrenzschutz, Fahrzeugbescheinigung Teil 0. Das Dokument enthält Felder für Fahrzeugdaten, Fahrerinformationen und eine Tabelle für die Fahrzeugbescheinigung. Es ist mit einem roten Stempel und einer Unterschrift versehen.

Service Historie (Service History) für ein BMW Fahrzeug. Die Tabelle zeigt die Servicehistorie mit Datum, Kilometerstand und Servicekosten.

Datum	Kilometerstand	Servicekosten
28.11.2022	10 km	32711
27.11.2024	21.291 km	07825
04.11.2025	34.524 km	07825



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle)



Fahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Delle, Kratzer)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Delle, Kratzer)