



BMW 320 d

EZ 04/2008 | Kombi | Diesel | Schaltgetriebe | 306.815km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 30***
Fahrzeug aufgenommen am: 13.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 320 d [DE - Kb5 320 d, DPF, 2007 - 2008]		
Kategorie Kombi	FIN WBAVU51090A311536	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 306.815km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Leder	Leistung 177 PS (130 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am 11/2021
Emissionsklasse Euro 4	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 04/2008	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 5	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 149g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	115
Kotflügel vorne links	115	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	110	Türe hinten rechts	110
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	270 	Heckklappe	115
Dach	100		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Beim Geräusch: Quietschen;
Klimaanlage	Kühlleistung ungenügend;

Sonstige technische Mängel

Keine


Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstellbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Drehzahlmesser
- Exterieurumfänge Wagenfarbe
- Fernbedienung für Zentralverriegelung
- Innenausstattung: Interieurleisten Titan, hell
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW Turbodiesel KAT
- Reifenpannen-Anzeige
- Rücksitzlehne geteilt/klappbar
- Servolenkung
- Wärmeschutzverglasung getönt
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Original Fahrzeug Farbe: SPARKLING GRAPHITE
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel heizbar
- Blinkleuchten Weiß
- Check-Control-System
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Getriebe 6-Gang
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Kopfstützen hinten mechan. verstellbar (3 Stück)
- Mittelarmlehne hinten
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rußpartikelfilter
- Seitenairbag vorn
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Diebstahlsicherung und Crashsensor
- Außentemperaturanzeige



Sonderausstattung

• Ablage-Paket	• Advantage-Paket
• Audio-Navigationssystem Professional mit integrierter Handyvorrüstung	• Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik
• BMW-Online: Online-Plattform	• Comfort-Paket
• Dachreling	• Frontscheibe mit Bandfilter oben
• Innovations-Paket	• Licht-Paket
• Metallic-Lackierung	• Sitzbezug / Polsterung: Leder Dakota
• Sitze vorn elektr. verstellbar	• Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt)
• Nebelscheinwerfer	• Lenkrad (Leder)
• Multifunktion für Lenkrad	• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)
• Sprachbediensystem	• BMW-Online: Internetbasierende Dienste (BMW Live)
• Vorrüstung Mobiltelefon/Handy Business mit Bluetooth Schnittstelle	• Außenspiegel-Paket
• Außenspiegel heizbar	• Scheibenwaschdüsen heizbar
• Innenspiegel mit Abblendautomatik	• Automatische Fahrlichtschaltung
• Licht- und Regensensor	• Scheibenwischer mit Regensensor
• Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player)	• Park-Distance-Control (PDC)
• Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	• Mittelarmlehne vorn verstellbar
• Klimaautomatik erweiterter Umfang	• Innenspiegel mit Abblendautomatik
• Xenon-Scheinwerfer	• Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)
• Adaptives Kurvenlicht	• Komfortzugang (Öffnungs- und Schließsystem)
• Sitzheizung vorn	


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Riss/Bruch)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtung ist porös



Windschutzscheibe (Anderer Schaden): Dichtung ist porös



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Stoßstange hinten (Delle, Kratzer)



Seitenteil hinten links (Delle)



Heckklappe (Verformung, Delle)



Heckklappe (Riss/Bruch)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)



Innenraum (Verschleiß)