



Opel Insignia Ultimate

EZ 10/2019 | Kombi | Diesel | Automatikgetriebe | 115.999km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 74***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Insignia Ultimate [DE - Kb5 2.0 CDTI EU6d-T, Ultimate (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2020]		
Kategorie Kombi	FIN W0VZT8EG5L1008070	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.999km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 02/2027 / Vorhanden	Polster Leder	Leistung 170 PS (125 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt	
Hubraum 1.956 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 98.563km	Letzter Service am 11/2025
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 10/2019	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 177g/km (WLTP) 147g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.8l/100km (WLTP) 5.6l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links


(5 mm)

Vorne rechts


(5 mm)
Kratzer

Hinten links


(5 mm)

Hinten rechts


(5 mm)
Kratzer

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	115	Beifahrertür	120
Kotflügel vorne links	175 	Kotflügel vorne rechts	110
Türe hinten links	115	Türe hinten rechts	115
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	110
Motorhaube	240 	Heckklappe	135
Dach	110		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Eine Funkfernbedienung ohne Funktion; Laut Einlieferer 3. Hand;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Abbiegelicht
- Ablagebox / Stauraum im Koffer-/Laderaum
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Autonomer Notbrems-Assistent und Frontkamera
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bluetooth Audio-Streaming
- Bremsassistent
- Charging-Paket
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Drehzahlmesser
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Einstiegsleisten mit Schriftzug
- Elektrische Schnellheizung (Quickheat)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Ergonomiesitz vorn links
- Ergonomiesitz vorn rechts
- Fahrassistenz-System: Abstandswarner
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung
- Fahrassistenz-System: Fußgängererkennung

- | | |
|---|---|
| • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung | • Fensterheber elektrisch hinten |
| • Fensterheber elektrisch vorn | • Feststellbremse elektrisch |
| • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung | • Frontkamera |
| • Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) |
| • Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen) | • Head-up-Display |
| • Heckklappenöffnung elektrisch | • Heckleuchten LED |
| • Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung | • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz |
| • Karosserie: 5-türig | • Kindersicherung |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Kopf-Airbag-System |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl) |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar | • Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line |
| • Lenkrad heizbar | • Leuchtweitenregelung automatisch |
| • Luftfeuchtesensor | • MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy |
| • Mittelarmlehne hinten | • Motor 2,0 Ltr. - 125 kW 16V CDTI |
| • Original Fahrzeug Farbe: NAUTIC BLUE | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Premium-Paket 2 / Leder perforiert | • Reifen 245/45 R18 ..W |
| • Reifendruckwarner | • Rußpartikelfilter |
| • Rücksitzlehne geteilt (40:20:40) | • Rücksitzlehnen umklappbar FlexFold |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Seitenairbag vorn | • Sicht-Paket |
| • Sitzbezug / Polsterung: Leder Siena / Mistral perforiert, Schwarz | • Sitzheizung vorn |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sound-System BOSE | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum | • Tagfahrlicht LED |
| • Textilfussmatten | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Schnittstelle hinten (2-fach) | • Voll-LED (IntelliLux) |
| • Wegfahrsperre | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar, mit Abblendautomatik |
| • Einstiegsleisten mit Schriftzug beleuchtet | • Exclusive-Paket |
| • Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent) | • Fahrassistenz-System: Spurhalteassistent |
| • Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent | • Farbdisplay (8,0 Zoll) |
| • Frontscheibe heizbar (ThermaTec) | • Frontspoilerlippe |
| • Gepäckraum-Abtrennung (Netz) | • Heckschürzenlippe |

- | | |
|--|---|
| • Kamerasystem 360° | • Lenkrad (Sport/Leder) OPC-Line |
| • Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung | • Nebelscheinwerfer |
| • OPC-Line Exterieur-Paket | • Panorama-Schiebedach elektrisch |
| • Parkpilotsystem vorn und hinten | • Rückfahrkamera |
| • Seitenscheiben geräuschkämmend | • Seitenschweller |
| • Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Sitz vorn links mit Massagefunktion |
| • Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion | • Sitz-Paket |
| • Sitzbelüftung vorn | • Sitzheizung hinten |
| • Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach) | • Sitzverstellung vorn rechts (8-fach) |
| • Sound-Paket | • Sound-System BOSE |
| • Technologie-Paket Park & Go Premium | • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze |
| • Vorrüstung Sicherheitsnetz hinter Vordersitze | • Winter-Paket 4 |
| • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) | |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos















28.10.2019	1844	AAK003861	2	1	125/3750	220
M1	AC		4986	5004	1863	
W0VZT0E65L1008070		2	1500		1688	
OFEL				90		
S-B			165	2270	2270	
DF092CB12			1160	1120		
BA1ZAGCBH15			1160	1120		
			71	2813	67	
INSIGNIA SPORTS TOURER			1700	750	5	
OFEL AUTOMOBILE			245/45 R18 100Y XL			
Fz.s.Pers.bef.b. 8 Spl.			245/45 R18 100Y XL			
Kombilimousine						
715/2007*2018/1832DX			BLAU		5	
EURO6;WLTE;DG;PI/CI: M, NI I			4B*2007/46*0264*10			
Diesel			02.07.2019	K	HA637839	
0002	36DG	1956				
7.2/8.2:490 B.AMB.BETR.*O.I:1800 BIS 84 STEIG.*TECHN. ZUL. G						
KS.-MASSE D. ZUGKOMB. 3950 KG BIS 84 STEIG.*TECHN. ZUL. GES.						
-MASSE D. ZUGKOMB. 3950 KG BIS 124 STEIG.*S.I:MAX.S-PL.*WW.A						
HK LY.BOTG*DATUM ZUR EMISSIONSKLASSE: 28.10.2019***						





Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Rad (Kratzer)



Rad (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Kratzer, Verschleiß)



Innenraum (Anderer Schaden): Rollo defekt !