



Ford Kuga Sync Edition

EZ 07/2016 | Geländewagen | Benzin | Schaltgetriebe | 178.510km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 83***
Fahrzeug aufgenommen am: 20.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung Kuga Sync Edition [DE - SUV5 1.5 EcoBoost EU6, SYNC Edition 4x2 Start/Stopp, 2014 - 2016]		
Kategorie Geländewagen	FIN WF0AXXWPMAGK40714	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 178.510km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 12/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.498 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 93.195km	Letzter Service am 04/2021
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2016	Farbe Blau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Mietwagen		CO2-Emissionen 143g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)

Kratzer,
Kerben



(4 mm)



(4 mm)



(4 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	170 	Beifahrertür	110
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	120
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	105
Seitenteil hinten links	110	Seitenteil hinten rechts	95
Motorhaube	120	Heckklappe	160
Dach	125		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Bestehender Hagelschaden;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antischlupfregelung (ASR)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Bodenleuchte im Außenspiegel
- Brillenfach in Dachhimmel / Dachkonsole integriert
- Dimmer Instrumentenbeleuchtung
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem SYNC mit automatischem Notruf
- Fußmatten Teppich
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- AUX-IN-Anschluss
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Audiosystem: Radio/CD-Player mit Ford SYNC (farbig / grafikfähig)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Dachspoiler Wagenfarbe
- Easy-Driver-Paket 2
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten mit Komfortschließung
- Fußraumleuchte vorn
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Innenausstattung: Aluminium-Dekor
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig

- | | |
|--|--|
| • Knieairbag Fahrerseite | • Kopf-Schulter-Airbag hinten |
| • Kopf-Schulter-Airbag vorn | • Lenkrad (Leder 3-Speichen) |
| • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar | • Leuchtweitenregelung |
| • Mittelkonsole mit Armlehne | • Motor 1,5 Ltr. - 110 kW EcoBoost KAT |
| • Nebelscheinwerfer | • Parkpilotsystem hinten |
| • Power KeyFree-Startfunktion | • Radstand 2690 mm |
| • Reifen-Reparaturkit | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (60:40) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 |
| • Seitenairbag vorn | • Servolenkung elektrisch |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sonnenblende links mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Sonnenblende rechts mit Spiegel (beleuchtet) | • Sportsitze vorn |
| • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle | • Start/Stop-Anlage |
| • Stau-/Ablagefach unter Sitz vorn rechts | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Tagfahrlicht | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • USB-Anschluss | • Unterfahrschutz |
| • Unterfahrschutz hinten | • Verglasung getönt |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-/USB-Schnittstelle | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|---|---|
| • Dachreling (Aluminium) | • Design-Paket |
| • Fahrassistenten-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Frontscheibe heizbar |
| • Innenspiegel mit Abblendautomatik | • Klimaautomatik 2-Zonen |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links | • Metallic-Lackierung |
| • Parkpilotsystem hinten | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Raucher-Paket | • Scheibenwischer mit Regensensor |
| • Scheinwerfer mit Ausschaltverzögerung | • Scheinwerfer-Assistent mit Tag-/Nachtsensor |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











14.07.2016 8566 BJH00005 2 02 OK 0110/06000 195
 MI AF 04524 - 04640 1838 - 1856
 WFOAXXWPMAGK0714 0 1680 - 1713 001579 -
 FORD 00100 10 -
 CM2 0143 002100 002100
 M8MA1A 01125 01075 -
 STNIPC 01125 01075 -
 KUGA 072 03750 070
 FORD (D) 02000 0750 0054 -
 FZ.2.FERS.BEP.B. 8 SPL. 235/45 R19 99 V
 MEHRZWECKFAHRZEUG 235/45 R19 99 V
 715/2007*136/2014W
 EURO6;W:PI/CI; M, N1 I
 BENZIN
 0001 36W0 01498
 F.1/F.2: +100 KG B. ANHÄNGERBETRIEB;WW.AHK LT.BGTG*DAW
 ZUR EMISSIONSKLASSE: 14.07.2016***
 BLAU 5
 13*2001/116*0109*41
 10.12.2015 M FW785443

Kenntzeichen reserviert bis:
 Außerbetriebsetzung
 am 09.07.2026
 ROSYNFP9
 Landratsamt Minsbach
 83714 Minsbach
 09162
 Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Umständen entsprechen. Änderungen sind zur entsprechenden Lebensdauerführung beim Verbleib der Fahrzeugnummer zu berücksichtigen.
 Bei Veränderung der Fahrzeugnummer ist der Steuerbescheid zu ändern. Die Fahrzeugnummer muss den Bescheid zum Zeitpunkt der Veränderung entsprechen und ist von nun an unveränderlich zu beibehalten.
 Veränderung der vorgegebenen Merkmale (Abstand, bei Steuer- oder Umwandlung in einen anderen Fahrzeugtyp) ist bei Veränderung der Fahrzeugnummer zu berücksichtigen.
 Definition der Felder:
 1. Feld: Kennzeichen
 2. Feld: Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
 3. Feld: Motor
 4. Feld: Typ/Antriebsart
 5. Feld: Fahrzeugtyp
 6. Feld: Motorleistung
 7. Feld: Motorleistung in kW
 8. Feld: Motorleistung in kW
 9. Feld: Motorleistung in kW
 10. Feld: Motorleistung in kW
 11. Feld: Motorleistung in kW
 12. Feld: Motorleistung in kW
 13. Feld: Motorleistung in kW
 14. Feld: Motorleistung in kW
 15. Feld: Motorleistung in kW
 16. Feld: Motorleistung in kW
 17. Feld: Motorleistung in kW
 18. Feld: Motorleistung in kW
 19. Feld: Motorleistung in kW
 20. Feld: Motorleistung in kW

Europäische Gemeinschaft
 Bundesrepublik Deutschland
 Zulassungsbefreiung Teil II
 (Zulassungsbefreiung Teil II im Fahrzeug zu bezeichnen)
 1. Feld: Kennzeichen
 2. Feld: Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
 3. Feld: Motor
 4. Feld: Typ/Antriebsart
 5. Feld: Fahrzeugtyp
 6. Feld: Motorleistung
 7. Feld: Motorleistung in kW
 8. Feld: Motorleistung in kW
 9. Feld: Motorleistung in kW
 10. Feld: Motorleistung in kW
 11. Feld: Motorleistung in kW
 12. Feld: Motorleistung in kW
 13. Feld: Motorleistung in kW
 14. Feld: Motorleistung in kW
 15. Feld: Motorleistung in kW
 16. Feld: Motorleistung in kW
 17. Feld: Motorleistung in kW
 18. Feld: Motorleistung in kW
 19. Feld: Motorleistung in kW
 20. Feld: Motorleistung in kW

EG-ÜBERSTIMMUNGSSCHÜNKUNG
 FÜR VOLLSTÄNDIGE FAHRZEUGE
 Die Übereinstimmung der Fahrzeugdaten mit den Daten des Herstellers ist zu bestätigen.
 1. Feld: Kennzeichen
 2. Feld: Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
 3. Feld: Motor
 4. Feld: Typ/Antriebsart
 5. Feld: Fahrzeugtyp
 6. Feld: Motorleistung
 7. Feld: Motorleistung in kW
 8. Feld: Motorleistung in kW
 9. Feld: Motorleistung in kW
 10. Feld: Motorleistung in kW
 11. Feld: Motorleistung in kW
 12. Feld: Motorleistung in kW
 13. Feld: Motorleistung in kW
 14. Feld: Motorleistung in kW
 15. Feld: Motorleistung in kW
 16. Feld: Motorleistung in kW
 17. Feld: Motorleistung in kW
 18. Feld: Motorleistung in kW
 19. Feld: Motorleistung in kW
 20. Feld: Motorleistung in kW

1. Feld: Kennzeichen
 2. Feld: Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
 3. Feld: Motor
 4. Feld: Typ/Antriebsart
 5. Feld: Fahrzeugtyp
 6. Feld: Motorleistung
 7. Feld: Motorleistung in kW
 8. Feld: Motorleistung in kW
 9. Feld: Motorleistung in kW
 10. Feld: Motorleistung in kW
 11. Feld: Motorleistung in kW
 12. Feld: Motorleistung in kW
 13. Feld: Motorleistung in kW
 14. Feld: Motorleistung in kW
 15. Feld: Motorleistung in kW
 16. Feld: Motorleistung in kW
 17. Feld: Motorleistung in kW
 18. Feld: Motorleistung in kW
 19. Feld: Motorleistung in kW
 20. Feld: Motorleistung in kW

Nachweise - Ablieferungs-Inspektion und Wartung
 1. Feld: Kennzeichen
 2. Feld: Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
 3. Feld: Motor
 4. Feld: Typ/Antriebsart
 5. Feld: Fahrzeugtyp
 6. Feld: Motorleistung
 7. Feld: Motorleistung in kW
 8. Feld: Motorleistung in kW
 9. Feld: Motorleistung in kW
 10. Feld: Motorleistung in kW
 11. Feld: Motorleistung in kW
 12. Feld: Motorleistung in kW
 13. Feld: Motorleistung in kW
 14. Feld: Motorleistung in kW
 15. Feld: Motorleistung in kW
 16. Feld: Motorleistung in kW
 17. Feld: Motorleistung in kW
 18. Feld: Motorleistung in kW
 19. Feld: Motorleistung in kW
 20. Feld: Motorleistung in kW



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Scheinwerfer (links) (Blind)



Scheinwerfer (rechts) (Blind)




Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Lackschaden, Rost)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Riss/Bruch)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Windschutzscheibe (Steinschlag)



Rad (Kratzer, Kerben)



Rad (Kratzer, Kerben)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrertür (Kratzer, Lackschaden)



Beifahrertür (Lackschaden)




Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten links (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer)




Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Dach (Lackschaden, Steinschlag)



Rückscheibe (Anderer Schaden): Heckscheibenwischer fehlt;



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)




Schweller links (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten links (Lackschaden, Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Lackschaden)



Heckklappe (Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)