



## Volkswagen Crafter Kasten 35 mittellang 4MOTION

EZ 02/2022 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 181.499km  
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)  
Fahrzeugstandort: 41\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 25.06.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                  |                                                                |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                             | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Crafter Kasten 35 mittellang 4MOTION [DE - Ka4 35 2.0 TDI EU6d, 4Motion, 2021 - 2024] |                                                                |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>WV1ZZZSYZN9032005                                                                                         | Kennzeichen<br>-                                               | Laufleistung laut Tacho<br>181.499km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>- / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                 | Leistung<br>177 PS (130 KW)                                    | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Ja (digital)                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Ja, ausschließlich bei Vertragswerkstatt |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                           | Letzter Service<br>175.446km                                   | Letzter Service am<br>03/2026            |
| Emissionsklasse<br>Euro 6d                           | Sitze<br>2                                                                                                       | Türen<br>4/5                                                   | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>02/2022                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                    | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1                           |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                                                  | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland                      |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       | CO2-Emissionen<br>216g/km (NEFZ)                                                                                 |                                                                | Kraftstoffverbrauch<br>8.2l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

1. Satz (Montiert)  
Reifentyp: Allwetterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

|                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |                                                                                   |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 160                                                                                     | Beifahrertür             | 180  |
| Kotflügel vorne links   | 170  | Kotflügel vorne rechts   | 180  |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 185  |
| Seitenteil hinten links | 200  | Seitenteil hinten rechts | 200  |
| Motorhaube              | 155                                                                                     | Heckklappe               | 200  |
| Dach                    | 185  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

### Zusatzinformationen

Service/Wartung fällig;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- Außenspiegel konvex, links
- Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert
- CW-Wert-Unterbodenverkleidung
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten links
- Frontscheibe Verbundglas
- Haltegriffe A-Säulen
- Innenleuchten im Fahrerhaus: LED
- Karosserie/Aufbau: Kasten Standard
- Kraftstofftank: 75 Ltr.
- LKW-Zulassung
- Leuchtweitenregelung
- Nebelschlussleuchte
- Radstand 3640 mm
- SCR-System (AdBlue-Technologie)
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts
- Außenspiegel konvex, rechts
- Bodenbelag im Fahrerhaus: Gummi
- Doppeltonfanfare
- Einstiegsgriff an Hecksäule hinten rechts
- Funkschlüssel (2) klappbar
- Heckflügeltüren ohne Verglasung
- Innenleuchten im Lade-/FG-Raum: LED
- Karosserievariante: Normaldach
- Kühlergrill mit Chromleiste oben
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 130 kW TDI
- Original Fahrzeug Farbe: CANDYWEISS
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff

- |                                                             |                                                            |
|-------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz verstellbar            | • Steckdosen (12V-Anschluß) im Fahrerhaus (2 Stück)        |
| • Stoßfänger vorn in Grau                                   | • Warnanlage für Sicherheitsgurte (Fahrer-/Beifahrerseite) |
| • Zul. Gesamtgewicht 3,50 t                                 | • Fensterheber elektrisch vorn                             |
| • Wärmeschutzverglasung                                     | • Verzurrösen Laderaum                                     |
| • Multifunktionsanzeige Plus                                | • Anti-Blockier-System (ABS)                               |
| • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                      | • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent               |
| • Fahrassistenz-System: Bremsassistent (HBA)                | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent               |
| • Start/Stop-Anlage Motor                                   | • Wegfahrsperre (elektronisch)                             |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung und Innenbetätigung | • Rußpartikelfilter                                        |
| • Antriebsart: Allradantrieb                                | • Getriebe Automatik - (8-Stufen)                          |
| • Servolenkung elektro-mechanisch                           |                                                            |



## Sonderausstattung

- |                                                                                                       |                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| • 2. Batterie                                                                                         | • Ablage-Paket 2                                                               |
| • Ablagen: 2 DIN-Schacht vorn unter Dachhimmel                                                        | • Anhänger-Stabilisierungs-Programm                                            |
| • Bordwerkzeug und Wagenheber                                                                         | • Dachlüfter im Lade-/Fahrgastraum ohne Verschluss                             |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts                                                | • Handschuhfach abschließbar                                                   |
| • Innenleuchten im Fahrerhaus: Leseleuchte vorn                                                       | • Markierungsleuchten seitlich                                                 |
| • Mobile Online Dienste App-Connect Wired und Wireless                                                | • Radioempfang digital (DAB+)                                                  |
| • Reserverad in Fahrbereifung inkl. Bordwerkzeug und Wagenheber                                       | • Scharniere für Hecktüren mit Öffnungswinkel vergrößert                       |
| • Sitze im Fahrerhaus: Schwingsitz ErgoActive, Fahrerseite (Sitzverstellung 20-fach, Massagefunktion) | • Trittstufe hinten rechts                                                     |
| • Anhängerkupplung: Kugelkopf fest                                                                    | • Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar                         |
| • Regensensor                                                                                         | • Laderaumtrennwand mit Fenster                                                |
| • Lenkrad mit Multifunktion                                                                           | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrer- und Beifahrersitz heizbar                       |
| • Audio-Navigationssystem Discover Media Streaming & Internet (Touchscreen, USB)                      | • Mobiltelefon Schnittstelle Bluetooth                                         |
| • Multimedia-Schnittstelle 2 x USB (Typ C) vorn                                                       | • Notrufsystem                                                                 |
| • Sprachsteuerungs-System                                                                             | • Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Beifahrerairbag abschaltbar                   |
| • Automatische Fahrlichtschaltung                                                                     | • Diebstahl-Warnanlage + Innenraumüberwachung / Abschleppschutz + Back-up-Horn |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) inkl. Geschwindigkeits-Begrenzeranlage                      | • Klimaautomatik Climatronic (Fahrerhaus)                                      |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)                                                          | • Rückfahrkamera                                                               |
| • Stabilisatoren verstärkt                                                                            | • Zusatzheizung (Warmwasser) mit Standheizfunktion und Fernbedienung           |
| • Scheinwerfer LED                                                                                    | • Tagfahrlicht LED                                                             |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

# Fahrzeugfotos













## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Verformung)



Schweller links (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Schweller rechts (Verformung)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Delle)



Heckklappe (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)



Innenraum (Diverse Schäden)