



Renault Scenic TomTom Edition

EZ 06/2011 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 251.704km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)
Fahrzeugstandort: 33***
Fahrzeug aufgenommen am: 21.08.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Renault	Typ/Verkaufsbezeichnung Scenic TomTom Edition [AT - Van5 1.5 dCi 95 FAP EU5, TomTom Edition, 2010 - 2011]		
Kategorie Van	FIN VF1JZ420644570898	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 251.704km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 06/2026 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 95 PS (70 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.461 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 233.232km	Letzter Service am 10/2024
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2011	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Österreich	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 118g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)
Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

2. Satz
Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links

Vorne rechts

Hinten links

Hinten rechts









(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

(7 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	145	Beifahrertür	150
Kotflügel vorne links	-	Kotflügel vorne rechts	-
Türe hinten links	145	Türe hinten rechts	190 
Seitenteil hinten links	135	Seitenteil hinten rechts	160
Motorhaube	145	Heckklappe	125
Dach	120		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Flugrost;

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

-



Sonderausstattung

-

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos










Produkt	Netto Gewicht	Brutto Gewicht	Netto Preis	Brutto Preis	Netto Gewinn	Brutto Gewinn
1. Produkt	100 kg	110 kg	100,-	110,-	0,-	0,-
2. Produkt	200 kg	220 kg	200,-	220,-	0,-	0,-
3. Produkt	300 kg	330 kg	300,-	330,-	0,-	0,-
4. Produkt	400 kg	440 kg	400,-	440,-	0,-	0,-
5. Produkt	500 kg	550 kg	500,-	550,-	0,-	0,-
6. Produkt	600 kg	660 kg	600,-	660,-	0,-	0,-
7. Produkt	700 kg	770 kg	700,-	770,-	0,-	0,-
8. Produkt	800 kg	880 kg	800,-	880,-	0,-	0,-
9. Produkt	900 kg	990 kg	900,-	990,-	0,-	0,-
10. Produkt	1000 kg	1100 kg	1000,-	1100,-	0,-	0,-
11. Produkt	1100 kg	1210 kg	1100,-	1210,-	0,-	0,-
12. Produkt	1200 kg	1320 kg	1200,-	1320,-	0,-	0,-
13. Produkt	1300 kg	1430 kg	1300,-	1430,-	0,-	0,-
14. Produkt	1400 kg	1540 kg	1400,-	1540,-	0,-	0,-
15. Produkt	1500 kg	1650 kg	1500,-	1650,-	0,-	0,-
16. Produkt	1600 kg	1760 kg	1600,-	1760,-	0,-	0,-
17. Produkt	1700 kg	1870 kg	1700,-	1870,-	0,-	0,-
18. Produkt	1800 kg	1980 kg	1800,-	1980,-	0,-	0,-
19. Produkt	1900 kg	2090 kg	1900,-	2090,-	0,-	0,-
20. Produkt	2000 kg	2200 kg	2000,-	2200,-	0,-	0,-
21. Produkt	2100 kg	2310 kg	2100,-	2310,-	0,-	0,-
22. Produkt	2200 kg	2420 kg	2200,-	2420,-	0,-	0,-
23. Produkt	2300 kg	2530 kg	2300,-	2530,-	0,-	0,-
24. Produkt	2400 kg	2640 kg	2400,-	2640,-	0,-	0,-
25. Produkt	2500 kg	2750 kg	2500,-	2750,-	0,-	0,-
26. Produkt	2600 kg	2860 kg	2600,-	2860,-	0,-	0,-
27. Produkt	2700 kg	2970 kg	2700,-	2970,-	0,-	0,-
28. Produkt	2800 kg	3080 kg	2800,-	3080,-	0,-	0,-
29. Produkt	2900 kg	3190 kg	2900,-	3190,-	0,-	0,-
30. Produkt	3000 kg	3300 kg	3000,-	3300,-	0,-	0,-
31. Produkt	3100 kg	3410 kg	3100,-	3410,-	0,-	0,-
32. Produkt	3200 kg	3520 kg	3200,-	3520,-	0,-	0,-
33. Produkt	3300 kg	3630 kg	3300,-	3630,-	0,-	0,-
34. Produkt	3400 kg	3740 kg	3400,-	3740,-	0,-	0,-
35. Produkt	3500 kg	3850 kg	3500,-	3850,-	0,-	0,-
36. Produkt	3600 kg	3960 kg	3600,-	3960,-	0,-	0,-
37. Produkt	3700 kg	4070 kg	3700,-	4070,-	0,-	0,-
38. Produkt	3800 kg	4180 kg	3800,-	4180,-	0,-	0,-
39. Produkt	3900 kg	4290 kg	3900,-	4290,-	0,-	0,-
40. Produkt	4000 kg	4400 kg	4000,-	4400,-	0,-	0,-
41. Produkt	4100 kg	4510 kg	4100,-	4510,-	0,-	0,-
42. Produkt	4200 kg	4620 kg	4200,-	4620,-	0,-	0,-
43. Produkt	4300 kg	4730 kg	4300,-	4730,-	0,-	0,-
44. Produkt	4400 kg	4840 kg	4400,-	4840,-	0,-	0,-
45. Produkt	4500 kg	4950 kg	4500,-	4950,-	0,-	0,-
46. Produkt	4600 kg	5060 kg	4600,-	5060,-	0,-	0,-
47. Produkt	4700 kg	5170 kg	4700,-	5170,-	0,-	0,-
48. Produkt	4800 kg	5280 kg	4800,-	5280,-	0,-	0,-
49. Produkt	4900 kg	5390 kg	4900,-	5390,-	0,-	0,-
50. Produkt	5000 kg	5500 kg	5000,-	5500,-	0,-	0,-
51. Produkt	5100 kg	5610 kg	5100,-	5610,-	0,-	0,-
52. Produkt	5200 kg	5720 kg	5200,-	5720,-	0,-	0,-
53. Produkt	5300 kg	5830 kg				

[illegible]



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Lackschaden)



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer defekt



Motorhaube (Anderer Schaden): Dämpfer defekt



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Verformung, Kratzer, Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Brandloch, Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Brandloch, Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Brandloch, Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)



Innenraum (Brandloch, Verschleiß, Verschmutzung, Kratzer)