



BMW xDrive 18 d xLine

EZ 10/2018 | Geländewagen | Diesel | Schaltgetriebe | 199.000km
Besteuerung: Regelbesteuert (Deutschland)
Fahrzeugstandort: 47***
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung xDrive 18 d xLine [DE - SUV5 xDrive18d EU6d-T, xLine, 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN WBAJH710803G98621	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 199.000km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 10/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 150 PS (110 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nachweise nicht/nicht vollständig vorhanden	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt nicht vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2018	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 132g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Winterreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(4 mm)



(4 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	125
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	125	Türe hinten rechts	150
Seitenteil hinten links	140	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	105	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Prüfung nicht möglich;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Batterie	Defekt; Tiefenentladen“;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Verteilergetriebe	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- Ablage-Paket
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: xDrive (Allrad)
- Ausstattungs-Paket: ConnectedDrive Services
- Bordcomputer
- Diebstahlsicherung für Räder (Felgenschlösser)
- Fahrassistenz-System: Active Guard (Bremsassistent)
- Fahrassistenz-System: Bergabfahrkontrolle (HDC)
- Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle
- Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion
- Harnstofftank (SCR): 12,5 Ltr.
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control
- Kopf-Airbag-System vorn
- Laderaumboden variabel
- Licht-Paket
- Multifunktion für Lenkrad
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Allradantrieb
- Armauflage vorn
- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Bremsassistent
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenz-System: Auffahrwarnsystem mit Bremsfunktion
- Fahrassistenz-System: Performance Control
- Fußmatten Velours
- Getriebe 6-Gang
- Heckklappenbetätigung automatisch
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System hinten
- Laderaumboden faltbar
- Lenkrad (Sport/Leder)
- Motor 2,0 Ltr. - 110 kW 16V Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer

- | | |
|---|---|
| • NOx-Speicherkatalysator (BMW Blue Performance) | • Parkbremse elektrisch |
| • Radstand 2670 mm | • Reifendruck-Kontrollsystem |
| • Rußpartikelfilter | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP | • Scheibenwaschdüsen heizbar |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Scheinwerfer LED (erweiterter Umfang) |
| • SCR-System (AdBlue-Technologie) | • Seitenairbag vorn |
| • Service-System: ConnectedDrive Services | • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices |
| • Service-System: Remote Services | • Servolenkung Servotronic |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Leder-Kombination Cross Track | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung getönt |
| • X-Line | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
| • Fußraumbeleuchtung vorn | • Fußraumbeleuchtung hinten |
| • Leseleuchten vorn | • Leseleuchten hinten |
| • Abbiegelicht | • Original Fahrzeug Farbe: ALPINWEISS III |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Alpinweiß-Lackierung (Uni) | • Anhängerkupplung (Kugelkopf abnehmbar) |
| • Außenspiegel-Paket | • Beifahrersitzlehne klappbar |
| • Business-Paket | • CD-Laufwerk |
| • DAB-Tuner (Radioempfang digital) | • Dachreling Aluminium satiniert |
| • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumabsicherung | • Exterieurumfänge Aluminium satiniert |
| • Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging) | • Innenausstattung: Interieurleisten Aluminium Längsschliff fein |
| • Kraftstofftank: vergrößert | • Navigationssystem: Navigation Plus (USB) |
| • Panoramadach (Glas) | • Park-Distance-Control (PDC) vorn und hinten |
| • Reserverad als Notrad | • Rückfahrkamera |
| • Sitze hinten mechanisch verstellbar | • Sonnenschutzverglasung (hinten abgedunkelt) |
| • Steckdose (12V-Anschluß) zusätzlich | • Navigationssystem: Navigation (USB) |
| • Service-System: Real Time Traffic Information (RTTI) | • Sitzheizung vorn |
| • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Head-up-Display | • Fahrassistenz-System: Park-Assistent |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos







[illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Steinschlag, Rost)



Stoßstange hinten (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß)