



Opel Adam Jam

EZ 07/2017 | Kleinwagen | Benzin | Schaltgetriebe | 111.111km
 Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
 Fahrzeugstandort: 26***
 Fahrzeug aufgenommen am: 31.07.2026

Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Adam Jam [DE - LimS3 1.4 EU6, Jam, 2014 - 2018]		
Kategorie Kleinwagen	FIN W0L0MAP08H6091530	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 111.111km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2026 / Nicht Vorhanden	Polster Teilleder	Leistung 87 PS (64 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Ja, bei Vertragswerkstatt und freien Werkstätten	
Hubraum 1.398 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 101.308km	Letzter Service am 03/2026
Emissionsklasse Euro 6b	Sitze 4	Türen 2/3	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 07/2017	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 2	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 125g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.4l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(5 mm)



(5 mm)



(6 mm)



(6 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	130	Beifahrertür	130
Kotflügel vorne links	120	Kotflügel vorne rechts	130
Türe hinten links	-	Türe hinten rechts	-
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	150
Motorhaube	140	Heckklappe	120
Dach	200 		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile


Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Bordcomputer
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Elektron. Traktionskontrolle
- Fensterheber elektrisch vorn
- Frontscheibe getönt
- Getriebe 5-Gang
- Innenraumfilter: Pollenfilter
- Jam
- Klimaanlage
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad (Leder)
- Lenkung mit City-Modus
- Reifen-Reparaturkit
- Rücksitzlehne geteilt
- Seitenairbag vorn
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
- Bremsassistent
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenten-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten Edelstahl / Chrom
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Getränkehalter hinten
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Karosserie: 3-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kühlergrill mit Chromleiste
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
- Motor 1,4 Ltr. - 64 kW 16V
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6
- Servolenkung geschwindigkeitsabhängig
- Sonnenblende / Sonnenblenden mit Spiegel

- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht
- Wärmeschutzverglasung
- Original Fahrzeug Farbe: SATIN STEEL GREY 4
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Türgriffe außen Wagenfarbe mit Chromeinlage
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung



Sonderausstattung

- Audiosystem R 4.0 IntelliLink
- Fußmatten Velours
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Ledernachbildung
- Dach Kontrast-Lackierung
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff
- Dach-Paket
- Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung
- Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect)
- Außenspiegel Dachfarbe

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











1	31.07.2017	0035	BHX026339
2	M1	AB	
3	WOLOMAP08H6091530	I	
4	OPEL		
5	S-D		
6	HADIAI2		
7	BXIC6EHJ34		
8	ADAM		
9	OPEL		
10	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.		
11	Schraghecklimousine		
12	715/2007*136/2014W		
13	EURO6;W;PI/CI; M, NI I		
14	Benzin		
15	0001	36W0	1398
16	S.1:MAX-S-PL.*		

24097

DEKRA

11.11.2026

24

Landkreis Friesland
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr

Zur Beachtung:
Die Angaben müssen ständig den tatsächlichen Verhältnissen entsprechen. Änderungen sind der zuständigen Zulassungsbehörde nach
Fahrzeugänderung geltenden Fachvorschriften anzumelden.
Bei Veränderung der Fahrzeugdaten sind die Besondere
Bescheinigung der Zulassungsbehörde Teil I und Teil II
entsprechend zu ändern. Der Fahrer muss die Änderungen
ständig mitführen und sie bei jeder Kontrolle vorlegen.
Unterlassung der vorgeschriebenen Mitführpflicht kann bei
Erweis oder Verdacht in einem anderen Zusammenhang
Veränderungen kann durch Geländes gestrichelt werden.

Definition der Felder:
Feld Beschreibung
B Datum der Erstzulassung des Fahrzeuges
D.1 Marke
D.2 Typ/Variante/Version
D.3 Handschriftliche Notizen
E Fahrzeug-Motorennummer
F Technische Zulassungswerte (in kg)
G zulassungsgewicht zulassungsgewicht zulassungsgewicht
H Masse des im Betrieb befindlichen Fahrzeuges in kg
I Gültigkeitsdauer
J Datum einer Zulassung
K Fahrzeugklasse
L Nummer der EU Typgenehmigung oder ABE
M Anzahl der Achsen
N Technische Zulassungswerte (in kg)
O Technische Zulassungswerte (in kg)
P.1 Hubraum in cm³
P.2/3/4 Leistung in kW (PS) oder in kW (PS) bei 1500/min
Q Farbe des Fahrzeuges
R Fahrzeugtyp
S.1 Stützpunkt einschließlich Fahrzeugtyp
S.2 Motorleistung
T Technische Zulassungswerte in kg
U.1 Standort des Fahrzeuges in kg
U.2 Zulassungswerte in kg

31.07.2022

Landkreis Friesland
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
Im Auftrag:

GE002223

Landkreis Friesland
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
Im Auftrag:

31.07.2022

Landkreis Friesland
Der Landrat
Fachbereich Straßenverkehr
Im Auftrag:

Die Arbeiten sind mit Ja oder nein zu dokumentieren

Ja = wurde gewechselt oder erneuert
Nein = kein Wechsel erforderlich

Hinweis
Vorgegebene Angaben dürfen nicht geändert werden.

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 28.10.2021 6685

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gefährschutz, Kühlluftigkeit: -10 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen
☒ Kühlmittel

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

OPHEL
Schmidt
Eckstraße 34
26559 Wilhelmshaven
Tel. 044 21 75 55-0

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 28.10.2021 6685

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gefährschutz, Kühlluftigkeit: -10 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

OPHEL
Schmidt
Eckstraße 34
26559 Wilhelmshaven
Tel. 044 21 75 55-0

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 28.10.2021 6685

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gefährschutz, Kühlluftigkeit: -10 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

OPHEL
Schmidt
Eckstraße 34
26559 Wilhelmshaven
Tel. 044 21 75 55-0

Servicebestätigung

Service: ☒ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 28.10.2021 6685

Motoröl:
Klasse: dexos 1 ☐ dexos 2 ☐
GM-LL-A-025 ☐ GM-LL-B-025 ☐
ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐

Viskosität: 5 W 30

Gefährschutz, Kühlluftigkeit: -10 °C

Ja Nein

☒ Batterie (Funktionbedingung)
☒ Innenraumluftfilter
☒ Luftfiltereinsatz
☒ Keilrippenriemen
☒ Zahnriemen
☒ Kraftstofffilter
☒ Gasfilter
☒ Getriebeöl
☒ Bremsflüssigkeit
☒ Reifenreparaturset
☒ Bremsbeläge vorn / hinten
☒ Zündkerzen

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

OPHEL
Schmidt
Eckstraße 34
26559 Wilhelmshaven
Tel. 044 21 75 55-0



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Lackschaden)



Fahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrtür (Lackschaden)



Beifahrertür (Kratzer)



Beifahrertür (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)