



BMW 318d

EZ 07/2014 | Limousine | Diesel | Automatikgetriebe | 164.660km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 77***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller BMW	Typ/Verkaufsbezeichnung 318d [DE - Lim4 318 d EU5, 2012 - 2015]		
Kategorie Limousine	FIN WBA3D11000F394311	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 164.660km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 11/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 143 PS (105 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Scheckheft lückenhaft	
Hubraum 1.995 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 88.063km	Letzter Service am 09/2021
Emissionsklasse Euro 5b	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 07/2014	Farbe Schwarz	Gesamtzahl der bekannten Halter Unbekannt	
Importfahrzeug Unbekannt	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 119g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 4.5l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 19)

Vorne links



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Vorne rechts



(5 mm)

Kratzer

Hinten links



(5 mm)

Kerben,
Kratzer

Hinten rechts



(5 mm)

Kratzer,
Kerben

Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	110	Beifahrertür	135
Kotflügel vorne links	110	Kotflügel vorne rechts	135
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	130
Seitenteil hinten links	125	Seitenteil hinten rechts	115
Motorhaube	120	Heckklappe	120
Dach	135		



Technischer Zustand

Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Fahrzeug startet nicht obwohl Batterie i.O.; Beim Anlasser: dreht aber Motor springt nicht an;
Schalt- / Automatikgetriebe	Prüfung nicht möglich;
Lenkung	Prüfung nicht möglich;
Klimaanlage	Prüfung nicht möglich;
Differential	Prüfung nicht möglich;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Prüfung nicht möglich;
Kupplung	Prüfung nicht möglich;
Fahrwerk	Prüfung nicht möglich;



Serienausstattung

- AUX-IN-Anschluss (AUX-IN)
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchten Weiß
- Bremsassistent
- Check-Control-System
- Dynamische Bremsleuchte
- Dynamische Traction Control (DTC)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage (Speed Limit Device)
- Getränkehalter
- Innenausstattung: Interieurleisten Satin-Silber, matt
- Karosserie: 4-türig
- Kopf-Airbag-System vorn
- Motor 2,0 Ltr. - 105 kW Turbodiesel
- Nebelscheinwerfer
- Original Fahrzeug Farbe: BLACK SAPPHIRE METALLIC
- Rußpartikelfilter
- Scheibenwaschdüsen heizbar
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Armauflage vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Bordcomputer
- Bremsenergieerückgewinnung (Rekuperationssystem)
- Drehzahlmesser
- Dynamische Stabilitäts-Control (DSC)
- Fahrassistenten-System: Fahrerlebnisschalter
- Fußmatten Velours
- Getriebe Automatik - (8-Stufen)
- Heckleuchten LED
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System hinten
- Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Nichtraucher-Paket
- Reifenpannen-Anzeige
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5
- Seitenairbag vorn

- | | |
|---|---|
| • Service-System: Intelligenter Notruf inkl. TeleServices | • Sitzausstattung: 5-Sitzer |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff Move | • Sitze vorn höhenverstellbar |
| • Start-Stop-Knopf | • Start/Stop-Anlage (Funktion) |
| • Stoßfänger Wagenfarbe | • Wegfahrsperre |
| • Wärmeschutzverglasung getönt | • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |



Sonderausstattung

- | | |
|--|--|
| • Ablage-Paket | • Ambiente-Beleuchtung |
| • Audio-Navigationssystem Business | • Audiosystem BMW Professional (Radio/CD-Player MP3-fähig) |
| • Ausstiegsleuchten in Türverkleidung unten | • Bi-Xenon-Scheinwerfer |
| • Comfort-Paket | • Durchladeeinrichtung (Mittelarmlehne hinten) |
| • Freisprecheinrichtung Bluetooth mit USB-/Audio-Schnittstelle | • Fußraumbeleuchtung vorn |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage mit Bremsfunktion | • Klimaautomatik 2-Zonen mit autom. Umluft-Control |
| • Kopfstützen hinten klappbar | • Lenkrad (Sport/Leder) |
| • Leseleuchten hinten | • Leseleuchten vorn |
| • Licht- und Regensensor | • Licht-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Mittelarmlehne hinten |
| • Park-Distance-Control (PDC) | • Rücksitzlehne geteilt/klappbar (40:20:40) |
| • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA) | • Sensor Scheibenbeschlagerkennung |
| • Servolenkung Servotronic | • Sitzheizung vorn |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos














Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Stoßstange vorne (Lackschaden)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben, Kratzer)



Rad (Kratzer, Kerben)