



## Volkswagen Touran Cup BMT

EZ 06/2014 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 214.724km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)  
Fahrzeugstandort: 84\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 07.08.2026



### Fahrzeugdaten

|                                                            |                                                                                         |                                           |                                          |
|------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Volkswagen                                   | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>Touran Cup BMT [DE - Van5 2.0 TDI BMT EU5, Cup, 2013 - 2015] |                                           |                                          |
| Kategorie<br>Van                                           | FIN<br>WVGZZZ1TZFW004299                                                                | Kennzeichen<br>-                          | Laufleistung laut Tacho<br>214.724km     |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>11/2027 / Nicht Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                        | Leistung<br>140 PS (103 KW)               | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                      | Serviceheft<br>Ja                                                                       | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt           |                                          |
| Hubraum<br>1.968 ccm                                       | Bordmappe<br>liegt vor                                                                  | Letzter Service<br>193.098km              | Letzter Service am<br>07/2025            |
| Emissionsklasse<br>Euro 5b                                 | Sitze<br>7                                                                              | Türen<br>4/5                              | Getriebe-Typ<br>Schaltgetriebe           |
| EZ<br>06/2014                                              | Farbe<br>Weiß                                                                           | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>3      |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug                    | CoC Dokumente vorhanden<br>Nein                                                         | Land der letzten Zulassung<br>Deutschland |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                             |                                                                                         | CO2-Emissionen<br>125g/km (NEFZ)          | Kraftstoffverbrauch<br>4.8l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            | (4 mm)                                                                            |
| Kerben                                                                            |                                                                                   | Kratzer                                                                           | Kerben                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 16)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              | (5 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 370  | Beifahrertür             | 190  |
| Kotflügel vorne links   | 150                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 210  |
| Türe hinten links       | 170  | Türe hinten rechts       | 150                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 170  | Seitenteil hinten rechts | 160                                                                                       |
| Motorhaube              | 310  | Heckklappe               | 170  |
| Dach                    | 170  |                          |                                                                                           |



## Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

### Sonstige technische Mängel

Keine

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



## Serienausstattung

- 2. Sitzreihe Einzelsitze (3 Sitzplätze)
- Ablage Tasche an Vordersitzlehnen
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audiosystem RCD 310 MP3 (Radio/CD-Player)
- Automatische Fahrlichtschaltung (ALS)
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachreling silber eloxiert
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrassistenz-System: Parklenkassistent (Park Assist)
- Frontscheibe Verbundglas getönt
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getriebe 6-Gang
- Handschuhfach abschließbar
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter mit Aktivkohlefilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kennzeichenbeleuchtung LED
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Antriebsart: Frontantrieb
- Ausstattung Comfortline
- Außenspiegel asphärisch, links
- Außenspiegel lackiert
- Bremsassistent
- Doppeltonhorn
- Elektron. Differentialsperre (EDS)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn und hinten
- Fußmatten Textil
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Handbremshebelgriff Leder
- Innenausstattung: Dekoreinlagen Titan-Silber
- Innenspiegel abblendbar
- Karosserie: 4-türig
- Klapptische in Fahrer- und Beifahrersitzlehne integriert

- |                                                     |                                                                    |
|-----------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|
| • Klimaanlage Climatronic 2-Zonen                   | • Lendenwirbelstützen vorn                                         |
| • Lenkrad (Leder) mit Multifunktion                 | • Lenksäule (Lenkrad) mechan. verstellbar, Höhen-/Längsverstellung |
| • Leseleuchten vorn und hinten                      | • Mittelarmlehne vorn                                              |
| • Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDI                       | • Multifunktionsanzeige Plus                                       |
| • Multimediabuchse MEDIA-IN                         | • Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht                  |
| • Nebelschlussleuchte                               | • Reifen-Reparaturkit (Tire Mobility Set)                          |
| • Reifenkontroll-Anzeige                            | • Rußpartikelfilter                                                |
| • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 5               | • Schalt-/Wählhebelgriff Leder                                     |
| • Scheibenwischer mit Regensensor                   | • Schublade / Ablagefach unter Sitze vorn                          |
| • Seitenairbag vorn mit Kopf-Airbag-Einheit         | • Seitenschutzleisten Wagenfarbe                                   |
| • Servolenkung elektronisch gesteuert (Servotronic) | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                    |
| • Sitze vorn höhenverstellbar                       | • Sitzlehne vorn rechts umklappbar                                 |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)            | • Start/Stop-Anlage                                                |
| • Stoßfänger lackiert                               | • Türgriffe außen Wagenfarbe                                       |
| • Verbandkasten und Warndreieck                     | • Verglasung hinten abgedunkelt (65 %)                             |
| • Wegfahrsperre (elektronisch)                      | • Winter-Paket                                                     |
| • Wärmeschutzverglasung grün getönt                 | • Zentralverriegelung                                              |
| • Antennen-Diversity                                | • Multimediabuchse AUX-IN                                          |
| • Lichtassistent (Coming Home, Leaving Home)        | • Einparkhilfe vorn und hinten                                     |
| • Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennung         | • Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA)                              |
| • Scheibenwaschdüsen heizbar                        | • Anzeige für Waschwasserstand                                     |
| • Sitzheizung vorn                                  | • Fernbedienung für Zentralverriegelung                            |
| • Original Fahrzeug Farbe: PURE WHITE               |                                                                    |



## Sonderausstattung

- |                                                             |                                                          |
|-------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------|
| • 3.Sitzreihe (2 Sitze zusätzlich)                          | • Bi-Xenon-Scheinwerfer mit dynamischem Kurvenlicht      |
| • Open-Sky-Paket                                            | • Raucher-Paket                                          |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy mit Bluetooth-Schnittstelle | • Winterbereifung zusätzlich (Kundenangabe erforderlich) |
| • Kennzeichenbeleuchtung LED                                | • Tagfahrlicht LED                                       |
| • Panorama-Schiebedach elektrisch                           | • Ablagefach am Dachhimmel                               |
| • Sport-Fahrwerk                                            |                                                          |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden



# Fahrzeugfotos

































## Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Kratzer, Steinschlag)



Stoßstange vorne (Kratzer, Riss/Bruch)



Motorhaube (Rost, Verformung)



Motorhaube (Rost, Verformung)



Rad (Kerben)



Rad (Kratzer)



Rad (Kerben)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer, Rost)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Rost)



Türe hinten links (Kratzer)





Türe hinten links (Rost)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Verformung)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Dach (Steinschlag, Lackschaden, Rost)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Schweller rechts (Rost, Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Rost)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten links (Verformung)





Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Delle)



Heckklappe (Rost)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Riss/Bruch)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)





Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Diverse Schäden)