



Fiat Tipo Lounge

EZ 06/2020 | Kombi | Benzin | Schaltgetriebe | 115.577km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 59***
Fahrzeug aufgenommen am: 28.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Fiat	Typ/Verkaufsbezeichnung Tipo Lounge [DE - Kb5 1.4 T-Jet EU6d-T, Lounge Start&Stop, 2018 - 2021]		
Kategorie Kombi	FIN ZFA35600006P57748	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 115.577km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 09/2027 / Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 120 PS (88 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.368 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 06/2020	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 1	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Ja	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		C02-Emissionen 163g/km (WLTP) 152g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 7l/100km (WLTP) 6.7l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen

Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

Vorne links Vorne rechts Hinten links Hinten rechts



(2 mm)



(2 mm)



(5 mm)



(5 mm)



Lackwerte

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	135	Beifahrertür	145
Kotflügel vorne links	145	Kotflügel vorne rechts	145
Türe hinten links	135	Türe hinten rechts	135
Seitenteil hinten links	130	Seitenteil hinten rechts	135
Motorhaube	130	Heckklappe	135
Dach	135		



Technischer Zustand

Unterer Motorbereich	Keine Auffälligkeiten;
Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;

Sonstige technische Mängel

Keine

Zusatzinformationen

Laut Einlieferer ist ein Satz Winterräder und Dachträger vorhanden

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (ASR)
- Audio-/Telefonbedienung am Lenkrad
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Beifahrerairbag abschaltbar
- Einparkhilfe hinten
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: Berganfahrhilfe
- Fensterheber elektrisch hinten
- Getriebe 6-Gang
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System vorn und hinten
- Kopfstützen hinten
- Lenkrad und Schalt-/Wählhebel Leder
- Leuchtweitenregelung
- Motor 1,4 Ltr. - 88 kW 16V Turbo
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Armlehne vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Control-Display mit TFT-Farbdisplay
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Exterieurumfänge Chrom
- Fahrassistenz-System: Bremsassistent
- Fensterheber elektrisch vorn
- Infotainment-System: UConnect mit MP3-Player (Touchscreen 7")
- Klimaautomatik
- Kopfstütze hinten mitte
- Laderaumboden verstellbar
- Lenksäule (Lenkrad) verstellbar (vertikal / axial)
- Mobile Online Dienste UConnect Live
- Nebelscheinwerfer mit integriertem Abbiegelicht

- | | |
|---|---|
| • Radioempfang digital (DAB) | • Reifen-Reparaturkit |
| • Reifendruck-Kontrollsystem | • Rückfahrkamera Park View |
| • Rücksitz geteilt / klappbar (Asymmetrisch) | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP |
| • Seitenairbag vorn | • Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt |
| • Servolenkung elektrisch | • Sicht-Paket |
| • Sitz vorn links höhenverstellbar | • Sitzbezug / Polsterung: Stoff |
| • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) | • Start/Stop-Anlage |
| • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole | • Stoßfänger Wagenfarbe |
| • Tagfahrlicht LED | • Tasche an Sitz vorn rechts |
| • Türgriffe außen verchromt | • Wegfahrsperre (elektronisch) |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | • Zusatzheizung |
| • Airbag Fahrerseite | • Airbag Beifahrerseite |
| • Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming | • Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN / SD-Karten-Schnittstelle) |
| • USB-Schnittstelle | • Innenraumfilter: Pollenfilter |
| • Regen-/Lichtsensoren | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Dachreling mattschwarz | • Komfort-Paket |
| • Metallic-Lackierung | • Sicherheits-Paket Plus |
| • Sitzheizung vorn | • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum |
| • Armlehne hinten | • Fußmatten |
| • Sitz vorn rechts höhenverstellbar | • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar |
| • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung | • Geschwindigkeits-Begrenzeranlage |
| • Fahrassistenten-System: City-Notbremsfunktion | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











[illegible][illegible]

Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Lackschaden)



Motorhaube (Lackschaden)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrtür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Fahrentür (Kratzer, Delle)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Lackschaden)



Türe hinten rechts (Kratzer, Delle)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Delle, Verformung)



Dach (Kratzer)



Dach (Kratzer)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Kotflügel vorne links (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Kratzer)



Kotflügel vorne rechts (Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Kratzer)



Seitenteil hinten links (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer, Delle)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)