



Mercedes-Benz 114/116/119 CDI/BT 4MATIC kompakt

EZ 03/2019 | Kastenwagen | Diesel | Automatikgetriebe | 93.661km  
Besteuerung: Differenzbesteuert (§24 UStG)  
Fahrzeugstandort: 62\*\*\*  
Fahrzeug aufgenommen am: 06.08.2026

Fahrzeugdaten

|                                                      |                                                                                                                                          |                                          |                                          |
|------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|------------------------------------------|
| Hersteller<br>Mercedes-Benz                          | Typ/Verkaufsbezeichnung<br>114/116/119 CDI/BT 4MATIC kompakt [AT - KaDK4 114 CDI/BlueTEC EU6, Mixto BlueTEC 4MATIC kompakt, 2015 - 2020] |                                          |                                          |
| Kategorie<br>Kastenwagen                             | FIN<br>WDF44770113578434                                                                                                                 | Kennzeichen<br>-                         | Laufleistung laut Tacho<br>93.661km      |
| HU bis / HU-Bericht vorhanden<br>03/2027 / Vorhanden | Polster<br>Stoff                                                                                                                         | Leistung<br>136 PS (100 KW)              | Kraftstoff<br>Diesel                     |
| Anzahl Schlüssel<br>2                                | Serviceheft<br>Nein                                                                                                                      | Scheckheftgepflegt<br>Unbekannt          |                                          |
| Hubraum<br>2.143 ccm                                 | Bordmappe<br>liegt vor                                                                                                                   | Letzter Service<br>-                     | Letzter Service am<br>-                  |
| Emissionsklasse<br>Euro 6                            | Sitze<br>5                                                                                                                               | Türen<br>4/5                             | Getriebe-Typ<br>Automatikgetriebe        |
| EZ<br>03/2019                                        | Farbe<br>Weiß                                                                                                                            | Gesamtzahl der bekannten Halter<br>1     |                                          |
| Importfahrzeug<br>Kein Reimportfahrzeug              | CoC Dokumente vorhanden<br>Ja                                                                                                            | Land der letzten Zulassung<br>Österreich |                                          |
| Untypische Vornutzung<br>Keine                       |                                                                                                                                          | CO2-Emissionen<br>177g/km (NEFZ)         | Kraftstoffverbrauch<br>6.7l/100km (NEFZ) |

# Hinweise zum Zustandsbericht

## Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

## Reifenzustand

### 1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen  
Felge: Leichtmetall (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                      | Hinten links                                                                      | Hinten rechts                                                                     |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            | (5 mm)                                                                            |

### 2. Satz

Reifentyp: Winterreifen  
Felge: Stahl (Zoll: 17)

| Vorne links                                                                       | Vorne rechts                                                                        | Hinten links                                                                        | Hinten rechts                                                                       |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------|
|  |  |  |  |
| (7 mm)                                                                            | (7 mm)                                                                              | (7 mm)                                                                              | (7 mm)                                                                              |

## Lackwerte

 Auffälligkeit

Im Folgenden werden nur Bauteile mit erhöhten Lackwerten angezeigt. Alle nicht aufgeführten Bauteile gelten hinsichtlich der Lackwerte als in Ordnung.

| Fahrzeugteil            | Lackschichtdicke (in µm)                                                                | Fahrzeugteil             | Lackschichtdicke (in µm)                                                                  |
|-------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|
| Fahrertür               | 115                                                                                     | Beifahrertür             | 105                                                                                       |
| Kotflügel vorne links   | 120                                                                                     | Kotflügel vorne rechts   | 105                                                                                       |
| Türe hinten links       | -                                                                                       | Türe hinten rechts       | 115                                                                                       |
| Seitenteil hinten links | 175  | Seitenteil hinten rechts | 190  |
| Motorhaube              | 150                                                                                     | Heckklappe               | 125                                                                                       |
| Dach                    | 130                                                                                     |                          |                                                                                           |



# Technischer Zustand

|                             |                        |
|-----------------------------|------------------------|
| Unterer Motorbereich        | Keine Auffälligkeiten; |
| Schalt- / Automatikgetriebe | Keine Auffälligkeiten; |
| Lenkung                     | Keine Auffälligkeiten; |
| Batterie                    | Keine Auffälligkeiten; |
| Klimaanlage                 | Keine Auffälligkeiten; |
| Verteilergetriebe           | Keine Auffälligkeiten; |
| Differential                | Keine Auffälligkeiten; |

## Sonstige technische Mängel

Keine

## Zusatzinformationen

Flugrost; Beim Fahrzeug wurde 2024 ein Hagel repariert;

## Verschleißteile

|             |                        |
|-------------|------------------------|
| Bremsanlage | Keine Auffälligkeiten; |
| Kupplung    | Keine Auffälligkeiten; |
| Fahrwerk    | Keine Auffälligkeiten; |



# Serienausstattung

|                                                                        |                                                        |
|------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|
| • 3. Bremsleuchte                                                      | • Adaptives Bremslicht                                 |
| • Airbag Beifahrerseite                                                | • Airbag Fahrerseite                                   |
| • Anfahrhilfe (Berganfahr-Assistent)                                   | • Anti-Blockier-System (ABS)                           |
| • Antriebsart: Allradantrieb                                           | • Anzeige für Waschwasserstand                         |
| • Ausführung: Vito Mixto                                               | • Außenspiegel asphärisch, beide                       |
| • Außentemperaturanzeige                                               | • Befestigungsschienen für Dachträger                  |
| • Bremsassistent                                                       | • Bremssystem mit ABS+ASR                              |
| • Deckenleuchte im Laderaum                                            | • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)                 |
| • Fahrassistenz-System: Attention-Assist (Müdigkeitserkennungs-Sensor) | • Fahrassistenz-System: Seitenwind-Assistent           |
| • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn links                  | • Fenster im Lade-/FG-Raum: - feststehend, vorn rechts |
| • Fensterheber elektrisch 2-fach                                       | • Frontscheibe mit Scheibenantenne                     |
| • Generator 150 A                                                      | • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)              |
| • Getriebe Automatik GTronic - (7-Stufen)                              | • Getränkehalter hinten                                |
| • Getränkehalter vorn                                                  | • Gurtstraffer                                         |
| • Haltegriff Beifahrerseite                                            | • Handschuhfach abschließbar                           |

|                                                                  |                                                                |
|------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------|
| • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard                             | • Karosserie/Aufbau: Kompakt                                   |
| • Lastenverankerung / Verzurrösen                                | • Motor 2,1 Ltr. - 100 kW CDI KAT                              |
| • Nebelschlussleuchte                                            | • Original Fahrzeug Farbe: ARKTIKWEISS                         |
| • Partikelfilter                                                 | • Radstand 3200 mm                                             |
| • Rückspiegel innen                                              | • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6                          |
| • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung            | • Servolenkung                                                 |
| • Sicherheitsgurt-System mit Warnanlage (Fahrer-/Beifahrerseite) | • Sitzausstattung: Schnellverriegelung für Sitzschienen-System |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff                                  | • Tagfahrlicht                                                 |
| • Verkleidung Fenstersäulen                                      | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser                      |
| • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Hartfaser halbhoch               | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: obere Hälfte Hartfaser         |
| • Verzurrstreben im Laderaum - Seitenwand an Dachrahmen          | • Warmluftkanal zum Lade-/Fahrgastraum                         |
| • Wartungsintervall-Anzeige Assyst                               | • Wegfahrsperre                                                |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung                          |                                                                |



## Sonderausstattung


|                                                     |                                                                      |
|-----------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| • Audiosystem Audio 10 (Radio mit CD-Player)        | • Auflastung auf 3,05 t                                              |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide | • BlueEfficiency-Paket                                               |
| • Bodenbelag: Fahrgastraum TPO                      | • Chrom-Paket                                                        |
| • Cockpit Standard                                  | • Dachbedieneinheit mit Lesespot Fahrer-/Beifahrerseite              |
| • Dachverkleidung                                   | • Einschaltautomatik für Fahrlicht                                   |
| • Fahrassistenz-System: aktiver Park-Assistent      | • Haltegriffe im Fond                                                |
| • Heckleuchten LED                                  | • Innenverkleidung gehobene Ausführung                               |
| • Intelligent Light System LED                      | • Kindersicherung                                                    |
| • Klimaanlage geregelt (Tempmatik)                  | • Komfort-Paket 2                                                    |
| • Kraftstofftank: vergrößert                        | • Kühlergrill verchromt                                              |
| • Lenkrad (Leder)                                   | • Lenkrad (Lenksäule mech. verstellbar)                              |
| • Lenkrad mit Multifunktion inkl. Reiserechner      | • Mittelkonsole mit Staufach                                         |
| • PTC Heater                                        | • Scheibenwischer mit Regensensor                                    |
| • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz Komfort        | • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort                            |
| • Sitze im Lade-/FG-Raum: 1.Reihe, 3er-Sitzbank     | • Start/Stop-Anlage Motor                                            |
| • Steckdose (12V-Anschluß) im Lade-/Fahrgastraum    | • Stoßfänger / Stoßf.-Leiste seitlich + Griff an Heckklappe lackiert |
| • Verglasung hinten abgedunkelt / Schwarzglas       | • Verkleidung im Lade-/FG-Raum: Standard                             |
| • Vlies-Batterie 92 Ah                              | • Wärmeschutzverglasung                                              |
| • Zweiwege Lautsprecher vorn                        |                                                                      |


Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


# Fahrzeugfotos














# Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Stoßstange vorne (Steinschlag)



Motorhaube (Delle, Steinschlag, Lackschaden)



Motorhaube (Delle, Steinschlag, Lackschaden)



Rad (Kratzer)



Fahrertür (Rost)



Beifahrertür (Rost)



Türe hinten rechts (Delle)



Türe hinten rechts (Rost)



Dach (Delle)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Stoßstange hinten (Kratzer)



Schweller links (Rost)



Schweller links (Rost)



Schweller rechts (Rost)



Kotflügel vorne links (Rost)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Kotflügel vorne rechts (Verformung)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Rost)



Seitenteil hinten links (Delle, Lackschaden)



Seitenteil hinten links (Unsachgemäß instand gesetzt)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Rost)



Heckklappe (Delle)

# Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Verschmutzung)



Innenraum (Riss/Bruch)