



Opel Mokka Edition

EZ 06/2019 | Geländewagen | Benzin | Automatikgetriebe | 65.514km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 50***
Fahrzeug aufgenommen am: 22.07.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Opel	Typ/Verkaufsbezeichnung Mokka Edition [DE - SUV5 1.4 Turbo EU6d-T, Edition (EURO 6d-TEMP), 2018 - 2019]		
Kategorie Geländewagen	FIN W0VJC7E80KB859394	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 65.514km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 07/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Benzin
Anzahl Schlüssel 1	Serviceheft Ja	Scheckheftgepflegt Nein	
Hubraum 1.364 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service 27.548km	Letzter Service am 06/2022
Emissionsklasse Euro 6d-Temp	Sitze 5	Türen 4/5	Getriebe-Typ Automatikgetriebe
EZ 06/2019	Farbe Weiß	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 144g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 6.2l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Sommerreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 18)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(5 mm)	(5 mm)	(6 mm)	(6 mm)

2. Satz

Reifentyp: Winterreifen
Felge: Stahl (Zoll: 16)

Vorne links	Vorne rechts	Hinten links	Hinten rechts
			
(6 mm)	(6 mm)	(5 mm)	(5 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	125	Beifahrertür	190 
Kotflügel vorne links	125	Kotflügel vorne rechts	125
Türe hinten links	120	Türe hinten rechts	120
Seitenteil hinten links	120	Seitenteil hinten rechts	200 
Motorhaube	125	Heckklappe	120
Dach	120		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Fahrzeug hat laut Einlieferer ein Motorschaden; Bei der Abgasanlage: undicht;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- 3. Bremsleuchte
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außentemperaturanzeige
- Bremsassistent
- Dachreling silber
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
- Fensterzierleisten schwarz
- Frontscheibe wärmeabweisend (Solar-Reflect)
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
- Kopf-Airbag-System
- Lenkrad (Leder)
- Multimedia-Schnittstelle (USB / AUX-IN)
- Original Fahrzeug Farbe: Abalone Weiss
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Seitenairbag vorn
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebsart: Frontantrieb
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Dachantenne
- Drehzahlmesser
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Freisprecheinrichtung Bluetooth
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getriebe Automatik - mit ActiveSelect (6-Stufen)
- Karosserie: 5-türig
- Laderaumabdeckung
- Motor 1,4 Ltr. - 103 kW 16V Turbo
- Nebelscheinwerfer
- Radstand 2555 mm
- Rücksitz geteilt / klappbar
- Seitenschutzleisten schwarz

- | | |
|--|---|
| • Servolenkung geschwindigkeitsabhängig | • Sitz vorn links höhenverstellbar |
| • Sitzbezug / Polsterung: Stoff | • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) |
| • Tagfahrlicht LED | • Türgriffe außen Wagenfarbe |
| • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Beifahrerseite | • Warnanlage für Sicherheitsgurt, Fahrerseite |
| • Wegfahrsperre | • Wärmeschutzverglasung |
| • Zentralverriegelung mit Fernbedienung | |



Sonderausstattung

- | | |
|--|---|
| • Armlehne vorn links | • Audio-Navigationssystem Navi RF 900 Europa Touch (IntelliLink 8"-Display) |
| • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, elektr. anklappbar | • DAB-Tuner (Radioempfang digital) |
| • Elektro-Paket | • Ergonomiesitz vorn links |
| • Ergonomiesitz vorn rechts | • Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent |
| • Farbdisplay (4,2 Zoll) | • Innenspiegel mit Abblendautomatik |
| • Klimaautomatik 2-Zonen | • Komfort-Paket |
| • Kopfstützen hinten (3-fach) | • Lenkrad heizbar |
| • Mittelarmlehne vorn | • Parkpilotsystem vorn und hinten |
| • Reserverad in Fahrbereifung (Stahl) | • Rückfahrkamera |
| • Scheibenwischer mit Regensensor | • Schließ-/Startsystem Keyless Open |
| • Sicht-Paket | • Sitzheizung vorn |
| • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) | • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole |
| • Winter-Paket | • Wärmeschutzverglasung hinten abgedunkelt (Solar-Protect) |



Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden

Fahrzeugfotos











28.06.2019	1844	AAU000814	2	1	10344900	196
M1	AF		4275		1781	
WVWJCTEBOKB859394	7		1658 - 1741		1394	
OPEL			75			
JA			172	1828	1828	
JMXXFX			1065	995		
M1PASIT1CB			1065	995		
			76	3750	72	
			1200	500		
MOKKA X			215/55 R18 95H			
OPEL AUTOMOBILE			215/55 R18 95H			
FZ.2.PERS.BEF.8.8 SPL			WEIN			
MEHRZWECKFAHRZEUG			E4*2007/46*053723			
215/2007-2017/1347BQ			31.12.2018		HT512164	
EURO6 WLTP.BG.P10C.M.N11						
BENZIN						
0001	368G	1364				
WVW.AHK.LT.EGTG*						

Bundesrepublik Deutschland
Zulassungsbescheinigung Teil II

Plattengröße 1

28.06.2019

1844

AAU000814

2

1

10344900

196

4275

1781

1658 - 1741

1394

75

172

1828

1828

1065

995

1065

995

76

3750

72

1200

500

215/55 R18 95H

215/55 R18 95H

WEIN

E4*2007/46*053723

31.12.2018

HT512164

0001

368G

1364

WVW.AHK.LT.EGTG*

HEIM

1026

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion	Service: ☐ Zwischeninspektion ☒ Hauptinspektion
Datum: 28.07.2015 12900 km	Datum: 06.22.2015 27448 km	Datum: _____ km
Motoröl: Klasse: dexos1 Gen2 ☒ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motoröl: Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐	Motoröl: Klasse: dexos1 ☐ dexos2 ☐ ACEA A3 ☐ B4 ☐ C3 ☐
Viskosität: W 50	Viskosität: W 50	Viskosität: W _____
Getriebschutz, Kühlflüssigkeit: ☒ OC	Getriebschutz, Kühlflüssigkeit: ☒ W 50	Getriebschutz, Kühlflüssigkeit: _____
Ja Nein	Ja Nein	Ja Nein
☐ Batterie (Funktionüberprüfung)	☐ Batterie (Funktionüberprüfung)	☐ Batterie (Funktionüberprüfung)
☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter	☐ Innenraumluftfilter
☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz	☐ Luftfiltereinsatz
☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen	☐ Keilrippenriemen
☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen	☐ Zahnriemen
☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter	☐ Kraftstofffilter
☐ Gasfilter	☐ Gasfilter	☐ Gasfilter
☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl	☐ Getriebeöl
☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit	☐ Bremsflüssigkeit
☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset	☐ Reifenreparaturset
☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten	☐ Bremsbeläge vorn / hinten
☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen	☐ Zündkerzen
☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz	☐ Kraftstoffzusatz

Autoservicepartner: **Autoservicepartner u. AGV**
Kölnstr 202 u. 215
50321 Brühl
Tel.: 02232-945640



Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Motorhaube (Steinschlag)



Fahrtür (Kratzer)



Fahrtür (Lackschaden)



Stoßstange hinten (Lackschaden)



Kotflügel vorne links (Lackschaden)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Kratzer)



Innenraum (Verschmutzung)