



Ford C-MAX Trend

EZ 10/2012 | Van | Diesel | Schaltgetriebe | 250.084km
Besteuerung: Differenzbesteuert (§25a UStG)
Fahrzeugstandort: 53***
Fahrzeug aufgenommen am: 25.08.2026



Fahrzeugdaten

Hersteller Ford	Typ/Verkaufsbezeichnung C-MAX Trend		
Kategorie Van	FIN WF0HXXWPBHCL30620	Kennzeichen -	Laufleistung laut Tacho 250.084km
HU bis / HU-Bericht vorhanden 04/2027 / Nicht Vorhanden	Polster Stoff	Leistung 140 PS (103 KW)	Kraftstoff Diesel
Anzahl Schlüssel 2	Serviceheft Nein	Scheckheftgepflegt Unbekannt	
Hubraum 1.997 ccm	Bordmappe liegt vor	Letzter Service -	Letzter Service am -
Emissionsklasse Euro 5	Sitze 7	Türen 4/5	Getriebe-Typ Schaltgetriebe
EZ 10/2012	Farbe Grau	Gesamtzahl der bekannten Halter 3	
Importfahrzeug Kein Reimportfahrzeug	CoC Dokumente vorhanden Nein	Land der letzten Zulassung Deutschland	
Untypische Vornutzung Keine		CO2-Emissionen 140g/km (NEFZ)	Kraftstoffverbrauch 5.3l/100km (NEFZ)

Hinweise zum Zustandsbericht

Besichtigungsbedingungen

Der vorliegende Zustandsbericht und die Bewertung der technischen Bauteile sowie der Fahrbereitschaft wurde ausschließlich basierend auf einer Sichtprüfung angefertigt. Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung ist bei schwierigen Witterungsbedingungen bzw. Verschmutzung der Karosserie nur eingeschränkt möglich. In diesen Fällen können weitere Schäden nicht ausgeschlossen werden.

Bei der Besichtigung wurde keine Probefahrt durchgeführt und es kam keine Hebebühne zum Einsatz. Am Fahrzeug können der Laufleistung bzw. dem Alter entsprechende Mängel auftreten. Vorschäden waren CarOnSale, falls im Bericht nicht anders erwähnt, nicht bekannt.

Reifenzustand

1. Satz (Montiert)

Reifentyp: Allwetterreifen
Felge: Leichtmetall (Zoll: 16)

Vorne links



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren

Vorne rechts



(2 mm)

Ungleichmäßig
abgefahren,
Kerben,
Kratzer

Hinten links



(4 mm)

Hinten rechts



(4 mm)

Lackwerte

 Auffälligkeit

Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)	Fahrzeugteil	Lackschichtdicke (in µm)
Fahrertür	210 	Beifahrertür	330 
Kotflügel vorne links	130 	Kotflügel vorne rechts	180 
Türe hinten links	210 	Türe hinten rechts	180 
Seitenteil hinten links	160 	Seitenteil hinten rechts	270 
Motorhaube	200 	Heckklappe	170 
Dach	220 		



Technischer Zustand

Schalt- / Automatikgetriebe	Keine Auffälligkeiten;
Lenkung	Keine Auffälligkeiten;
Batterie	Keine Auffälligkeiten;
Klimaanlage	Keine Auffälligkeiten;
Differential	Keine Auffälligkeiten;
Unterer Motorbereich	Andere: Kraftstoffanlage undicht ;

Sonstige technische Mängel

Keine

Verschleißteile

Bremsanlage	Keine Auffälligkeiten;
Kupplung	Keine Auffälligkeiten;
Fahrwerk	Keine Auffälligkeiten;



Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Bordcomputer
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
- Fahrzeugschlüssel (2) beide klappbar
- Flexibles Sitzsystem FFS
- Getriebe 6-Gang - Typ: MMT6
- Heckleuchten LED
- Intelligent Protection System (IPS)
- Karosserie: 5-türig
- Klimaanlage
- Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar
- Motor 2,0 Ltr. - 103 kW TDCi KAT
- Rußpartikelfilter
- Servolenkung elektrisch
- Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum
- Wegfahrsperre
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Seitenairbag vorn
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
- Außentemperaturanzeige
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Gepäckraumabdeckung / Rollo
- Getränkehalter vorn
- Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Kindersicherung elektrisch
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links
- Mittelkonsole
- Reifen-Reparaturkit
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Stage 5 / Euro 5
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Kopf-Schulter-Airbag vorn und hinten
- 3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten

- Gurtstraffer



Sonderausstattung

- | | |
|---|--|
| • 3.Sitzreihe mit Einzelsitzen | • Audio-Navigationssystem Ford SD |
| • Dachgepäckträger | • Diebstahl-Warnanlage mit Innenraumüberwachung |
| • Fahrassistenz-System: Park-Assistent (Active Park Assist) | • Fußmatten Velours |
| • Metallic-Lackierung | • Parkpilotsystem hinten |
| • Raucher-Paket | • Trend Style-Paket 2 |
| • USB-Anschluss | • Winter-Paket |
| • Audiobedienung am Lenkrad | • 6 Lautsprecher |
| • Vorrüstung Mobiltelefon/Handy | • Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle |
| • AUX-IN-Anschluss | • Zentralverriegelung mit Doppelverriegelung |
| • Außenspiegel elektr. anklappbar | • Bodenleuchte im Außenspiegel |
| • Dachreling (Aluminium) | • Zierleisten unterhalb Seitenscheiben Chrom-Dekor |
| • Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass) | • Frontscheibe heizbar |
| • Sitzheizung vorn | |

Die Daten der Serien- und Sonderausstattung werden aus der DAT Datenbank übernommen. Es kann keine Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit übernommen werden


Fahrzeugfotos











Fahrzeug Schadenfotos (Außen)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



Rad (Ungleichmäßig abgefahren, Kerben, Kratzer)



Fahrtür (Kratzer)



Beifahrtür (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Türe hinten rechts (Kratzer)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Stoßstange hinten (Spaltmaße ungenau, Kratzer, Lackschaden)



Kotflügel vorne rechts (Delle)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Seitenteil hinten rechts (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)



Heckklappe (Kratzer)

Fahrzeug Schadenfotos (Innen)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)



Innenraum (Verschleiß, Diverse Schäden)